

CERTIFICACION MINERA

Quien suscribe certifica, que el vehículo marca **TOYOTA**, modelo **HILUX DC DIESEL 4X2 2.4 TSS** patente **RSXW-21** VIN **8AJCB3DD7N3909802**, perteneciente a la empresa **TECTRAMIN CHILE SPA**. RUT **76175626-5** se encuentra operativo de acuerdo a los parámetros de funcionamiento establecidos por el fabricante.

La próxima mantención se debe realizar a los **140.000 KMS**. Purificación de A/C y Nitrosafe ejecutados. **OT 209482**. La mantención se efectuó bajo las pautas y estándares establecidos por la marca, encontrándose operativos todos los elementos revisados. Los componentes reemplazados en la mantención corresponden a repuestos originales. El torque utilizado en las llantas fue de **105 Nm**, según manual técnico y del usuario.

	2WD /4WD ACERO	2WD ALUMINIO	4WD ALUMINIO
N*m (LB*FT)	105 (77)	121 (89)	121 (89)


Además, se recomienda realizar el siguiente apriete (torque) de las tuercas de las llantas a los **140.000 km** o a un año de uso, lo que ocurra primero. Esta indicación aplica siempre y cuando no se haya reparado, desmontado o reemplazado algún neumático durante ese periodo, ni se haya sometido el vehículo a un uso severo.

En caso de efectuar alguna reparación, desmontaje o cambio en la(s) llanta(s), es indispensable realizar nuevamente el procedimiento de apriete torque para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del vehículo.

Es importante destacar que el certificado de torque pierde su validez si se realiza cualquier intervención por parte de un tercero sin haber concretado previamente una nueva visita al servicio técnico autorizado. En dicha visita, se aplicará el torque correspondiente, extendiendo un nuevo certificado.

Summit Motors S.A. declina toda responsabilidad en caso de que el usuario no se presente al servicio técnico conforme a los antecedentes previamente estipulados. Por ello, se recomienda seguir las indicaciones sugeridas.

El presente certificado se extiende a petición del interesado, para los fines que estime convenientes.



Carol Iglesias Pérez
Asesora de Servicio
Sucursal Antofagasta

TECTRAMIN CHILE SPA.
P.P.

05 de mayo de 2026