

	Gerencia Corporativa Atención Técnica Clientes NOC Clientes		Rev.: 1
Procedimiento de Monitoreo Cliente Subtel			Página: 1 de 11



Procedimiento de Monitoreo Cliente Subtel SAGEC

**Gerencia NOC Clientes
Grupo GTD**

	Gerencia Corporativa Atención Técnica Clientes NOC Clientes		Rev.: 1
Procedimiento de Monitoreo Cliente Subtel			Página: 2 de 11

HISTORIAL DE VERSIONES			
REV	Descripción o cambio	Autor	Fecha
1	Creación del documento	Ivan Rivera	21-10-2025

INDICE

Objetivo:	3
1. Responsabilidades	3
1.1. GRUPO monitoreo clientes GTD / telsur	3
1.2. GESTION INGRESO DE CONTINGENCIAS SAGEC:	4
1.3. ejecutivos de monitoreo:	4
2. Procedimiento CREACION DE CONTINGENCIAS SAGEC.....	5
2.1. Alarmas.....	5
3. Plantillas	9
4. ENCARGADOS	11

	Gerencia Corporativa Atención Técnica Clientes NOC Clientes		Rev.: 1
Procedimiento de Monitoreo Cliente Subtel			Página: 3 de 11

OBJETIVO:

Establecer las acciones que permitan gestionar y ejecutar correctamente las contingencias generadas desde las plataformas de monitoreo de GTD, definir el procedimiento y alcance del monitoreo del Proyecto “Conectividad para educación 2030” con Cliente **Subtel** vía plataforma SAGEC.

1. RESPONSABILIDADES

1.1. GRUPO MONITOREO CLIENTES GTD / TELSUR

El grupo de Monitoreo Clientes GTD / Telsur es responsable de la detección, diagnóstico y gestión inmediata de todas las interrupciones en los servicios de internet del proyecto de conectividad para la educación 2030, esto con el objetivo de restablecer la operatividad lo antes posible y mantener la comunicación con el cliente. Las gestiones se clasifican según la causa raíz de la interrupción y el tipo de tecnología con la cual cuenta, por lo que podemos dividir las en:

1.- Manipulación de Terceros: Cuando se determina que la caída del enlace fue producto de una manipulación externa, se gestiona el envío de un equipo técnico al lugar para la revisión, reposición del enlace afectado y el restablecimiento total del servicio.

2.- Corte Programado: La gestión se centra en el contacto directo con el cliente, quien reporta que la interrupción se debe a un corte de luz programado. Esto puede ser por reparaciones internas, un corte en el sector a causa de la empresa eléctrica, o la decisión de apagar el enlace por ausencia de personal. En estos casos, se valida con el cliente que el enlace esté operativo y funcionando con normalidad tras el evento.

3.- Corte de Fibra Externo: Cuando el cliente reporta un corte de fibra fuera de sus instalaciones, se procede a notificar al equipo técnico y/o a derivar a Planta Externa para la revisión y reposición del enlace, asegurando el restablecimiento de la conectividad.

4.- Corte de Fibra Interno: Si el corte se produce dentro de las instalaciones del cliente, se envía un equipo técnico al lugar para realizar la revisión, reposición de la fibra afectada y restablecer la conectividad.

5.- Accidente Externo: Cuando se reporta un accidente en el sector que ha interrumpido el suministro eléctrico, la gestión implica el contacto con el cliente para validar el estado del suministro y del enlace. Si el suministro ya fue restablecido, se verifica la operatividad. Si el accidente afectó la infraestructura de red, se deriva a Planta Externa para su reparación.

	Gerencia Corporativa Atención Técnica Clientes NOC Clientes		Rev.: 1
Procedimiento de Monitoreo Cliente Subtel			Página: 4 de 11

6.- Falla UPS: Al identificar que la interrupción es consecuencia de una falla en el Sistema de Respaldo Energético (UPS) del cliente, se envía un equipo técnico al lugar para la revisión y reposición del equipo afectado, asegurando el restablecimiento de la conectividad.

1.2. GESTION INGRESO DE CONTINGENCIAS SAGEC:

Una vez finalizada gestión y posterior a cierre de ticket por parte de monitoreo o áreas resolutoras se debe generar contingencia en plataforma SAGEC indicando específicamente el carácter de este.

CONTINGENCIA PROGRAMADA: colegios especiales y situaciones informadas por cliente con periodos y horarios futuros (cortes de suministro eléctrico programado, desconexiones voluntarias prolongadas, etc.)

CONTINGENCIA ESPECÍFICA EXTERNA: Periodos de afectación que involucre cualquier causal generada por un tercero fuera del establecimiento.

CONTINGENCIA ESPECÍFICA INTERNA: Periodo de afectación que involucre cualquier causal generada por un tercero dentro del establecimiento.

CONTINGENCIA ZONAL: Periodo de afectación provocado por fallas masivas.

Nota: Si el ticket Netcracker no presenta información entregada por cliente y servicio retorna sin intervención dentro del periodo. Se ingresará como contingencia especifica interna asumiendo que fue producto de corte de luz o manipulación de cliente entre otros posibles casos.

1.3. EJECUTIVOS DE MONITOREO:

Realizará la creación de contingencias guiándose con información facilitada por cliente en interacción ingresada al ticket Netcracker según corresponda.

	Gerencia Corporativa Atención Técnica Clientes NOC Clientes		Rev.: 1
			Procedimiento de Monitoreo Cliente Subtel

2. PROCEDIMIENTO CREACION DE CONTINGENCIAS SAGEC

2.1. ALARMAS

1. IDENTIFICAR N° DE TICKET EN NETCRACKER

Informática

NOMBRE CT3 : nan

CELULAR CT3 : nan

MAIL CT3 : nan

CARGO CT3 : nan

005 14599

96.513.889-3

SUBTEL

Corporaciones

VIP

Ticket de Reclamo Técnico de Cliente

DIRECCION/TECNOLOGIA : RDD, SAGEC, ZON, PISAN
 NOMBRE : COMPLEJO EDUCACIONAL PADRE OSCAR ROSER
 DIRECCION : PASADU, INVOX 56 SIN CONSUMA - PASEO LAS CASAS REGION : DE LA ARAUCANIA MOTIVO : Sin Servicio
 NOMBRE CT1 : CLAUDIA XIMENA MEDINA ALARCÓN
 TELEFONO CT1 : 95-2336547
 CELULAR CT1 : 71376512
 MAIL CT1 : CLAUDIA.MEDINA@OSCARMOSER.CL
 CARGO CT1 : Directora
 NOMBRE CT2 : NATALIA LANGER ULLOA
 TELEFONO CT2 : 569-54101383
 CELULAR CT2 : 71376512
 MAIL CT2 : NATALIA.LANGER@OSCARMOSER.CL
 CARGO CT2 : Coordinadora de Informática
 NOMBRE CT3 : nan
 CELULAR CT3 : nan
 MAIL CT3 : nan
 CARGO CT3 : nan

El estado del ticket fue cambiado a Cerrado estado:

Cerrado:

2. VERIFICAR EN EL TICKET LA INTERACCION CON CLIENTE PARA ASIGNAR UN TIPO DE CONTINGENCIA

Fecha de Interacción	Descripción
05/09/2025 17:07:24	Enlace operativo llamo a Nataly lagos al fc 452336547 de tono de congestión llamo al fc 971376512 pasa a buzón de voz se cumplen 3 intentos de contacto, se cierra el tic.
05/09/2025 15:39:20	No se logra contacto con cliente para validar servicio, en plataforma operativo con equipos conectados. CLAUDIA XIMENA MEDINA ALARCÓN TELEFONO CT1 : 45-2336547 CELULAR CT1 : 71376512 NOMBRE CT2 : NATALIA LANGER ULLOA TELEFONO CT2 : 569-54101383
04/09/2025 15:14:27	NOMBRE CT1 : CLAUDIA XIMENA MEDINA ALARCÓN TELEFONO CT1 : 45-2336547 CELULAR CT1 : 71376512 MAIL CT1 : CLAUDIA.MEDINA@OSCARMOSER.CL CARGO CT1 : Director/a CONTESTA DOÑA NATALY LAGOS, INDICA QUE ESTÁN SIN ELECTRICIDAD PORQUE ESTÁN REALIZANDO TRABAJOS EN EL COLEGIO Y DEBIERON CORTARLA. CLIENTA SOLICITA CONTACTO MAÑANA VIERNES 05/09 A LAS 17:00 HRS PARA VALIDAR ESTADO DEL SERVICIO. ENLACE OFFLINE, TK EN PAUSA Y DERIVADO A BITÁCORA.

3. OBTENER DATOS CORRECTOS DESDE PLATAFORMA POWER BI / DETALLES INDISPONIBILIDAD, PARA EL INGRESO DE CONTINGECIA (HORA /FECHA DE INICIO Y FIN DEL INTERVALO DE INSIDENCIA)

	Gerencia Corporativa Atención Técnica Clientes NOC Clientes		Rev.: 1
Procedimiento de Monitoreo Cliente Subtel			Página: 7 de 11

5. RELLENAR FORMULARIO CON INFORMACION SOLICITADA

DATOS DEL EMISOR

Rut Operador Administrador *	Nombre y Apellido *
17963596-8	Francisco Javier Chávez Montenegro

DATOS DEL OPERADOR

ID Operador *	Nombre Operador *
4	GTD MANQUEHUE S.A.


DATOS BASE DE CONTINGENCIA

Origen del corte*
Evento interno al establecimiento
Código de evento*

DATOS DEL RBD

RBD *	ID Zona
6017	59
Región	Comuna
La Araucanía	MELIPEUCO
Nombre del Colegio	
Escuela Municipal Carén	
Representante del establecimiento 1	Email Representante del establecimiento 1
Carlos Antonio Bravo Alfaro	carlos87@live.cl

RESUMEN DE LA INFORMACION



	Gerencia Corporativa Atención Técnica Clientes NOC Clientes		Rev.: 1
Procedimiento de Monitoreo Cliente Subtel			Página: 8 de 11

7. INGRESAR A DESCRIPCION DE FALLA LOS EVENTOS INFORMADOS EN INTERACCION DE NETCRACKER (INGRESAR NOMBRE DE CLIENTE O TECNICO QUE ASISTIO AL ESTABLECIMIENTO) Y EVIDENCIA EN FORMATO PDF (EN CONTINGENCIA PROGRAMADA NO APLICA)

☐ REPRESENTANTE TEMPORAL (persona perteneciente al establecimiento que pueda validar este acuerdo, p. ej.: profesor, inspector, etc.)

Nombre *

Apellidos *

RUT Representante temporal *

Email Representante Temporal

(12345678-9)

**Si por fuerza mayor el Representante del colegio no se encuentra en el establecimiento debe ingresar a un Representante temporal que cumpla el rol de ministro de fe del proceso y debe contar con Clave Única para firmar el documento.

DETALLE DE LA CONTINGENCIA

Fecha y hora de ocurrencia *


Fecha y hora de resolución *

Descripción de falla *

PLANILLA

*Atención: Se recomienda que las fotografías dentro de la evidencia vengan georeferenciadas (marca de fecha y lugar en la que se tomó) esto será validado por SUBTEL y no por la plataforma SAGEC.

Firmar y enviar



	Gerencia Corporativa Atención Técnica Clientes NOC Clientes		Rev.: 1
Procedimiento de Monitoreo Cliente Subtel			Página: 9 de 11

3. PLANTILLAS

Para garantizar la eficiencia en la comunicación y en la respuesta técnica, hemos consolidado las siete gestiones de incidencia más recurrentes en formatos de texto estandarizados. Estos formatos servirán como plantillas para “copiar y pegar” al momento de documentar y comunicar cada evento, asegurando que todo el equipo utilice una misma terminología que sea precisa y suficiente para la gestión.

La adopción de estas plantillas no solo optimiza el tiempo de gestión, sino que también garantiza que quienes accedan a esta documentación (supervisores, equipos técnicos o clientes) obtengan un diagnóstico preciso e igual en cada evento.

1) Manipulación de terceros

- Se determinó que la caída del enlace fue producto de manipulación de terceros, lo cual generó la interrupción del servicio. Se envió equipo técnico al lugar para revisión y reposición del enlace afectado, restableciendo la conectividad a la normalidad.

2) Corte no programado

- Se contacta a cliente, quien informa que caída del enlace se debe a un corte de luz en el sector. Caída de servicio no fue informada por empresa eléctrica, se valida con cliente que el enlace está operativo y funcionando con normalidad

3) Corte programado

- Se contacta a cliente, quien informa que caída del enlace se debe a un corte de luz programado debido a reparaciones internas del establecimiento, se valida con cliente que el enlace está operativo y funcionando con normalidad
- Se contacta a cliente, quien informa que caída del enlace se debe a un corte de luz afectado por factor climático, se valida con cliente que el enlace está operativo y funcionando con normalidad
- Se contacta a cliente, quien informa que la caída del enlace se debe a un corte de luz programado por parte de la empresa eléctrica en el sector, se valida con cliente que el enlace está operativo y funcionando con normalidad
- Se contacta a cliente, quien informa que la caída del enlace se debe a corte de luz programado ya que nadie se encuentra en establecimiento y decidieron apagar enlace, se valida con cliente que el enlace está operativo y funcionando con normalidad

	Gerencia Corporativa Atención Técnica Clientes NOC Clientes		Rev.: 1
Procedimiento de Monitoreo Cliente Subtel			Página: 10 de 11

4) Corte de fibra externo

- Se contacta a cliente quien indica un corte de fibra externo a las instalaciones del colegio, corte de acometida por camión con sobre altura. se envía equipo técnico al lugar para revisión y reposición de enlace afectado, restableciendo la conectividad a la normalidad
- Se contacta a cliente quien indica un corte de fibra externo a las instalaciones del colegio, corte de acometida por terceros. se deriva a soporte técnico para revisión y reposición de enlace afectado, restableciendo la conectividad a la normalidad
- Se contacta a cliente quien indica un corte de fibra externo a las instalaciones del colegio, informan caída de antena. se deriva a soporte técnico para revisión y reposición de enlace afectado, restableciendo la conectividad a la normalidad
- Se contacta a cliente quien indica un corte de fibra externo a las instalaciones del colegio, servicio afectado por poda de árboles. Se deriva a soporte técnico para revisión y reposición de enlace afectado, restableciendo la conectividad a la normalidad
- Se contacta a cliente quien indica un corte de fibra externo a las instalaciones del colegio, caída de árbol sobre acometida. Se deriva a soporte técnico para revisión y reposición de enlace afectado, restableciendo la conectividad a la normalidad
- Se contacta a cliente quien indica un corte de fibra externo a las instalaciones del colegio, servicio afectado por colisión de vehículo sobre poste de tendido eléctrico. Se deriva a soporte técnico para revisión y reposición de enlace afectado, restableciendo la conectividad a la normalidad.

5) Corte de fibra interno

- Se contacta a cliente quien indica un corte de fibra interno en las instalaciones del colegio, servicio afectado por manipulación de terceros, se envía equipo técnico al lugar para revisión y reposición de enlace afectado, restableciendo la conectividad a la normalidad
- Se contacta a cliente quien indica un corte de fibra interno en las instalaciones del colegio, servicio afectado por remodelación en establecimiento. Se envía equipo técnico al lugar para revisión y reposición de enlace afectado, restableciendo la conectividad a la normalidad

	Gerencia Corporativa Atención Técnica Clientes NOC Clientes		Rev.: 1
Procedimiento de Monitoreo Cliente Subtel			Página: 11 de 11

- Se contacta a cliente quien indica un corte de fibra interno en las instalaciones del colegio, servicio interrumpido por corte de fibra ocasionada por roedores. se envía equipo técnico al lugar para revisión y reposición de enlace afectado, restableciendo la conectividad a la normalidad

6) Accidente externo

- Se contacta a cliente quien indica un accidente en el sector que interrumpió el suministro eléctrico, pero que ya se encuentra restablecido y se valida enlace operativo con cliente.
- Se contacta a cliente quien indica un accidente en el sector que interrumpió el suministro eléctrico, se deriva a soporte técnico para revisión y reposición de enlace afectado, restableciendo la conectividad a la normalidad

7) Falla UPS

- Se contacta a cliente quien indica que la interrupción del servicio fue consecuencia de una falla en el sistema de respaldo energético (UPS) del cliente, se envía equipo técnico al lugar para revisión y reposición de enlace afectado, restableciendo la conectividad a la normalidad

4. ENCARGADOS

Francisco Javier Montenegro Montenegro fchavez@ext.grupogtd.com	Andree Ignacio Saldivia Schwartinsky Aisaldivia@ext.grupogtd.com
---	---