

	Gerencia Corporativa Atención Técnica Clientes Gerencia NOC Clientes		Rev.: 1
Procedimiento de Atención GTD- Telnext (Cliente Subtel)			Página: 1 de 9



Procedimiento de Atención GTD-Telnext

Área : Gerencia NOC Clientes. Gerencia : Atención Técnica Clientes. Grupo GTD
--

	Gerencia Corporativa Atención Técnica Clientes Gerencia NOC Clientes		Rev.: 1
Procedimiento de Atención GTD- Telnex (Cliente Subtel)			Página: 2 de 9

HISTORIAL DE VERSIONES			
REV	Descripción o cambio	Autor	Fecha
1	Creación del documento	Iván Rivera M.	14-01-2026
2	Revisión y modificaciones varias	Alejandro Moreno V.	14-01-2026
3	Revisión y modificaciones varias	Iván Rivera M.	11-02-2026
4	Revisión y modificaciones varias	Iván Rivera M.	17-05-2026
5	Revisión y modificaciones varias	Iván Rivera M.	14-06-2026

	Gerencia Corporativa Atención Técnica Clientes Gerencia NOC Clientes		Rev.: 1
Procedimiento de Atención GTD- Telnext (Cliente Subtel)			Página: 3 de 9

INDICE

Contenido

1. OBJETIVO	4
2. DETECCIÓN Y VALIDACIÓN INICIAL	4
2.1. MONITOREO HUAWEI	4
2.2. REGISTRO INTERNO.....	4
2.3. ENVIO DIARIO DE ENLACES CON PROBLEMAS	4
3. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE.....	5
3.1. ALARMAS	5
4. ESCALAMIENTO A TELNEXT	5
4.1. CORREO ELECTRÓNICO	5
4.2. CONTACTO TELEFÓNICO CON PROVEEDOR.....	5
4.3. CONTINGENCIA (WHATSAPP)	5
5. RESOLUCIÓN Y CIERRE DE TICKET	6
5.1. ESCENARIO A: INCIDENTE SOLUCIONADO POR PROVEEDOR.....	6
5.2. ESCENARIO B: INCIDENTE CORRESPONDE A GTD/TELSUR	6
5.3. ESCENARIO C: INCIDENTE CORRESPONDE A MODIFICACIONES INTERNAS.....	6
6. ESPERABLES PROVEEDOR.....	7
7. RESUMEN DE CONTACTO TELNEXT.....	7
8.1. PLANTILLA DE WHATSAPP (SIN RESPUESTA TELEFÓNICA)	8
9. ESCALAMIENTO DE EMERGENCIA	8
9.1 Escalamiento TELNEXT	8
9.2 Escalamiento GTD/Telsur	9

	Gerencia Corporativa Atención Técnica Clientes Gerencia NOC Clientes		Rev.: 1
Procedimiento de Atención GTD- Telnext (Cliente Subtel)			Página: 4 de 9

1. OBJETIVO

Establecer las acciones que permitan detectar, gestionar, escalar, procesar y dar cierre a los incidentes detectados en la plataforma de monitoreo, asegurando la comunicación efectiva con el proveedor **Telnext** y el cliente final (Proyecto Escuelas 2030 de Subtel) vía el **NOC Clientes** de GTD.

Nota: Este documento es de exclusiva utilización entre GTD y Proveedor y está dirigido a las Áreas Operativas de ambas empresas para entregar el servicio contratado por Subtel.

2. DETECCIÓN Y VALIDACIÓN INICIAL

2.1. MONITOREO HUAWEI

El Área de Monitoreo del Grupo GTD es responsable de la detección, diagnóstico y gestión inmediata de todas las interrupciones en los servicios de Internet del proyecto Conectividad para la Educación 2030 de Subtel, esto con el objetivo de restablecer la operatividad lo antes posible, alineado con los cumplimientos de los SLA establecidos en las bases y manteniendo la comunicación con el cliente.

2.2. REGISTRO INTERNO

El Área de Monitoreo del Grupo GTD es responsable de, una vez confirmado el incidente en plataforma, proceder a la apertura de un ticket de atención interno en plataforma Netcraker de GTD.

2.3. ENVIO DIARIO DE ENLACES CON PROBLEMAS

El área de Monitoreo del Grupo GTD es responsable de, 2 veces al día, enviar en horario de 10:00 hrs y 15:00 hrs., enviar en planilla Excel todos los casos pendientes de gestión por parte de proveedor, así como la actualización (en caso de gestión interna o solución) de todos los casos que se encuentren en revisión. Esto para mantener a ambas empresas actualizadas de los trabajos realizados en cada caso. Se solicita también a Telnext, responder a estos correos con actualizaciones que presenten por su lado de los casos mencionados.

	Gerencia Corporativa Atención Técnica Clientes Gerencia NOC Clientes		Rev.: 1
Procedimiento de Atención GTD- Telnext (Cliente Subtel)			Página: 5 de 9

3. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

3.1. ALARMAS

Monitoreo Subtel GTD debe contactar de forma inmediata a escuela afectada para informar sobre la detección del incidente y validar el estado de sus servicios localmente (energía, estado de equipos, etc.), esto con el objetivo de determinar la causa de la interrupción del servicio.

4. ESCALAMIENTO A TELNEXT

Independientemente de si se logró establecer contacto con el cliente o no, se deben seguir estrictamente los siguientes pasos:

4.1. CORREO ELECTRÓNICO


Enviar correo formal a Telnext con copia a escalamiento:



En el correo indicado, se debe reportar la incidencia con el máximo de información posible incluido los datos correspondientes al sitio.

4.2. CONTACTO TELEFÓNICO CON PROVEEDOR

Llamar al número de soporte Proveedor **(L-V 08:00 - 23:59, S-D-F 09:00 a 22:39)**:



Se debe informar sobre el envío del correo y solicitar gestión a la brevedad posible.

4.3. CONTINGENCIA (WHATSAPP)

En caso de que no contesten la llamada, se debe enviar un mensaje vía WhatsApp al mismo número, informando el incidente del **RBD** correspondiente y quedando a la espera de avances de parte de Telnext.

	Gerencia Corporativa Atención Técnica Clientes Gerencia NOC Clientes		Rev.: 1
Procedimiento de Atención GTD- Telnext (Cliente Subtel)			Página: 6 de 9

5. RESOLUCIÓN Y CIERRE DE TICKET

Proveedor debe comunicar a GTD mediante correo electrónico el resultado de la gestión. Tras la respuesta de Telnext, se presentan dos escenarios:

5.1. ESCENARIO A: INCIDENTE SOLUCIONADO POR PROVEEDOR

- **Solución** : Se ingresan los detalles de la solución en el ticket interno de GTD (Netcraker).
- **Validación:** Se confirma la operatividad en la plataforma Huawei y se valida directamente con el cliente.
- **Cierre** : Se procede al cierre del ticket.

5.2. ESCENARIO B: INCIDENTE CORRESPONDE A GTD/TELSUR

- **Escalamiento: Incidente** se escala al equipo de **Soporte Terreno de GTD** para su revisión física y resolución.
- **Validación:** Una vez que Soporte Terreno gestione, se valida la recuperación en la plataforma. De igual forma se debe exigir el formulario de atención con las gestiones realizadas y la toma de evidencias con app GPS Cam (Se acepta formato propuesto por Telnext)
- **Cierre** : Se finaliza el ticket interno.

5.3. ESCENARIO C: INCIDENTE CORRESPONDE A MODIFICACIONES INTERNAS

- Problema se produce por modificaciones de instalación realizadas por el establecimiento con técnicos propios. TELNEXT debe realizar levantamiento de estos cambios y trabajos a realizar para reestablecer el servicio. Se debe presentar cotización de trabajos y esperar aprobación por parte de GTD/Telsur para llevar a cabo los trabajos.

	Gerencia Corporativa Atención Técnica Clientes Gerencia NOC Clientes		Rev.: 1
Procedimiento de Atención GTD- Telnex (Cliente Subtel)			Página: 7 de 9

6. ESPERABLES PROVEEDOR

Una vez realizada la visita o atención por parte de Telnex, se solicita envío de **Formulario de Atención** vía correo electrónico.

En este formulario se debe indicar el detalle de los trabajos realizados así como la solución ejecutada para el caso correspondiente (reparación del servicio).

Adicionalmente, se solicita encarecidamente, adjuntar la evidencia (fotografías georreferenciadas con app GPS Cam) de estado de equipos y de problemas encontrados para que estos puedan ser enviados para revisión a SAGEC (Plataforma de Subtel) y de esta forma justificar el incidente en cuestión.

7. RESUMEN DE CONTACTO TELNEX

Canal	Detalle	Acción Requerida
Teléfono	+56 65 287 0300	Llamar tras enviar el correo.
WhatsApp	+ 56 9 9172 4177	Solo si no contestan la llamada.

	Gerencia Corporativa Atención Técnica Clientes Gerencia NOC Clientes		Rev.: 1
Procedimiento de Atención GTD- Telnext (Cliente Subtel)			Página: 8 de 9

8. PLANTILLAS DE CORREO DE ESCALAMIENTO

Asunto: REPORTE FALLA - [Nombre Establecimiento] - RBD: [Número]

Estimados Soporte Telnext, por la presente informamos incidente de servicio detectada en monitoreo para el siguiente punto:

- **Nombre/RBD:** [Detalle]
- **Fecha/Hora:** [DD/MM/AA - HH:MM]
- **Ticket NCC:** [Número]

Favor confirmar recepción y enviar número de ticket de gestión.

8.1. PLANTILLA DE WHATSAPP (SIN RESPUESTA TELEFÓNICA)

*"Hola Soporte Telnext. Se envió correo por incidente de **RBD: [Número]**. No logramos contacto telefónico con su área de soporte, favor gestionar a la brevedad. Gracias."*

9. ESCALAMIENTO DE EMERGENCIA

9.1 Escalamiento TELNEXT

Nivel	Responsable	Teléfono / WhatsApp
1	Turno Técnico.	569-4282 5463
2	Marco Candia Navarrete / Jefe de proyectos	569-9444 4395
3	Víctor Uribe Escobar / Jefe de área técnica.	569-6559 4911
4	Miguel Mieres Espinoza / Gerencia operaciones.	569-4105 5231
5	Pablo Mieres Espinoza /Gerente Negocios.	569-6616 6784
6	Cesar Mieres Espinoza /Gerente General Telnext Spa	569-7667 1913
7	Correo serviciotecnico@telnext.cl	Registro de eventos

	Gerencia Corporativa Atención Técnica Clientes Gerencia NOC Clientes		Rev.: 1
Procedimiento de Atención GTD- Telnext (Cliente Subtel)			Página: 9 de 9

9.2 Escalamiento GTD/Telsur

Nivel	Nombre / Cargo	Teléfono / WhatsApp	E-mail	Observaciones
1	Soporte Técnico	+56933117159	Monitoreo_Subtel_Gtd@grupogtdlatam.onmicrosoft.com	Primer punto de contacto para incidencias
2	Iván Rivera – Encargado Monitoreo Subtel	+56996766339	ivan.rivera@grupogtd.com	Escalamiento en caso de no respuesta y casos críticos
3	Carolina Flores. – E. Plataforma Monitoreo GTD	+56996476702	Carolina.flores@grupogtd.com	Casos críticos.
4	Fernando Schulz		Fernando.Schulz@grupogtd.com	Escalamientos críticos en caso de no respuesta de niveles anteriores.