

steady ZMP usage, lift z=0.00 m
steady ZMP usage, lift z=0.64 m
ω [rad/s]
2
1
0
−1
−2
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
v_x [m/s]
usage u (red: $u = 1$)
1.44
1.28
1.12
0.96
0.80
0.64
0.48
0.32
0.16
0.00