



CERTIFICADO DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS E INCÊNDIO - NBR 12779

COMERCIAL DE EXTINTORES PASSO FUNDO LTDA-05.369.852/0001-74

ANTONIO MARINHO ALBUQUERQUE, 515 - DIST IND VALINHOS - PASSO FUNDO/RS - Telefone: (54) 3313 1914

Data Manutenção: 20/05/2024

Data: 17/12/2024

Declaramos que as mangueiras de incêndio abaixo relacionadas foram inspecionadas e/ou mantidas conforme NBR 12779 e que elas obtiveram aprovação/condenação de acordo com o resultado apresentado. Este certificado deve ser mantido pelo usuário até a proximas inspeção/manutenção.

56458-HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - PREDIO RADIOTERAPIA - TEIXEIRA SOARES, 808 - PASSO FUNDO/RS

ITEM	IDENTIFICAÇÃO	HIDRANTE	MARCA DO DUTC FLEXÍVEL	MARCA DA UNIÃO	DIÂMETRO (mm)	COMPRIMENTO NOMINAL (M)	TIPO	MÊS/ANO FABRICAÇÃO	PRESSÃO DE ENSAIO (Kgf/cm2)	DATA PROXIMA INSPEÇÃO	DATA DA PRÓXIMA MANUTENÇÃO	COMPRIMENTO REAL (M)	COMP. DE LUVA DE EMPATAMENTO (mm)	CARCAÇA TEXTIL	REVESTIMENTO	MANCHAS	DESGLIZAMENTO DE UNIÕES	ACOPLAMENTO DE UNIÕES	VEDAÇÕES E GAXETAS	NBR/EB	ENSAIO HIDROSTÁTICO	REENPATAÇÃO	COMPRIMENTO FINAL (M)	SUBSTITUIÇÃO DE UNIÕES	SUBSTITUIÇÃO DE VEDAÇÕES	SUBSTITUIÇÃO DE ANEIS	NOVO ENSAIO HIDROSTÁTICO	LIMPEZA	SECAGEM	RESULTADO FINAL
	01		KIDDE	CTX	25	30	1	08/12	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	02		KIDDE	CTX	25	30	1	08/12	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	03		KIDDE	CTX	25	30	1	08/12	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	04		KIDDE	CTX	25	30	1	07/10	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	05		KIDDE	CTX	25	30	1	08/12	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	06		KIDDE	CTX	25	30	1	08/12	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	07		KIDDE	CTX	25	30	1	08/12	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	08		KIDDE	CTX	25	30	1	08/12	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	09		KIDDE	CTX	25	30	1	08/12	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	10		KIDDE	CTX	25	30	1	08/12	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	11		KIDDE	CTX	25	15	1	08/12	14	11/24	05/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	12		SUPERFLEX	CTX	40	15	2	09/13	17	11/24	05/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	13		SUPERFLEX	CTX	40	15	2	05/12	17	11/24	05/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	14		SUPERFLEX	CTX	40	15	2	06/12	17	11/24	05/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	15		SUPERFLEX	CTX	40	15	2	06/12	17	11/24	05/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	16		SUPERFLEX	CTX	40	15	2	09/13	17	11/24	05/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	17		SUPERFLEX	CTX	40	15	2	06/12	17	11/24	05/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	18		SUPERFLEX	CTX	40	15	2	05/12	17	11/24	05/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	19		SUPERFLEX	CTX	40	15	2	10/17	17	11/24	05/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	20		SUPERFLEX	CTX	40	15	2	09/13	17	11/24	05/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	21		SUPERFLEX	CTX	40	15	2	05/12	17	11/24	05/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	22		SUPERFLEX	CTX	40	15	2	09/13	17	11/24	05/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A



CERTIFICADO DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS E INCÊNDIO - NBR 12779

COMERCIAL DE EXTINTORES PASSO FUNDO LTDA-05.369.852/0001-74

ANTONIO MARINHO ALBUQUERQUE, 515 - DIST IND VALINHOS - PASSO FUNDO/RS - Telefone: (54) 3313 1914

Data Manutenção: 20/05/2024

Data: 17/12/2024

Declaramos que as mangueiras de incêndio abaixo relacionadas foram inspecionadas e/ou mantidas conforme NBR 12779 e que elas obtiveram aprovação/condenação de acordo com o resultado apresentado. Este certificado deve ser mantido pelo usuário até a proximas inspeção/manutenção.

56458-HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - PREDIO RADIOTERAPIA - TEIXEIRA SOARES, 808 - PASSO FUNDO/RS

ITEM	IDENTIFICAÇÃO	HIDRANTE	MARCA DO DUTC FLEXÍVEL	MARCA DA UNIÃO	DIÂMETRO (mm)	COMPRIMENTO NOMINAL (M)	TIPO	MÊS/ANO FABRICAÇÃO	PRESSÃO DE ENSAIO (Kg/cm2)	DATA PROXIMA INSPEÇÃO	DATA DA PRÓXIMA MANUTENÇÃO	COMPRIMENTO REAL (M)	COMP. DE LUVAS DE EMPATAMENTO (mm)	CARCAÇA TEXTIL	REVESTIMENTO	MANCHAS	DESLIZAMENTO DE UNIÕES	ACOPAMENTO DE UNIÕES	VEDAÇÕES E GAXETAS	NBR/EB	ENSAIO HIDROSTÁTICO	REEMPATAÇÃO	COMPRIMENTO FINAL (M)	SUBSTITUIÇÃO DE UNIÕES	SUBSTITUIÇÃO DE VEDAÇÕES	SUBSTITUIÇÃO DE ANEIS	NOVO ENSAIO HIDROSTÁTICO	LIMPEZA	SECAGEM	RESULTADO FINAL
	23		PREDIAL	CTX	40	15	1	07/99	17	11/24	05/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	24		PREDIAL	CTX	40	15	1	07/99	17	11/24	05/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	25		PREDIAL	CTX	40	15	1	07/99	17	11/24	05/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	26		PREDIAL	CTX	40	15	1	07/99	17	11/24	05/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	27		PREDIAL	CTX	40	15	1	07/99	17	11/24	05/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	28		PREDIAL	CTX	40	15	1	07/06	17	11/24	05/25	15		A	A	A	A	A	A	A	A		15	N	N	N	A	S	S	A
	29		KIDDE	CTX	25	30	1	03/09	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	30		KIDDE	CTX	25	30	1	03/09	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	31		KIDDE	CTX	25	30	1	04/08	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A
	32		POLI FLEX	CTX	25	30	1	10/04	14	11/24	05/25	30		A	A	A	A	A	A	A	A		30	N	N	N	A	S	S	A

A - Aprovado | N - Não | S - Sim

A mangueira tipo 1 não é indicada para op uso comercial ou industrial; a sua utilização nestes locais está em desacordo com a recomendação normativa. No caso de um acidente ou sinistro, o responsável ou proprietário está sujeito a responsabilidade civil e criminal, além de eventual problema de ressarcimento de seguro. Recomenda-se a sua substituição por no minimo mangueira tipo 2.

A união luva curta (luva de empatamento menor que 40mm) não é indicada para o uso comercial ou industrial; a sua utilização nestes locais está em desacordo com a recomendação normativa. No caso de um acidente ou sinistro, o responsável ou proprietário está sujeito a responsabilidade civil e criminal, além de eventual problema de ressarcimento do seguro. Recomenda-se a sua substituição por união adequada conforme a ABNT NBR 14349

Álvaro M. da Costa Junior

Engenheiro Mecânico

CREA / RS 197305

RESPONSÁVEL TÉCNICO