

Secure and sustainable energy



METANLÆKAGESØGNING Kontrolrapport

"TÅGHOLM BIOGAS P/S"



Faktaark

Kunde	Rådgiver
Tågholm Biogas P/S	Nordic Green Engineering ApS
Tågholmvej 2 6230 Rødekro	Bohrsvej 5 8600 Silkeborg
·	
CVR-nr.: 41067640	CVR-nr.: 42312479
Kontaktperson: Michael Torp Sangild	Web: www.dknge.dk
Udført af	Godkendt af
Sara Ford Kvistgaard	Anders Buhl Larsen
Tlf.nr.: 2610 6026	
E-mail: sfk@dknge.dk	
Udgave	Godkendt pr.
Version 1	21. december 2023
Metanlækagesøgning udført pr.	Vejrforhold den pågældende dag
13. november 2023	Delvist overskyet 6,5 °C 5 m/s
	Wer: 20231114 6723 037 000 000 8 AUTO 13, november 2023 (m/s)

Bilag

Bilag 1 : Opgraderingsanlæg, CO₄-afkast

Bilag 2 : Egenkontrolprogram, Tågholm Biogas



Indholds for tegnelse

Faktaark	1
Indledning	3
Resultater	
Egenkontrolprogram	6
Konklusion	



Indledning

Energistyrelsen har pr. 16. december 2022 offentliggjort en ny bekendtgørelse 1535 "Bekendtgørelse om bæredygtighed og besparelse af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler og flydende biobrændsler til energiformål, mv". På den baggrund har Nordic Green Engineering udført metanlækagesøgning på Tågholm Biogas P/S samt kontrolleret anlæggets egenkontrolprogram.

Undersøgelsen har til formål at lokalisere kilderne til metanemission fra biogasproducenter samt at komme med forslag til eventuelle udbedringer hertil.

Metanlækagesøgningen er udført af Nordic Green Engineering med et FLIR GF77 LR-gaskamera, GMI Gasurveyor 700 gasmåler, Geotech G5000 gasmåler og Schütz GPL 3000 "sniffer".

Lækagesøgningen udføres ved, at omgivende stråling opsamles via en infrarød linse på et IRbilleddannelsessystem og begrænses til den bølgelængde, der karakteriserer metan (7,8 μm). Ved hjælp af et smalbåndsfilter, vises metan (CH₄) som en farvet gassky foran baggrunden i realtid. Undersøgelsen udføres fra forskellige og overlappende målepunkter. CH₄-koncentrationen bestemmes med en GMI Gasurveyor 700 gasmåler, Geotech G5000 gasmåler og Schütz GPL 3000 "sniffer". Gasmåleren er en multirange måleenhed med en integreret pumpe, der sammen med en sonde, sikkert kan kontrollere f.eks. samlinger mellem overdækninger og murkroner på biogasanlægget.

Inden lækagesøgningen påbegyndes er det kontrolleret, at systemet drives efter normal drift.



Resultater

Der er ved metanlækagesøgning identificeret 1 lækage på anlægget. Af nedenstående situationsplan fremgår alle observerede metanlækager. Lækagerne er markeret med rødt.



Resultaterne af lækagesøgningen fremgår nedenstående tabel 1. Alle lækager er vurderet ud fra, om de anbefales udbedret hurtigst muligt, kræver større investering/længere tidshorisont eller om de er uproblematiske at udbedre.

Ved lækagesøgningen er anlæggets egenkontrolprogram gennemgået og/eller tilrettet efter anlægsforholdene.

Der er ved lækagesøgningen udført målinger af CH₄ afkast fra aminopgraderingsanlæg. På den baggrund er der udregnet værdi af CH₄ i den udledte offgas, se bilag 1.

Opgraderingsanlæg	Målt CH4% i rågassen	CH4% slip i offgas
1	56,8	0,0327



Billede dokumentation 9.2 © □LR √ 7-8.5μm -1.8 **\$FLIR** Nummerering jf. situationsplan Video ID Tågholm video 1 Lækagestørrelse Beskrivelse af kilde (1=lille, 2=mellem, 3=stor) R4, topomrører 1 Udbedring Kræver større investering Hurtigst muligt Nej Forslag til udbedring Evt. kommentarer Efterspænd brilletætning

Blev udbedret med det samme

Tabel 1



Egenkontrolprogram

Som en del af metanlækagekontrollen, skal biogasproducenterne føre egenkontrol på anlægget. Egenkontrolprogrammet skal udfyldes, holdes opdateret og arkiveres og være tilgængelig ved den årlige gennemgang udført af ekstern part.

Nordic Green Engineering kontrollerer anlæggenes egenkontrolprogram for at sikre fokus på minimering af metantab gennem metodisk gennemgang af relevante anlægskomponenter. Det anbefales at anlæggene gennemgår egenkontrol ved anvendelse af en "sniffer", sæbevand el.lign.

Tågholm Biogas P/S har udarbejdet eget egenkontrolprogrammet, se bilag 2. Egenkontrolprogrammet udfyldes løbende og kontrolleres, som minimum, ved kommende års lækagesøgning.

Det anbefales at afgrænsningen visualiseres med oversigtskort el.lign. Dette er forelagt anlægget, og dette forventes implementeret i starten af 2024.



Konklusion

Der er ved metanlækagesøgning identificeret 1 lækage på anlægget, som blev udbedret med det samme. Anlægget fremstår desuden pænt og driftsfolk er opmærksomme på vedligehold af anlægget.

Der er ved lækagesøgningen udført målinger af CH_4 afkast fra opgraderingsanlæg, hvor det samlede afkast af CH_4 i off-gassen måles til 0,0327%.

Det vurderes desuden, at egenkontrolprogrammet er fyldestgørende og at der udføres en ny metanlækagesøgning indenfor kommende kalenderår.

De nyetablerede tanke 7 og 8 er gennemgået tidligere på året og igen filmet uden fund af lækager.

Tågholm Biogas P/S Udregning af CH4 i afkast fra opgraderingsanlæg

Biogas råmængde i m³ (ind) TOTAL:	30.936	m^3
Potentiel biometan i m ³ (ud) TOTAL: Metanprocent	17.256 57%	
Biometan mængde i m³ Anlæg 1 (ud):	17.256	m³
Biometan ud FAST værdi CH ₄ %:	98	%
Biometan ud FAST værdi CO ₂ %:	1,5	%
Målt LEL fra afkast i % Anlæg 1:	0,7885	%
FAST værdi LEL:	5	%
Samlet CH ₄ i biometanen (opgradering ud)	16910,88	m³
LEL volumen værdi i %	0,039425	vol %
Offgas-afkast i m ³	14.025	m ³
CH ₄ i offgas-afkast i m ³	5,529404	m³
Totalmængde CH ₄ som kommer ind i opgraderingsanlægget	16916,41	m^3
Opgraderingsanlægget taber CH ₄ m ³	0,032687	%

Skema til udførsel af metan lækage på samtlige reaktortanke (Månedlig)

	Overtryksventil	Skumventil/	Tjek for lækage	Afgangsrør/ Gasrør	GasBooster	Omrører luger	Master - toppen af	Samlinger mellem	Vandstand Kondensatbrønd	
		Akseltætning	mellem				dugen	gasrør		
			tank og							
Reaktor			dug (Kvartal)							Dato + Initialer
R1			(Kvartai)							IIIItialei
R2										
R3										
R4										
R5										
R6										
R7										
R8										
L1										
Fortank										
Kondensatbrønd 1										
Kondensatbrønd 2										
Kondensatbrønd 3										
Ammongas										
Fakkel										
Svovlfilter										