

Metan Lækage gennemgang af Tovsgaard Biogas





Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	2
2.	Informationer om Kunden	3
3.	Informationer om anlægget	4
4.	Informationer vedrørende anlægsgennemgangen	6
5.	Anlægsgennemgang	7
	5.1 Observation 1	7
	5.2 Observation 2	8
	5.3 Observation 3	9
	5.4 Observation 4	10
	5.4 Observation 5	11
6	Punktkilder	12
7	Sammenfatning af anlægsgennemgang.	13



1. Indledning

Energistyrelsens tiltag, omkring regulering af metantab på biogas – og rensningsanlæg, betyder at alle anlæg skal have kontrolleret tilstanden på de gasbærende systemer. Lundsby Renewable Soultions A/S har derfor gennemgået jeres anlæg med det udstyr, som energistyrelsen påkræver til at identificere eventuelle kilder til metanslip.

Anlægget er blevet gennemgået systematisk og enhver lækage er dokumenteret med enten måling, billede, tekst eller filmsekvens. Hver lækage, som findes på anlægget, vil blive kategoriseret ud fra en vurdering af graden af udslip, samt dennes placering og samtidig vil der foreligge en beskrivelse af udbedringsforslag, hvis dette er påkrævet.

Lækagesøgningen er planlagt således, at den er fortaget på et tidspunkt, hvor anlægget er i normal drift og at der på dagen ikke er kraftig vind eller nedbør.




2. Informationer om Kunden

W. A. C.				
Kundens oplysninger				
Kundens navn	Tovsgaard Biogas			
Adresse	Tovsgaardvej 5 7700 Thisted			
Telefon				
Kontaktperson	Morten Kirk			
Telefon	20163705			
Etablerings år	2008			
Årstal for eventuelle udvidelser	2014			
Årlig Biomasse indfødning	36.000 kg			
Årlig strømproduktion	2.600.000 KW			
Aftalegrundlag for anlægsge	ennemgang			
Eksempel: Det er aftalt med anlægs ejer Morten Kirk, at anlægsgennemgangen er for hele anlægget og at man ønsker kamerainspektion og sniffer gennemgang på alle gasbærende dele på anlægget				
Særlige forhold eller opmærksomhedspunkter oplyst af kunden				
Eksempel: Ingen anmærkninger fra kunden.				



3. Informationer om anlægget





Identifikation af anlæggets gasbærende system / Gennem	ngangen vil omfatte følgende
--	------------------------------

For tank, Reaktor Tank 1, Reaktor Tank 2, Mixertank, Lager Tank, Gas Lager, Gas køling, 2 x Gas Motor



4. Informationer vedrørende anlægsgennemgangen

Indledende oplysninger			
Dato for udførsel	15-06-2023		
Teknikerens navn	Mark Rosenqvist		
Telefonnr.:	25743414		
Mail:	mjr@lundsby.dk		
Instrumenter og udstyr	brugt ved gennemgang		
Gaskamera	FLIR GF77		
Sniffer	GMI Gassurveyor 700		
Andet	Spray og sæbevand		
Generelle vejrforhold ved gennemgang			
Temperatur	+22°C		
Vindforhold	3 m/s		
Vejr	Solrigt		

Metodeforklaring

Anlægget vil blive gennemgået med udgangspunkt i førnævnte aftalegrundlag med kunden. Observationer vil blive opdelt i 3 kategorier, som henleder til hvilken tiltag som bør initieres. Alle observationer efterfølges af forslag til udbedringer eller korrigerende tiltag. Tidshorisonten, som anbefales for den pågældende udbedring er beskrevet i de 3 kategorier.

De 3 kategorier er som følgende:

Alvorlig: Lækager som vurderes alvorlige og kræver handling nu eller indenfor kort tid.

Mindre alvorlig: Lækager som vurderes som mindre alvorlige og kræver handling i nærmeste fremtid.

Observeres: Potentielle lækager, som endnu ikke er opstået, men det vurderes at der vil kunne forekomme lækage inden næste anlægsgennemgang.




5. Anlægsgennemgang

5.1 Observation 1

Område beskrivelse	Reaktor 1
Lækage beskrivelse	Sikkerhedsventil utæt

Billeder eller anden dokumentation af lækagen





Kategorisering	Alvorlig:	Mindre alvorlig: X	Observeres:
Tidsramme for udbedring		8 uger.	
Udbedringsforslag	Kunden har købt nye sikkerheds ventiler. Som han selv skifter		
Bemærkninger			



5.2 Observation 2

Område beskrivelse	Reaktor Tank 1
Lækage beskrivelse	Skumventil utæt.
Billeder eller anden dokumentation af lækagen	




Kategorisering	Alvorlig:	Mindre alvorlig: X	Observeres:
Tidsramme for udbedring		4 uger	
Udbedringsforslag	Kunden har købt nye pakninger til skumventil. Som han selv skifter		
Bemærkninger	Ekstra vægt lagt på skumventil låg for at minimere lækage.		nere lækage.



5.3 Observation 3

Område beskrivelse	Reaktor Tank 2	
Lækage beskrivelse	Sikkerhedsventil utæt.	

Billeder eller anden dokumentation af lækagen





Kategorisering	Alvorlig:	Mindre alvorlig: X	Observeres:
Tidsramme for udbedring		8 uger	
Udbedringsforslag	Kunden har købt nye sikkerheds ventiler. Som han selv skifter		
Bemærkninger			



5.4 Observation 4

Område beskrivelse	For Tank / Gas Lager	
Lækage beskrivelse	Sikkerhedsventil utæt.	

Billeder eller anden dokumentation af lækagen





Kategorisering	Alvorlig:	Mindre alvorlig: X	Observeres:
Tidsramme for udbedring		8 uger	
Udbedringsforslag	Kunden har købt nye sikkerheds ventiler. Som han selv skifter		
Bemærkninger			



5.4 Observation 5

Område beskrivelse	Lager Tank	
Lækage beskrivelse	Det er tydeligt at der er utætheder langs beton kanten hele vejen rundt.	
Billeder eller anden dokumentation af lækagen		



Kategorisering	Alvorlig:	Mindre alvorlig:	Observeres: X	
Tidsramme for udbedring			6 måneder	
Udbedringsforslag	Kunden planlægger renovere af Reaktor Tank 2 i løbet af 2023			
Bemærkninger	Denne observation dokumenteret som en observersion. Det er ikke muligt at detekter utæthederne med metan kamera. Men med sniffer kan man detekter metan under dugen ved kant overgang.			



6 Punktkilder

Findes der punktkilde	er på anlægget	Ja:	Nej: X
Beskrivelse af punktk	ilde:		
Er der udført målinge	r og beregninger	Ja:	Nej: X
			,
Resultat af måling og	beregning		
Er resulatet acceptabelt i henhold til energistyrrelsen Max 1% Ja: Nej:		Nej:	
Bemærkninger:	Anlægget forsynet med 2 stk. gas motor.		
L	l .		



7 Sammenfatning af anlægsgennemgang.

Alvorlige lækager fundet på anlægget		
Mindre alvorlige lækager fundet på anlægget	4	
Steder/områder, hvor risikoen for lækage kan forekomme observeres	1	
Bemærkninger til anlægsgennemgangen		
Mixertank. Tank ikke fuld lukket. Ved fyldning kan gas udslip tømt efter fyldning. DD. 0,2% CH4 målt ved tom tank.	forkomme. Tanke	n bliver hurtigt
Er tidligere anmærkninger udbedret Ja:	Nej: X	Delvist:
Bemærkninger til tidligere anmærkninger		
Er der udført kontrol af anlæggets egenkontrolskema	Ja:	Nej: X
Bemærkninger til anlæggets egenkontrolskema	ivej. A	
Democraminger in amæggets egenkontrolskema		

