

Wärmekreis Berlin GmbH

Bessemerstraße 72, 12103 Berlin
Annette Grewe | service@waermekreis-berlin.de

Gemeinschaft der Wohnungseigentümer Ebersstraße 84
c/o Hofbogen Immobilienverwaltung GmbH
Hauptstraße 118, 10827 Berlin

Rechnung

Nummer: WK-250925-PV84
Rechnungsdatum: 2025-09-25
Leistungsort: Ebersstraße 84, Heizraum
Leistungszeitraum: 24.09.2025, 12:40 bis 14:10 Uhr

Leistung	Menge	Netto / EUR	Gesamt / EUR
Undichte Probenahmearmatur im Zirkulationsrücklauf ersetzen	1	96,00	96,00
Montage, Dichtheitskontrolle und Dokumentation, Stunden	1,5	68,00	102,00
Nettobetrag			198,00
Umsatzsteuer 19 Prozent			37,62
Rechnungsbetrag			235,62

Nach dem Labortermin wurde Tropfwasser an der vorhandenen Probenahmearmatur gemeldet. Die Spindelabdichtung ließ sich nicht nachstellen. Armatur gewechselt, Anschluss abgedichtet und auf Dichtheit kontrolliert. Monteur Deniz Acar meldete den Abschluss Frau Wendt. Die Arbeiten wurden nach der ohnehin am selben Tag ausgeführten Kesselwartung erledigt. Deshalb keine weitere Anfahrt. Die Wartungsrechnung EB84-HW-2025 enthält diese Armatur und diese Arbeitszeit nicht.

Zahlbar bis 09.10.2025 unter Angabe WK-250925-PV84. Der ausgetauschte Altteil wurde dem Hausservice gezeigt und anschließend als Metallschrott mitgenommen.

Mit freundlichen Grüßen
Annette Grewe