Nachbesprechung zum Vorgang ME-19

Dreimal dieselbe Seriennummer

1 Durchführung

Beginnen Sie mit Eingang, Sachgrundlage und Stellungnahme. Prüfen Sie die im Tabellenregister genannten Vorgänge anhand der Rohdaten. Geben Sie den Nachtrag und den späteren Vermerk erst nach dem ersten Entwurf frei. Die Bildschirmdarstellung bildet einen Auszug des Registers ab.

2 Fallbezogene Gegenprüfung

2.1 Kontrollpunkt 1

Adapterkennung, Anlagenkennung und Messwerte als getrennte Prüfmerkmale behandeln.

2.2 Kontrollpunkt 2

Druckdatum und Exportzeitpunkt trennen. Vorlagenfehler schließt eine fehlende Messung nicht aus.

2.3 Kontrollpunkt 3

Nachprüfungen und mögliche vorläufige Betriebseinschränkung nach konkretem Sicherheitsrisiko staffeln.

2.4 Kontrollpunkt 4

Keinen Serienfehler, Schadensfall oder externen Meldeverzicht behaupten, bevor Voraussetzungen geklärt sind.