Datei: 01_Eingang.eml

Von	Fachpostfach Hameln <fachpostfach@merrensteg.example>
An	Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Mon, 12 Oct 2026 09:15:00 +0200
Betreff	Zwei Termine im Regulierungsmonitor

Ein abonnierter Rechtsmonitor meldet der Merrensteg Elektrosysteme SE, die EU-Cyberresilienz-Verordnung müsse erst Ende 2027 in den Produktabläufen berücksichtigt werden. Zwei Tage später wird der Service in Hameln auf ungewöhnliche Netzwerkverbindungen eines Antriebscontrollers aufmerksam. Das Fachteam nutzt denselben Monitor für passive Schalter, ältere Controller und ein separat vertriebenes Diagnoseprogramm. Nora Eibenrode möchte wissen, welche Meldeschritte vor dem allgemeinen Anwendungsdatum bereits vorbereitet sein müssen. Sie beauftragt einen Abgleich mit dem amtlichen Text und eine Entscheidungsvorbereitung zum aktuellen Ticket. Eine Freigabe zur Meldung oder zum Versand von Kundeninformationen ist noch nicht erteilt.

Sachgrundlage zum Vorgang ME-08

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 13. Oktober 2026

Der Produktstamm nennt drei betroffene Familien. Serie H40 besteht aus mechanischen Schaltern ohne eigene Software. Serie C18 ist ein vernetzter Controller mit Firmware. Diagnoseprogramm D5 wird gesondert lizenziert und kann Controller auslesen. Der Monitor übernimmt in allen drei Zeilen denselben Stichtag. Ticket S61 enthält zunächst nur einen externen Hinweis auf eine veröffentlichte technische Angriffsbeschreibung. Für die Hamelner Produkte ist darin keine erfolgreiche Ausnutzung belegt. Das interne Register enthält noch keinen Vertreter für die Meldestelle und keine Kontaktperson für Kundeninformationen. Die erste betriebliche Meldung ging am 9. Oktober um 08.40 Uhr ein und wurde als Wartungsvorgang abgelegt.

Datei: 03_Stellungnahme.eml

Von	Beteiligter Fachbereich <fachbereich@merrensteg.example>
An	Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Thu, 15 Oct 2026 09:41:00 +0200
Betreff	AW: Zwei Termine im Regulierungsmonitor

Das Produktteam meint, Altgeräte seien pauschal ausgenommen, weil die erste C18-Serie bereits 2025 ausgeliefert wurde. Der Service hält dagegen, dass noch laufend Geräte aus der Serie bereitgestellt werden. Für die Diagnoseanwendung ist unklar, ob sie die betroffene Komponente enthält oder nur dieselbe Versionsnummer trägt. Die Technik weist darauf hin, dass die dokumentierte auffällige Verbindung auch aus einem kundenseitig gestarteten Test stammen könnte. Ein Vertriebsleiter möchte deshalb erst die reguläre Produktprüfung im nächsten Quartal abwarten. Ein anderer Standort will sofort eine Sicherheitsmeldung für alle drei Familien vorbereiten. Beide Vorschläge stützen sich bislang stärker auf den Monitor als auf den Normtext und die Incident-Belege.

Produkt- und Melderegister zum Ticket S61

Merrensteg Elektrosysteme SE · Auszug für den Vorgang in Hameln

Quelle 04a_Rohdaten.csv · Die Spalten folgen dem Export.

Kennung	Vorgang	Stand	Beleggrenze
H40	Mechanischer Schalter	Keine Software	Produktstamm
C18	Controller mit Firmware	Version 3.7 bestätigt	Reichweite 3.8 offen
D5	Diagnosesoftware	Separat lizenziert	Komponentenliste fehlt
S61	Erster Hinweis	09.10. 08:40	Angriffsbeschreibung
K18	Bestätigter Kundenvorfall	18.10. 20:16	Ausnutzung bei Kunde
M18	Maileingang	18.10. 22:02	Lesestatus ungeklärt

Erfasste Zeilen	**6**

Datei: 04a_Rohdaten.csv

Kennung	Vorgang	Stand	Beleggrenze
H40	Mechanischer Schalter	Keine Software	Produktstamm
C18	Controller mit Firmware	Version 3.7 bestätigt	Reichweite 3.8 offen
D5	Diagnosesoftware	Separat lizenziert	Komponentenliste fehlt
S61	Erster Hinweis	09.10. 08:40	Angriffsbeschreibung
K18	Bestätigter Kundenvorfall	18.10. 20:16	Ausnutzung bei Kunde
M18	Maileingang	18.10. 22:02	Lesestatus ungeklärt

Datei: 05_Registerauszug.png



Bilddatei: 05_Registerauszug.png

Nachgereichte Unterlage

Datum 19.10.2026
Von Fallführung · Belegnachtrag
An Vertraulicher Bearbeitungskreis

Am 19. Oktober legt die Produktsicherheit eine bestätigte Kundenmeldung vor. Ein Kunde hat am 18. Oktober um 20.16 Uhr einen unbefugten Zugriff auf einen C18 mit Firmware 3.7 dokumentiert. Eine interne Analyse reproduziert die Angriffsfolge am folgenden Morgen. Das Team kann noch nicht ausschließen, dass die Variante 3.8 ebenfalls betroffen ist. Die erste E-Mail der Kundenbetreuung wurde laut Eingangsbuch am 18. Oktober um 22.02 Uhr zugestellt. Es fehlt ein Nachweis, wann die produktsicherheitsverantwortliche Stelle sie geprüft hat. Das Team möchte die Unsicherheit über die Kenntniszeit und die Relevanz der früheren Meldung sichtbar im Fristenlauf behandeln.

Besprechungsvermerk zum Vorgang ME-08

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 20. Oktober 2026

Verknüpfe amtliche Regelung, Produkt- und Rollenmerkmale, Anwendungszeitpunkt und konkrete Bearbeitungsschritte. Erfasse gesondert, welche Tatsachen nur für eine Schwachstelle sprechen und welche für eine tatsächliche Ausnutzung. Lege eine nachvollziehbare Zeitleiste für mögliche Kenntnisse an und markiere, von welcher Annahme eine Fristberechnung ausgeht. Kläre, wie der Konzern einen aktuellen Meldevorgang von der langfristigen Umsetzung allgemeiner Produktpflichten abgrenzt. Die Geschäftsleitung benötigt für den nächsten Morgen eine übersichtliche Liste von Nachweisen, beteiligten Funktionen und offenen Entscheidungen. Wo der exakte Kenntniszeitpunkt streitig ist, arbeite mit mehreren begründeten Szenarien.

Auftrag zur weiteren Bearbeitung

Datum 20.10.2026
Von Interne Rechts- und Compliance-Abteilung
An Verantwortliche Fachstelle

Erstelle ein Änderungsregister und eine Meldetriage mit Produktzuordnung, gesonderten Stichtagen, Fristen und Verantwortlichen.

Der Entwurf soll jede tragende Feststellung mit Aktenstück und genauer Fundstelle verbinden. Der stärkste Einwand und die benötigte Freigabe sind gesondert auszuweisen.

MERRENSTEG ELEKTROSYSTEME SE

Zwei Termine im Regulierungsmonitor

Monitoring regulatorischer Änderungen und technischer Rechtsbegriffe

Interne Arbeitsfolie · abgeleitet aus dem Aktenbestand

Bearbeitungsauftrag

Erstelle ein Änderungsregister und eine Meldetriage mit Produktzuordnung, gesonderten Stichtagen, Fristen und Verantwortlichen.

1. **Belege mit Fundstellen erfassen**
2. **Gegenindiz und Folgen prüfen**
3. **Entwurf mit Freigabe ablegen**