ERP Änderungsauftrag vom 21. Oktober

ERP-CHG-261021-04 | Linie 3 | Export am 06.11.2026, 10:42 Uhr

1 Anlass und zeitlicher Verlauf

Zeit vor Ort	Vorgang	Vermerk im Ticket
21.10. 16:40	Störung eröffnet	Abgleich Rezeptzuordnung meldet Fehler bei drei technischen Testaufträgen. Vorgeschlagene Überbrückung bis zur erneuten Prüfung.
21.10. 17:06	Änderung erlaubt	IT-Betriebsfreigabe für einen befristeten technischen Betrieb. QS-Produktfreigabe ist nicht Gegenstand des Tickets.
21.10. 17:18	Regel geändert	WARN_RECIPE_MAP_MISSING von BLOCK auf WARN. Anzeige der bestehenden Artikel- und Folienzuordnung bleibt erhalten.
22.10. 08:30	Rücktest fällig	Aufgabe ist im Ticket angelegt. Das Prüfergebnis und die Rückstellung auf BLOCK fehlen im Änderungsverlauf.
06.11. 10:42	Export	Regelvergleich aus laufender Konfiguration und Sicherung vom 20.10. weist WARN weiter aus.

2 Wirkung im Serienauftrag

Die Einstellung betrifft die Reaktion des ERP auf eine fehlende Zuordnung zwischen MES-Rezept und Artikel. Sie erteilt keine Freigabe für BK64-M06 und ändert keine Rezeptur im MES. Das ERP kann mit Warnstufe WARN die vorhandene Kombination R04 und V08 weiter anzeigen und eine Routinefreigabe annehmen.

3 Offene Kontrolle

Das Feld für die Wiederherstellung der Sperre ist im Export leer. Der Nachweis einer technisch wirksamen Rückstellung ist separat zu erbringen. Das Ticket führt keinen Benutzer des Linienterminals auf.