

Kostenvoranschlag Außenspiegel

Der Kostenvoranschlag nennt Ersatzteile von 960 EUR netto und Arbeitskosten von 520 EUR netto. Daraus ergeben sich 1.480 EUR netto, 281,20 EUR Umsatzsteuer und 1.761,20 EUR brutto. Die Reparatur wurde bislang nicht beauftragt oder durchgeführt. Eine Wertminderung, Mietwagenkosten oder Nutzungsausfall sind nicht kalkuliert. Der Betrieb vermerkt, die sichtbare Beschädigung sei mit einem Spiegelkontakt vereinbar; eine rechtliche Haftungsquote wird nicht angegeben. Verdeckte weitere Schäden wurden ohne Demontage nicht geprüft. Der Kostenvoranschlag ist keine Rechnung und belegt keinen Anfall von Umsatzsteuer.