Nachgereichte Unterlage

Datum 19.10.2026
Von Fallführung
An Vertraulicher Bearbeitungskreis

Die Qualitätssicherung hat die zwölf Fälle nachgeprüft. In zwei Fällen schlug das System eine mechanisch passende, elektrisch inkompatible Komponente vor. Beide Fehler beruhten auf der gleichen überholten Referenztabelle. Die Korrektur dauerte im Test 47 und 61 Minuten. Ein Anbieter-Update kann die Tabelle einspielen, ist aber noch ungeprüft. Der Altweg bleibt technisch drei Monate verfügbar. Ein verkleinerter Pilot ohne Altteile und ohne externe Freigabefunktion kostet 63.000 Euro. Die Vertragsabteilung bestätigt, dass der Nachlass auch für diese Stufe gilt, wenn eine Erweiterungsoption unterschrieben wird.