Bestellung LB-26-481

PE-04 · Limmerbogen Bau GmbH · Bildungscampus Leineaue · Hannover · 06.10.2026

1 Lieferumfang

Wir bestellen für das Lehrgebäude Nord 3.840 Sichtklinker Weserrot WS 14, Normalformat 240 × 115 × 71 mm. Der vereinbarte Farb- und Oberflächenbereich ergibt sich aus dem beiderseits bestätigten Musterbrett M-07 vom 29. September 2026. Die Lieferung soll aus der abgestimmten Sortierung L784 erfolgen. Mischlieferungen bedürfen unserer vorherigen Freigabe.

2 Preis und Lieferung

Der Nettostückpreis beträgt 2,18 Euro. Hinzu kommen 380,00 Euro Nettofracht für diese Lieferung. Die Lieferung ist am 19. Oktober 2026 zwischen 07:30 und 09:00 Uhr am Tor 2 zur bereitgestellten Abladefläche zu bringen. Der Lieferant entlädt. Die Rechnung ist innerhalb von 21 Tagen nach Eingang zahlbar. Eine besondere Untersuchungsfrist wird nicht vereinbart.

Datei: 02_Auftragsbestaetigung.eml

Von	Ben Kappel · Wedekamm Ziegelhandel <ben.kappel@wedekamm-ziegel.example>
An	nele.thomsen@limmerbogen-bau.example
Datum	Wed, 07 Oct 2026 10:18:00 +0200
Betreff	AB WZ-8411 zu LB-26-481

Guten Morgen Frau Thomsen,

wir bestätigen Menge, Preis, Lieferfenster und Sortierung aus Ihrer Bestellung. Unser Werk hat L784 für 16 Paletten mit jeweils 240 Stück reserviert. Das von beiden Seiten bestätigte Musterbrett M-07 ist auch hier abgelegt.

Den Hallenplan bitte ans Tor legen. Der Fahrer ist nach dem Abladen anderweitig eingeplant.

Freundliche Grüße
Ben Kappel

Anlagen dieser Nachricht
01_Bestellung_PE04.pdf

Lieferschein WZ-5162

PE-04 · Wedekamm Ziegelhandel GmbH · Sehnde · 19.10.2026

1 Lieferung

Fahrzeug WZ 05 hat 16 Paletten K11 bis K26 auf der Fläche hinter Tor 2 abgesetzt. Der Lieferschein weist 3.840 Stück aus. Das Fahrzeug verließ den Abladeplatz um 08:09 Uhr.

2 Empfangsvermerk

Carlo Wiegand hat den Empfang um 07:56 Uhr bestätigt und handschriftlich ergänzt: „16 Paletten. Folie Ecke K17 eingerissen. Inhalt und Stückzahl noch nicht geprüft.“ Der Fahrer Hannes Bode hat die Ergänzung mit seinem Namenskürzel gegengezeichnet.

Wareneingang und innerbetriebliche Bewegung

PE-04 · 20.10.2026

1 Eingang Montag

Um 07:48 Uhr kam das Fahrzeug an. K11 und K26 wurden um 08:25 Uhr geöffnet und vollständig mit je 240 Stück gezählt. Auf K17 war die rechte untere Folienecke offen. Die Oberlage war bei der Sichtkontrolle unauffällig. Um 09:20 Uhr wurden die Paletten per Baustellenstapler unter Dach versetzt. K17 wurde dabei laut Fahrerbericht einmal neu angesetzt. Ein Anstoß ist im Bericht nicht protokolliert.

2 Entnahme für Musterwand

Polier Jens Tewes meldete am Montag um 14:10 Uhr die Entnahme von zwölf Sichtklinkern für die Musterwand. Seine Notiz lautet „Pal. 17? neben Tor“. Die Musterwand hat noch keinen Materialschein. Am Morgen des Folgetags waren zwölf lose Steine auf dem Musterbock vorhanden. Eine Zuordnung zum Lieferschein ist bislang nicht gelungen.

3 Vollzählung Dienstag

Von 07:52 bis 08:42 Uhr öffneten Wiegand und Tewes K17 und K18. Auf K17 lagen 228 Steine. 18 davon haben sichtbare Abplatzungen an der Vorderkante. Auf K18 lagen 240 Steine. 26 wirkten im feuchten Zustand deutlich heller als M-07. Auf vier Innenbändern stand L791. Die außen angebrachten Etiketten beider Paletten tragen L784. Die Stücke wurden ausgesondert und nach Palette getrennt abgelegt.

Datei: 05_Eingangsregister.png

Limmerbogen Bau GmbH · Bildungscampus Leineaue · Hannover

Rekonstruktion des Eingangsregisters

Rekonstruierter Systemauszug · 20.10.2026

Die Darstellung überträgt die zeitnahen Eingangsnotizen in ein Raster. Sie gibt weder den tatsächlichen Zustand der Verpackung bildlich wieder noch dient sie als Aufnahme einer Anlieferung.

Zeit	Erfassung	Kurzbefund
19.10. 07:56	WZ-5162	16 Paletten. Folie K17 eingerissen.
19.10. 08:25	Zählung K11/K26	240 und 240 Stück.
20.10. 08:42	Zählung K17/K18	228 und 240 Stück.

Bilddatei: 05_Eingangsregister.png

Paletten

Bildungscampus Leineaue · Einkauf

Palette	Außenetikett	Soll Stück	Gezählt Stück	Abplatzungen Stück	Hell auffällig nass	Bemerkung
K11	L784	240	240	0	0	Vollzählung bei Eingang
K12–K16	L784	1200				Fünf Paletten zu je 240 laut Etikett
K17	L784	240	228	18	0	Folie außen geöffnet. Entnahme aus Musterstelle nicht zugeordnet.
K18	L784	240	240	0	26	Innenband L791 in vier Lagen vermerkt.
K19–K25	L784	1680				Sieben Paletten zu je 240 laut Etikett
K26	L784	240	240	0	0	Vollzählung bei Eingang

Datei: 06a_Zaehlregister.csv

Palette: K11

Außenetikett: L784

Soll Stück: 240

Gezählt Stück: 240

Abplatzungen Stück: 0

Hell auffällig nass: 0

Bemerkung: Vollzählung bei Eingang

Palette: K12–K16

Außenetikett: L784

Soll Stück: 1200

Bemerkung: Fünf Paletten zu je 240 laut Etikett

Palette: K17

Außenetikett: L784

Soll Stück: 240

Gezählt Stück: 228

Abplatzungen Stück: 18

Hell auffällig nass: 0

Bemerkung: Folie außen geöffnet. Entnahme aus Musterstelle nicht zugeordnet.

Palette: K18

Außenetikett: L784

Soll Stück: 240

Gezählt Stück: 240

Abplatzungen Stück: 0

Hell auffällig nass: 26

Bemerkung: Innenband L791 in vier Lagen vermerkt.

Palette: K19–K25

Außenetikett: L784

Soll Stück: 1680

Bemerkung: Sieben Paletten zu je 240 laut Etikett

Palette: K26

Außenetikett: L784

Soll Stück: 240

Gezählt Stück: 240

Abplatzungen Stück: 0

Hell auffällig nass: 0

Bemerkung: Vollzählung bei Eingang

Datei: 07_Maengelanzeige_20-10.eml

Von	Nele Thomsen · Projekteinkauf <nele.thomsen@limmerbogen-bau.example>
An	ben.kappel@wedekamm-ziegel.example
Datum	Tue, 20 Oct 2026 09:04:00 +0200
Betreff	LB-26-481 | Beanstandung K17 und K18

Guten Morgen Herr Kappel,

bei der Öffnung und Nachzählung heute Morgen wurden auf K17 228 statt 240 Stück gezählt. 18 Stück auf dieser Palette haben sichtbare Abplatzungen an den Vorderkanten. Auf K18 sind 26 Stück gegenüber dem Musterbrett M-07 auffällig hell. Auf vier Innenbändern steht L791. Wir prüfen die Farbe nach Trocknung erneut.

Die betroffenen Stücke sind getrennt abgelegt. Bitte nennen Sie heute bis 15 Uhr einen Termin zur gemeinsamen Prüfung und teilen Sie mit, welche kurzfristige Ersatzmenge aus L784 verfügbar ist. Wir halten die betroffenen Positionen bis dahin unverarbeitet bereit.

Freundliche Grüße
Nele Thomsen

Anlagen dieser Nachricht
03_Lieferschein_WZ5162.pdf
06a_Zaehlregister.csv

Datei: 08_Lieferant_Gegenposition.eml

Von	Ben Kappel · Wedekamm Ziegelhandel <ben.kappel@wedekamm-ziegel.example>
An	nele.thomsen@limmerbogen-bau.example
Datum	Tue, 20 Oct 2026 14:35:00 +0200
Betreff	AW: LB-26-481 | Beanstandung K17 und K18

Guten Tag Frau Thomsen,

unser Ausgangsscanner zeigt für K17 und K18 jeweils 240 Stück. Beim Beladen hat der Fahrer keine beschädigte Kante gemeldet. Die offene Folie war auf dem Lieferschein erkennbar. Weshalb wurde K17 nicht gleich ausgepackt? Wegen der Umlagerung mit Ihrem Stapler können wir eine Beschädigung nach der Übergabe nicht ausschließen.

Der Farbunterschied kann von Feuchtigkeit stammen. Wir können morgen um 09:30 Uhr mit dem Musterbrett vergleichen. Am Donnerstag um 12:00 Uhr können wir vorbehaltlich des Werkbestands 24 Steine aus L784 liefern. Wir bieten außerdem 60 Euro als Beitrag zum Sortieraufwand an, wenn die Sache damit vollständig erledigt ist. Beides ist ein Vorschlag für Ihre Rückmeldung.

Freundliche Grüße
Ben Kappel

Vermerk über gemeinsamen Mustervergleich

PE-04 · Limmerbogen Bau GmbH · Bildungscampus Leineaue · Hannover · 21.10.2026

1 Zustand und Vergleich

Von 09:30 bis 09:55 Uhr haben Wiegand und Kappel die ausgesonderten Steine bei gleichmäßigem Tageslicht nach Trocknung neben M-07 ausgelegt. Bei acht der zuvor 26 auffälligen Steine war kein deutlicher Unterschied mehr feststellbar. Bei 18 Steinen blieb der Helligkeitsunterschied bestehen. Vier Innenbänder mit dem Aufdruck L791 wurden abgelegt. Eine Zuordnung jedes einzelnen Steins zu einem Innenband war nicht mehr möglich.

2 Offene Ursachen

Kappel hat die Beobachtungen bestätigt. Er hat weder einen werkseitigen Fehler noch die Minderlieferung anerkannt. Die Musterwand und das interne Staplerjournal wurden bei diesem Termin nicht geprüft. Die 18 abgeplatzten Steine von K17 sind vollständig ausgesondert. Farbabweichungen an den übrigen Paletten wurden nicht vollständig untersucht.

Datei: 10_Nachmeldung_Trockenvergleich.eml

Von	Nele Thomsen · Projekteinkauf <nele.thomsen@limmerbogen-bau.example>
An	ben.kappel@wedekamm-ziegel.example
Datum	Wed, 21 Oct 2026 10:21:00 +0200
Betreff	LB-26-481 | Ergebnis Trockenvergleich K18

Guten Tag Herr Kappel,

wir halten den heutigen gemeinsamen Vergleich fest. Nach der Trocknung bleiben auf K18 18 Sichtklinker gegenüber M-07 deutlich heller. Die übrigen acht ursprünglich beanstandeten Stücke zeigen bei diesem Vergleich keinen deutlichen Unterschied mehr. Die Beanstandung der 18 Abplatzungen und der gezählten Abweichung auf K17 bleibt Gegenstand der Klärung.

Bitte geben Sie das früheste sichere Lieferfenster, die verfügbare Menge aus L784 und den Weg der Rücknahme an. Eine Zustimmung zu Ihrer Erledigungsklausel ist damit nicht verbunden.

Freundliche Grüße
Nele Thomsen

Anlagen dieser Nachricht
09_Gemeinsame_Nachpruefung.pdf

Unverbindliche Bestandsauskunft HK-92

PE-04 · Hohenrieth Baustoffe KG · Garbsen · 21.10.2026

1 Ersatzmaterial

Wir halten bis Donnerstag, 22. Oktober, 11:00 Uhr 48 Stück WS 14 aus Sortierung L784 zurück. Der Stückpreis beträgt netto 2,46 Euro, die Fracht netto 110,00 Euro. Bei Bestellung vor Ablauf der Reservierung ist eine Zustellung am Freitag zwischen 07:00 und 10:00 Uhr möglich. Wir können ein vorhandenes Rückstellmuster vorlegen. Ohne Auftrag wird die Ware wieder freigegeben.

Bauablauf und Kostenstand

PE-04 · 21.10.2026

1 Ablauf

Die Fassadenarbeiten an der Nordseite beginnen am Montag, 26. Oktober. Für den ersten Abschnitt benötigt das Team 1.200 Stück. Der ganze Abschnitt Nord hat einen kalkulierten Bedarf von 3.830 Stück zuzüglich zehn Stück Reserve. Eine Verschiebung der Gerüstachse ist technisch möglich, würde aber die Innenhoflogistik ab Dienstag erschweren.

2 Sicherung und Aufwand

Am 20. Oktober waren zwei Personen jeweils 75 Minuten mit Sortierung und Ablage befasst. Der intern verrechnete Satz beträgt 46 Euro pro Personenstunde. Ein eigener Lieferantenauftrag zur Kostenübernahme liegt nicht vor. Die Rechnung WZ-8411 über die Gesamtlieferung ist am 20. Oktober eingegangen. Der Nettoausweis lautet 8.751,20 Euro. Eine Aufrechnung ist nicht erklärt.