

Nordwerk Verpackungstechnik GmbH

Billbrookdeich 168, 22113 Hamburg
Geschäftsführer Hendrik Behn | Telefon 040 731 68 40
AG Hamburg HRB 162840 | service@nordwerk-verpackung.de

18.08.2026, 08:30 bis 11:20 Uhr | IB-260818-71

Inbetriebnahmeblatt PX12-260071

Anwesend waren Monteur Florian Lüders und Maja Brandt, Produktionsleitung Elsterbogen. Der fehlende Führungswinkel wurde montiert. Netz, Haubenschalter und Not-Halt wurden betätigt; die Antriebe stoppten. Frau Brandt wurde in Reinigung und Temperaturwahl eingewiesen.

Der Lauf von 10:00 bis 10:30 Uhr ergab 165 Beutel mit je 450 g. Die Taktanzeige stand auf 5,5. Bei Erhöhung auf 8,0 kippten zwei Beutel am Übergang zur Führung. Nach Rückstellung auf 5,5 lief die Zuführung ohne Kippen. Bei 13 Beuteln öffnete sich die Naht unter der Prüfplatte, überwiegend am rechten Rand. Diese Beutel wurden ausgesondert. Produktionsbuch: P01 bis P03.

Material laut Karton: Saaleflex SF-PET12-PE80, Charge F260728B. Display 170 Grad Celsius, Siegelzeit 1,0 Sekunden. Die Backentemperatur wurde nicht separat gemessen; der Kontaktfühler lag im anderen Servicefahrzeug. Florian Lüders kündigte einen weiteren Termin zur Einstellung der Führung und des Backendrucks an.

Vermerk Maja Brandt: Lauf und Einweisung bestätigt. Endgültige Abnahme bleibt offen; Leistung und Nähte müssen nochmals gemeinsam vorgeführt werden. Die Maschine darf für begrenzte betriebliche Läufe unter vollständiger Nahtkontrolle genutzt werden.

Florian Lüders

Service Nordwerk

Maja Brandt

Produktion Elsterbogen; vorstehender Vermerk bei Unterzeichnung ergänzt