

Nordwerk Verpackungstechnik GmbH

Billbrookdeich 168, 22113 Hamburg
Geschäftsführer Hendrik Behn | Telefon 040 731 68 40
AG Hamburg HRB 162840 | service@nordwerk-verpackung.de

26.08.2026, 08:10 bis 10:05 Uhr | SV-260826-114

Servicebericht PX12

Maschine PX12-260071, Auftrag NW-260312-47. Monteur Florian Lüders. Ansprechpartnerin vor Ort Maja Brandt. Einsatzgrund: Nahtöffnung rechts und Kippen bei Takt 8,0.

Führung um 3 mm versetzt. Rechte Siegelbacke gereinigt; an der Innenseite dunkler Abrieb. Display 175 Grad Celsius. Kontaktmessung links 174 Grad, rechts 158 Grad. Kontaktfühler KF-19; letzter Prüfaufkleber 05/2025. Messung nach Öffnen der Haube; Zeitabstand zwischen den beiden Messpunkten nicht notiert. Rechte Heizpatrone elektrisch durchgängig. Eine Vergleichsmessung bei geschlossener Haube war mit diesem Fühler nicht möglich.

Backendruck per Stellschraube erhöht, ohne Messuhr. Lauf 09:25 bis 09:35 Uhr: 60 Beutel, davon drei rechts offen. Bei Takt 8,0 nochmals zwei Kipper; für den Lauf Takt auf 6,0 gestellt. Eingesetzte Beutel laut Frau Brandt unverändert. Kartonetikett nicht mitgenommen. Keine Proben zur Werkstatt zurückgeführt.

Ersatz des rechten Heizpatronensatzes und ein weiterer Versuch mit Druckmessung werden vorgesehen. Lagerbestand wird in Hamburg geklärt. Frau Brandt verlangt weiterhin acht Beutel je Minute ohne Nahtöffnung. Sie bestätigt die Anwesenheitszeit, nicht den Abschluss der Arbeiten.

Florian Lüders

Servicetechniker

Maja Brandt

Anwesenheit bestätigt; Beanstandung besteht fort