

# Aufnahme der vorhandenen Türöffnung T12

Nora Küster | Planungsbüro Raumkante

An: Elke Mertens | Ingenieurbüro Brandlinie

21.09.2026, 15:45 Uhr | BW-T-A1 / örtliche Aufnahme

## 1 Bestand am 21 September

Ole Reinhold und ich haben heute um 14:10 Uhr die Türöffnung vom Flur 0.10 zu Raum 0.12 angesehen. Die alte Zarge war noch eingebaut. Ihre Abdeckungen wurden an zwei kurzen Stellen gelöst und wieder befestigt. Die freie Breite wurde bei ungefähr rechtwinklig geöffnetem Türblatt zwischen dessen vorspringender Kante und der gegenüberliegenden Zarge aufgenommen. Gemessen wurde der Bestand, nicht eine bestellte neue Türkonstruktion.

| Messstelle                  | Ablesung | Grenze der Aufnahme                  |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------|
| Freier Durchgang im Bestand | 0,89 m   | bei etwa 90° geöffnetem Blatt        |
| Sichtbares Mauerwerk unten  | 1,01 m   | nur örtlich freigelegte Zargenränder |
| Sichtbares Mauerwerk oben   | 1,00 m   | Putzreste im Anschluss belassen      |
| Wanddicke neben Zarge       | 115 mm   | ohne die beidseitigen Putzschichten  |

## 2 Anschlüsse

Die Bestandswand neben T12 ist Mauerwerk und nicht die neue 125-mm-Trennwand zwischen den Gruppenräumen. Beide Bauteile dürfen in der weiteren Planung nicht verwechselt werden. Links neben der Zarge verläuft ein alter Kabelkanal bis zur Decke. Ob Leitungen im verdeckten Anschlussbereich liegen, wurde nicht geöffnet. Über der Öffnung ist ein Sturz sichtbar; seine Bewehrung und Auflager wurden heute nicht untersucht.

## 3 Unterlagenstand

Die in BB-02 genannte lichte Breite von 1,00 m bezeichnet die geplante neue Tür, nicht das Ergebnis dieser Bestandsaufnahme. Ein abschließend bemaßtes Türblatt BW-T-12/02 liegt weiterhin nicht in unserer gemeinsamen Ablage. Ich habe aus den örtlichen Ablesungen kein erforderliches Rohbaumaß für ein noch nicht ausgewähltes Türsystem festgelegt. Auch eine Verbreiterung der Öffnung wurde heute nicht ausgeführt oder beauftragt.

Herr Reinhold hatte den Türdurchgang bisher als „ungefähr einen Meter“ bezeichnet. Er war bei der Messung anwesend und bestätigte, dass diese ältere Angabe keine lichte Durchgangsmessung war. Die Tür schlug in Raum 0.12 auf. Beschlag und Blatt blieben nach unserem Termin unverändert in Betrieb.

Nora Küster | n.kuester@raumkante.example