Kühlung für den umgebauten Antrieb

Sechs Merrensteg-Umrichter steuern eine Verpackungslinie. Nach einem Umbau fallen drei Antriebe wiederholt aus. Der Kunde verlangt Austausch und nennt 72.000 Euro Stillstandskosten. Der Service hält die Geräte für fehlerhaft, ein externer Berater macht den umgebauten Luftkanal verantwortlich. Irma Winkelreuth muss reagieren, bevor der Kunde selbst Ersatz beschafft.

Im Auftrag steht eine andere Temperaturgrenze als im Verkaufsdatenblatt für die Serienfamilie. Die Abnahme erfasste nur 20 Minuten bei halber Last. Außerdem passt das Typenschild auf einem Foto nicht zur Serienliste. Wer per KI über alle Dokumente „den zulässigen Grenzwert“ ermittelt, kann eine Montagevariante, ein falsches Gerät oder eine bloß vorgeschlagene Vertragsänderung erwischen.

Vorführung in drei Runden

1. Einstieg. 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx öffnen. Haltet getrennt fest, was der Kunde sofort braucht, welche Forderung er stellt und welche Aussagen zum technischen Fehler nur Vermutungen sind.
2. Abgleich. 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx öffnen. Ordnet Auftrag, Temperaturangaben, Foto und Messung dem jeweils passenden Gerät und Betriebszustand zu. Markiert, wo eine Seriennummer oder ein verlässlicher Messwert fehlt.
3. Neue Runde. 06_Nachtrag.pdf, 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml, 13_Belegabgleich_und_Sicherungsstand.docx öffnen. Nehmt Austauschliste, Freigabemail und neue Messwerte hinzu. Entwerft einen gemeinsamen Test binnen 24 Stunden mit Messpunkten, Geräten und Abbruchkriterien. Vermeidet vorschnelle Haftungszusagen.

Entscheidung am Ende. Was bietet Irma dem Kunden bis zum nächsten Mittag an, und welche Tatsachen muss das Serviceteam dabei verifizieren?

Arbeitsauftrag. Erstelle ein kurzes Rechtsmemo mit Gegenposition, Belegbedarf und belastbaren Handlungsoptionen für Legal und Service. Nutzt dafür den 08_Arbeitsauftrag.pdf und die compliance-hameln-retrofit-beratung.docx. Die Gesamtakte enthält alle Runden.