

Reisemobil-Service Havel GmbH

Werner-Seelenbinder-Straße 7
14770 Brandenburg an der Havel
Telefon 03381 5290-40

Rechnung RH-2308-9917

Rechnungsdatum: 29. August 2023

Auftraggeber: Michael und Sabine Bauer, Ringstraße 9, 14776 Brandenburg an der Havel

Fahrzeug: Dethleffs Trend T 7057 DBM

Basisfahrzeug: Fiat Ducato 2.3 MultiJet

FIN: ZFA25000005611340

Aufbau-Seriennummer: DT19-7057-8842

Kilometerstand: 32.908 km

Beanstandung bei Annahme: Motorkontrollleuchte habe auf der Autobahn kurzzeitig geleuchtet und sei nach Neustart erloschen.

Pos.	Leistung oder Teil	Betrag netto
1	geführte Fehlersuche und Fehlerspeicherdiagnose	96,00 EUR
2	Differenzdrucksensor prüfen und erneuern	184,50 EUR
3	Fehlerspeicher löschen und Probefahrt über 14 km	62,00 EUR
4	offene Servicekampagnen im Fiat-Professional-Werkstattportal prüfen	0,00 EUR

Nettobetrag: 342,50 EUR

Umsatzsteuer 19 %: 65,08 EUR

Rechnungsbetrag: 407,58 EUR

Diagnosebefund: Signal des Differenzdrucksensors zeitweise unplausibel. Sensor ersetzt, Leitungen geprüft. Nach Probefahrt kein erneuter Eintrag und keine Warnleuchte.

Zum Zeitpunkt der Abfrage wurde im Werkstattportal keine offene Servicekampagne für die eingegebene FIN angezeigt. Das Motorsteuergerät wurde nicht programmiert. Hardware- und Softwarekennung wurden nicht als Arbeitsposition dokumentiert.

Zahlbar bis 12. September 2023 ohne Abzug.

Reisemobil-Service Havel GmbH
i. A. Jablonski