

Hinweis / Notice

Akte: kaufrecht-pflegebett-sensorik-cloud-abo-nuernberg

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

14_email_tochter_nachtalarm_und_abo.eml

Von	Meike Dornfeld <meike.dornfeld@posteo.de>
An	Service Wohngut Medizintechnik <service@wohngut.de>
Datum	Thu, 09 Jul 2026 21:07:00 +0200
Betreff	CareRest 400 - wieder kein Nachtalarm, Kundennummer 884190

Guten Abend, heute Nacht um 2:18 Uhr ist meine Mutter selbstständig aufgestanden und im Flur gestürzt. Mein Telefon lag mit Ton auf dem Nachttisch; es gab weder eine Meldung noch einen verpassten Alarm. Erst beim Öffnen der App um 6:40 Uhr erschien rückwirkend ein Ereignis mit dem Hinweis Synchronisierung ausstehend.

Ihr Kollege Herr Rabe hat am 30. Juni gesagt, am Bett selbst sei alles in Ordnung. In der App steht seit gestern trotzdem, die erweiterte Alarmweiterleitung sei nur im FamilienPlus-Abo aktiv. Beim Kauf im Februar wurde uns zugesagt, dass Nachtalarm und zwei Angehörigenzugänge zum Gerät gehören. Ich habe das Zusatzabo nicht abgeschlossen und auch keine neue Preisübersicht bestätigt.

Bitte sichern Sie die Serverprotokolle für die Zeit von 1:45 Uhr bis 6:45 Uhr und teilen Sie mir mit, ob der Alarm vom Bett eingegangen ist. Der Pflegedienst übersendet seinen Schichtbericht gesondert. Meine Schwester war beim Kaufgespräch dabei und kann die damalige Erklärung des Verkäufers wiedergeben.

Freundliche Grüße

Meike Dornfeld

meike.dornfeld@posteo.de

----- Ursprüngliche Nachricht -----

Von: Ambulanter Pflegedienst Pegnitzbogen GmbH

Betreff: Schichtberichte und Alarmübertragung des Pflegebetts CareRest 400

Unser Zeichen: PB 2026/447 W

Bitte übersenden Sie die noch greifbaren Originaldateien einschließlich ihrer Systemdaten.

2026-06-27_supportantwort.eml

emails/2026-06-27_supportantwort.eml

Von	support@privatpost.de
An	kunde@privatpost.de
Datum	Thu, 25 Jun 2026 09:42:00 +0200
Betreff	Ihr Ticket zum digitalen Funktionsumfang

Wir bedauern die Einschränkungen bei CareRest 400 Sensorbett. Bitte setzen Sie das Gerät zurück und buchen Sie, soweit erforderlich, den erweiterten Dienst. Eine Gewährleistungszusage ist damit nicht verbunden.

2026-07-10_wohngut_antwort_ticket_884190.emlemails/2026-07-10_wohngut_antwort_ticket_884190.eml

Von	Service Wohngut Medizintechnik <service@wohngut.de>
An	Meike Dornfeld <meike.dornfeld@posteo.de>
Datum	Fri, 10 Jul 2026 11:26:00 +0200
Betreff	AW: CareRest 400 - wieder kein Nachalarm, Kundennummer 884190 [Ticket 2026-88417]

Sehr geehrte Frau Dornfeld,

vielen Dank für Ihre Nachricht vom 09.07. Es tut uns sehr leid zu lesen, dass Ihre Mutter gestürzt ist, wir wünschen ihr gute Besserung.

Zu Ihren Punkten können wir nach Prüfung des Kontos zur Kundennummer 884190 folgendes sagen:

1. Das rückwirkend angezeigte Ereignis vom 09.07., 02:18 Uhr, ist auf unserem Server mit dem Status "Zustellung zurückgestellt" protokolliert. Warum die Zustellung zurückgestellt wurde, kann der Support im ersten Level nicht einsehen, wir haben das Protokoll an die Fachabteilung weitergeleitet. Ticketnummer bleibt 2026-88417.
2. Zu Herrn Rabe müssen wir richtigstellen: Herr Rabe ist kein Mitarbeiter unseres Hauses, sondern ein von Ihnen beauftragter Servicebetrieb. Aussagen zur Hardware am 30.06. können wir daher weder bestätigen noch bewerten.
3. Ihr Konto ist seit der Aktualisierung vom 18.05. im Tarif Basis geführt. Die erweiterte Alarmweiterleitung an mehrere Mobilgeräte wird systemseitig unter FamilienPlus (4,99 EUR monatlich) geführt. Ob und ab wann diese Zuordnung für Ihr Gerät gilt, prüft derzeit unsere Abrechnungsstelle; eine Gutschrift oder Umbuchung ist bis heute nicht erfolgt.
4. Für eine Fernprüfung der Basisstation bieten wir Ihnen Dienstag, den 14.07., zwischen 10:00 und 12:00 Uhr an. Bitte halten Sie den Routerzugang bereit und antworten Sie einfach auf diese E-Mail.

Wir bitten um etwas Gedult wegen der Fachabteilung, dort liegen aktuell viele Vorgänge.

Freundliche Grüße

Ihr Wohngut-Serviceteam

i. A. Sandra Petzold

Wohngut Medizintechnik GmbH, Serviceline 0911 96058-400

15_alarmprotokoll_carerest_400_juni_juli.csv

■Datum	Bett_Sensor	Ereignis	App_Meike	Diensttelefon	Verzögerung_ Min	Schichtvermerk
2026-06-22 03:11	grün	Bett verlassen	keine Meldung	keine Meldung		Bewohnerin im Bad angetroffen
2026-06-28 01:52	grün nach Ste ckerprüfung	Probelauf	keine Meldung	keine Meldung		Kabel zuvor locker
2026-07-01 04:06	grün	Bett verlassen	04:17	04:17	11	Pflegekraft bereits im Zimmer
2026-07-05 02:44	grün	Bett verlassen	03:03	03:03	19	Rollator vor Bett
2026-07-09 02:18	grün	Sturz Flur	06:40 rückwirkend	keine Meldung	262	Rettungsdiens t 02:31

logauszug_nutzung.csv

csv/logauszug_nutzung.csv

Zeit	Status	Bemerkung
18.05.2026 21:14	Update installiert	automatisch
19.05.2026 07:30	Funktion eingeschränkt	Nachalarm sendet verspätet, App verliert Verbindung, Abo läuft weiter
27.05.2026 18:10	Support Ticket	Antwort offen

Tabellenblatt: Alarmereignisse

Zeitpunkt	Quelle	Ereignis	lokales Signal	App-Zustellung	Netzstatus	Notiz
18.05.2026 03:14	Update-Log	Firmware 4.8.2	entfällt	entfällt	online	automatisch installiert
10.06.2026 10:26	Servicegerät	Sensortest links	ja	nein	online	Konto neu gekoppelt
22.06.2026 23:48	Basisstation	Aufstehbewegung	ja	nein	Abbruch 74 Sekunden	Pflegedienst im Zimmer
23.06.2026 02:17	Basisstation	Seitengitter offen	ja	nein	online	Tochter ohne Push
25.06.2026 21:06	App	manueller Test	ja	ja, 38 Sekunden	online	Screenshot vorhanden
27.06.2026 01:32	Schichtbuch	Bewohner vor Bett	ja	nein	unbekannt	Pflegekraft hörte Signal

Tabellenblatt: Hinweis

Dateistand	Export aus Basisstation, App und Schichtbuch; Zeitstempel am 2. Juli 2026 zusammengeführt.
Bearbeitung	Rohdaten aus dem bezeichneten Vorgang; offene oder ungeprüfte Werte bleiben kenntlich.

Sachverhalt aus Mandantensicht

1. Erinnerung

Gegenstand ist CareRest 400 Sensorbett.

Nachalarm sendet verspätet, App verliert Verbindung, Abo läuft weiter.

Werbung und Produktblatt betonen dauerhafte App-Funktionen und einfache Reparierbarkeit.

Der Händler behandelt den digitalen Anteil als freiwillige Zusatzleistung.

Die Käuferseite dokumentiert Ausfälle mit Logs, Screenshots und Nutzungsprotokoll.

Ein unabhängiger Dienstleister sieht ohne Herstellerzugang keine vollständige Diagnosemöglichkeit.

2. Streitpunkte

Händler bietet nur Werksreset an.

Hersteller verlangt kostenpflichtiges Abo oder lehnt Drittanbieterkomponenten ab.

Käuferseite prüft Nacherfüllung, Minderung, Rücktritt, Schadensersatz und Ersatz vergeblicher Aufwendungen.

SANITÄTSHAUS FRANKENHÖHE GMBH · Fürther Straße 188, 90429 Nürnberg

Frau Miriam Bäumer
Schoppershofstraße 41
90489 Nürnberg

Nürnberg, 1. Juli 2026

Unser Zeichen	KD-78441 / CareRest 400
Betreff	Ihre Meldungen zum Nachtalarm und zur Angehörigen-App

Sehr geehrte Frau Bäumer,

wir haben Ihre Nachrichten vom 23. und 27. Juni sowie den Bericht des Pflegedienstes erhalten. Unser Monteur Herr Kögler war am 10. Juni vor Ort und hat Bettmotor, Seitensensoren und Basisstation geprüft. Im Servicebericht ist vermerkt, dass die lokale Alarmleuchte auslöste, während die App auf dem Telefon Ihrer Tochter keine Meldung anzeigte.

Nach Auskunft des Herstellers wurde das Gerät am 18. Mai auf Firmware 4.8.2 aktualisiert. Seit diesem Stand verlangt die Fernweiterleitung eine erneute Zuordnung des Nutzerkontos. Ob diese Zuordnung beim Termin am 10. Juni vollständig abgeschlossen wurde, ist im Protokoll nicht dokumentiert. Die Basisstation zeigt zudem zwei Verbindungsabbrüche in der Nacht vom 22. auf den 23. Juni.

Wir bieten einen weiteren Vor-Ort-Termin am 8. Juli zwischen 09:00 und 11:00 Uhr an. Bitte halten Sie das Telefon der hinterlegten Kontaktperson und den Routerzugang bereit. Über die von Ihnen beanstandete Abo-Rechnung entscheidet die Abrechnungsstelle gesondert; eine Gutschrift ist bisher nicht gebucht.

Mit freundlichen Grüßen

Nele König
Leitung Kundenservice

Anlagen

1. Servicebericht vom 10. Juni 2026
2. Diagnoseauszug Basisstation 22. bis 27. Juni
3. Terminvorschlag

Produktblatt und Werbeaussagen

1. Leistungsversprechen

Das Produktblatt bewirbt CareRest 400 Sensorbett als langfristig updatefähig, appgestützt und sicherheitsrelevant. Die Aussagen sind nicht als reine Kulanz formuliert.

2. Kleingedrucktes

AGB verweisen auf verfügbare Cloud-Dienste, ohne Laufzeit und Mindestupdatezeitraum klar zu benennen.

REHA-TECHNIK RABE GMBH

Medizinische Betten | Hausnotruf | Wartungsdienst

Fürther Straße 242 | 90429 Nürnberg | Telefon 0911 477201-0 | kundendienst@reha-rabe.de

Kundendienstbericht CareRest 400 Sensorbett

Versicherte	Herta Dornfeld, Ludwig-Feuerbach-Straße 16, 90489 Nürnberg
Auftraggeberin	Meike Dornfeld, gleiche Anschrift
Gerät	CareRest 400 Sensorbett, Seriennummer CR400-0226-11809
Vor-Ort-Termin	30. Juni 2026, 08:35 Uhr bis 10:02 Uhr
Techniker	Matthias Rabe, Servicetechniker Medizintechnik
Anwesend	Meike Dornfeld; Pflegefachkraft Gökçe Aydın ab 09:10 Uhr

1. Auftrag und Ausgangszustand

Bettrahmen, Höhenverstellung, Seitensicherungen und Netzteil arbeiteten im mechanischen Funktionstest ohne Auffälligkeit. Der seitliche Sensorkabelstecker saß bei Ankunft nur bis zur ersten Rastung. Nach vollständigem Einstecken leuchtete die Statusanzeige grün. Am lokalen Bedienteil wurden Bettverlassen-Ereignisse jeweils innerhalb von zwei Sekunden angezeigt.

2. Einzelmessungen und Ereignisse

Zeitpunkt	Prüfschritt	Feststellung
08:51	Lokaler Probelauf	Bettverlassen am Bedienteil erkannt; keine Meldung auf Angehörigen-App
09:03	Diensttelefon	Neuanmeldung erfolgreich; Testalarm erschien nach 47 Sekunden
09:19	Zweiter Probelauf	Lokale Anzeige sofort; weder App noch Diensttelefon meldeten
09:31	Cloudstatus	Kontostatus aktiv; Menü nennt FamilienPlus für erweiterte Alarmweiterleitung
09:44	Neustart	Nach Netztrennung lokaler Alarm weiter funktionsfähig; App blieb ohne Meldung

3. Grenzen der Prüfung

Ein administrativer Cloudschlüssel und der serverseitige Zustellverlauf waren im Kundendienstkonto nicht abrufbar. Der Telefonservice des Verkäufers verwies auf eine gesonderte Freischaltung. Der Techniker konnte deshalb nicht feststellen, ob ein Ereignis den Server erreicht und dort verzögert oder gar nicht weitergeleitet wurde.

4. Rückgabe und Anlagen

Es wurden keine kostenpflichtigen Dienste gebucht und keine Werkseinstellungen verändert. Der Sensorkabelstecker wurde mit einer Zugentlastung gesichert. Die Bewohnerin und der Pflegedienst wurden darauf hingewiesen, sich bis zur Klärung nicht allein auf die App-Meldung zu verlassen. Die Schichtprotokolle des Pflegediensts wurden nicht verändert.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Rabe

Servicetechniker Medizintechnik

Ambulanter Pflegedienst Pegnitzbogen GmbH

Sulzbacher Straße 91, 90489 Nürnberg
Telefon 0911 610284-0 | dienstleitung@pegnitzbogen.de

Frau Meike Dornfeld
Ludwig-Feuerbach-Straße 16
90489 Nürnberg

Nürnberg, 9. Juli 2026

Betreff: Schichtberichte und Alarmübertragung des Pflegebetts CareRest 400
Unser Zeichen: PB 2026/447 W

Sehr geehrte Frau Dornfeld,

auf Ihre Bitte haben wir die Früh- und Nachtdienstberichte vom 20. Juni bis 7. Juli 2026 abgeglichen. In sechs Nächten wurde Frau Herta Dornfeld außerhalb des Betts angetroffen, ohne dass die Angehörigen-App oder das Diensttelefon einen Alarm angezeigt hatten. In zwei weiteren Nächten kam der Alarm mit einer Verzögerung von elf beziehungsweise neunzehn Minuten. Die Pflegekräfte hatten die Sensorleuchte am Bett jeweils als aktiv dokumentiert.

Am 28. Juni fand Pflegefachkraft Gökçe Aydın das Sensorkabel locker in der seitlichen Buchse. Nach erneutem Einstecken leuchtete die Anzeige grün, trotzdem blieb der anschließende Probelauf auf beiden Mobiltelefonen ohne Nachricht. Der Monteur Herr Rabe erklärte am 30. Juni, die Hardware sei in Ordnung; für die App-Freischaltung müsse der Verkäufer einen neuen Cloudschlüssel setzen. Eine schriftliche Bestätigung hinterließ er nicht.

Die Schichtblätter wurden nachträglich weder ergänzt noch vereinheitlicht. Abkürzungen wie o.A. und k.A. stammen von den jeweiligen Mitarbeitern und werden in der beiliegenden Kopie erläutert. Unsere Feststellungen betreffen ausschließlich Pflegeablauf und beobachtete Alarmwege. Über technische Verantwortlichkeit oder vertragliche Folgen trifft der Pflegedienst keine Aussage.

Mit freundlichen Grüßen

Birgit Strauß
Pflegedienstleitung

Anlage: 15 alarmprotokoll carerest 400 juni juli (CSV-Export)

Kaufvertrag und Rechnung über ein Sensorpflegebett

Reha Wiesenmüller Sanitätshaus GmbH, Äußere Bayreuther Straße 118, 90409 Nürnberg

Telefon 0911 47 22 630, Registergericht Nürnberg HRB 12 447, Geschäftsführer Bernd Wiesenmüller

1 Vertrags- und Rechnungsdaten

Auftrags- und Rechnungsnummer: RW-2026-0388

Vertragsschluss: 07.03.2026 in der Wohnung der Kundin nach vorheriger Terminvereinbarung durch die Kundin

Lieferung und Aufbau: 21.03.2026, Übergabeprotokoll unterschrieben von der Tochter der Kundin

Kundin: Frau Elfriede Sauerbier, geboren am 04.09.1941, Sulzbacher Straße 91, 90489 Nürnberg

Bevollmächtigte Angehörige: Frau Katrin Sauerbier-Ohlert, Tochter

2 Kaufgegenstand

Position	Artikel	Artikelnummer	Menge	Einzelpreis	Gesamt
1	Sensorpflegebett CareRest 400, Liegefläche 100 mal 200 Zentimeter	CR-400-100	1	3.290,00 EUR	3.290,00 EUR
2	Sensormatte CareRest SafeMat mit Sturz- und Verlassenserkennung	CR-SM-01	1	690,00 EUR	690,00 EUR
3	Aufbau, Einweisung und Anbindung an das häusliche Netzwerk	DL-MONT	1	240,00 EUR	240,00 EUR

Warenwert netto: 3.546,22 EUR — Umsatzsteuer 19 Prozent: 673,78 EUR — Gesamtbetrag: 4.220,00 EUR

Zahlung: Überweisung, Eingang am 25.03.2026. Ein Zuschuss der Pflegekasse wurde gesondert beantragt und ist nicht Gegenstand dieses Vertrages.

3 Vereinbarte Beschaffenheit

Im Auftragsformular ist unter „Besondere Vereinbarungen“ handschriftlich vom Außendienstmitarbeiter Herrn Deniz Aksoy eingetragen und von beiden Seiten abgezeichnet:

„Kundin lebt allein, Tochter wohnt 12 Kilometer entfernt. Zweck: nächtliche Alarmierung der Tochter bei Verlassen des Betts oder Sturz. Alarm muss ohne Verzögerung auf das Mobiltelefon der Tochter gelangen. App-Nutzung ist im Kaufpreis enthalten.“

4 CareRest Connect

Der Beleg enthält auf der Rückseite die Bedingungen des Dienstes CareRest Connect. Dort heißt es unter Ziffer 2: „Die Grundfunktionen der Sensormatte einschließlich Alarmweiterleitung an bis zu zwei Mobilgeräte sind für die Dauer von sechsunddreißig Monaten ab Lieferung im Kaufpreis enthalten.“ Unter Ziffer 5 heißt es: „Der Hersteller kann Funktionen im Rahmen von Software-Aktualisierungen anpassen.“

Eine Vereinbarung darüber, dass Alarmfunktionen nach einer Aktualisierung nur noch gegen ein laufendes Entgelt zur Verfügung stehen, ist weder im Auftragsformular noch in den Bedingungen enthalten.

5 Gewährleistung und Rücknahme

Gedruckter Hinweis: „Die gesetzliche Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt bei Verbrauchsgüterkäufen zwei Jahre ab Übergabe der Ware. Für Hilfsmittel gewähren wir zusätzlich eine freiwillige Funktionsgarantie von sechsunddreißig Monaten auf Motorik und Rahmen.“

Da der Vertrag in der Wohnung der Kundin geschlossen wurde, ist auf dem Formular eine Widerrufsbelehrung abgedruckt; die Kundin hat den Erhalt gesondert quittiert. Die Widerrufsfrist ist verstrichen.

Kurzbericht der Zentralen Notaufnahme

Klinikum Nürnberg, Standort Nord, Zentrale Notaufnahme

Patientin: Herta Dornfeld, Ludwig-Feuerbach-Straße 16, 90489 Nürnberg

Aufnahmenummer: ZNA-2026-31448 — Aufnahme am 09.07.2026, 03:05 Uhr

1 Zuweisung

Übernahme durch den Rettungsdienst nach häuslichem Sturz im Flur der eigenen Wohnung. Nach dem Übergabeprotokoll wurde die Patientin gegen 02:20 Uhr von der Tochter am Boden liegend aufgefunden; Übernahme durch den Rettungsdienst um 02:31 Uhr. Kein Bewusstseinsverlust erinnerlich, die Angaben der Patientin hierzu sind allerdings unsicher. Die Tochter berichtet, ein Bettsensor mit Alarmfunktion habe in der Nacht keine Meldung an ihr Mobiltelefon gesendet.

2 Befund

Wache, zu Person, Ort und Zeit orientierte Patientin. Druckschmerz und beginnendes Hämatom über der linken Hüfte, oberflächliche Schürfung am rechten Unterarm. Keine Kopfplatzwunde. Beckenübersicht und Hüfte links in zwei Ebenen: kein Anhalt für eine frische Fraktur. Kreislauf stabil, im Aufnahme-EKG kein akuter Handlungsbedarf.

3 Verlauf und Entlassung

Überwachung bis in den Vormittag, Analgesie bei Bedarf, Mobilisation mit Rollator auf Stationsflur ohne neue Beschwerden. Entlassung am 09.07.2026 um 11:20 Uhr in Begleitung der Tochter Meike Dornfeld in die häusliche Umgebung, dort ambulanter Pflegedienst vorhanden.

4 Empfehlung

Hausärztliche Verlaufskontrolle innerhalb von drei Tagen, Wiedervorstellung bei zunehmenden Schmerzen, Gangunsicherheit oder neu auftretender Verwirrtheit. Sturzursache aus hiesiger Sicht nicht abschließend geklärt; eine Abklärung der nächtlichen Versorgungssituation wurde der Tochter nahegelegt.

Dr. med. F. Häusler, Ärztin in der Zentralen Notaufnahme

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

rechnung_und_lieferbeleg.pdf

pdfs/rechnung_und_lieferbeleg.pdf

Rechnung und Lieferbeleg CareRest 400 Sensorbett

Kaufpreis und Lieferung für CareRest 400 Sensorbett. Das Dokument nennt Seriennummer, App-Verknüpfung und beworbene Kernfunktionen.

Position	Betrag
CareRest 400 Sensorbett	1.890 EUR
Montage oder Einrichtung	249 EUR
Gesamt	2.139 EUR