

Hinweis / Notice

Akte: bgb-leihe-e-bike-akkubrand-freiburg

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

07_signal_chat_ladebeginn.txt

Signal-Export · Jonas Maier / Ruth Ganter · 13.06.2026 bis 14.06.2026

13.06. 19:42 Jonas: Tour war gut, Akku noch 18 Prozent. Ich lade ihn unten und bringe Rad Montag.
13.06. 19:46 Ruth: Nimm bitte die Steinplatte und das schwarze Gerät. Nicht auf die Waschmaschine.
13.06. 22:08 Jonas: Ladegerät zeigt grün blinkend statt rot. Ist das normal?
13.06. 22:16 Ruth: Bei mir war erst rot und dann grün. Stecker noch mal fest rein. Wenn es heiß ist, ausstecken.
13.06. 22:21 Jonas: Handwarm, Akku selbst kühl. Jetzt rot. Ich gehe schlafen.
14.06. 02:23 Jonas: Feuerwehr ist da. Es brennt im Keller. Akku war an der Steckdosenleiste.
14.06. 02:31 Ruth: Oh Gott. Sind alle draußen? Bitte sag, dass es mein Rad ist.
14.06. 03:18 Jonas: Alle draußen, Elif beim Rettungswagen. Polizei nimmt Akku und Ladegerät mit.

05_email_verleiherin_fehler_e17.eml

Von	ruth.ganter@posteo.de
An	jonas.maier@mailbox.org
Datum	Fri, 12 Jun 2026 18:06:00 +0200
Betreff	E-Bike / E17 und Ladegerät

Hallo Jonas,

falls E17 noch einmal kommt, schalte das Rad aus, nimm den Akku kurz heraus und setze ihn wieder ein. Das war bei mir im Mai nach einer kalten Nacht. Die Werkstatt meinte am Telefon, es könne ein Temperaturhinweis sein und ich solle beim nächsten Service den Akku mitbringen. Einen Termin hatte ich noch nicht.

Das schwarze Ladegerät habe ich vor zwei Jahren für das alte Rad meines Mannes gekauft. Der Stecker passt und ich habe den Veloria-Akku damit im April einmal geladen. Bitte stell ihn auf die Steinplatte und deck nichts darüber.

Gute Fahrt

Ruth

06_email_hausverwaltung_aushang.eml

Von	verwaltung@dreisam-haus.de
An	eigentümer@schwarzwaldstrasse221.de
Kopie	hausmeister@dreisam-haus.de
Datum	Mon, 02 Mar 2026 10:14:00 +0100
Betreff	Schwarzwaldstraße 221 / Laden von Fahrradakkus im Keller

Sehr geehrte Eigentümerinnen und Eigentümer,

nachdem in der Waschküche wiederholt Fahrradakkus über Nacht geladen wurden, hängt der Hausmeister heute einen Hinweis aus. Bitte verwenden Sie nur passende, unbeschädigte Ladegeräte, laden Sie nicht unbeaufsichtigt und entfernen Sie Akkus nach Ende des Ladevorgangs. Fluchtwege und Holzregale sind freizuhalten.

Die Waschküche ist kein dauerhaft zugewiesener Ladeplatz. Wer dort ausnahmsweise lädt, muss die Hausordnung und Herstellerangaben beachten. Die Steckdosenleiste auf der Steinablage soll nur für Bügeleisen und vorübergehende Geräte genutzt werden; der Gefrierschrank erhält eine feste Wandsteckdose.

Mit freundlichen Grüßen
Dreisam Hausverwaltung GmbH
Talstraße 41, 79102 Freiburg
Telefon 0761 509 18 70

08_schadenpositionen_versicherung.csv

Position

Elektroinstallation Keller

Eigentümer

WEG

Neuwert_EUR

18200

Zeitwert_EUR

18200

Reguliert_EUR

18200

Beleg

RG Elektro Huber

Statusgezahlt

Position

Trocknung und Reinigung

Eigentümer

WEG

Neuwert_EUR

24600

Zeitwert_EUR

24600

Reguliert_EUR

24600

Beleg

RG Klarraum

Statusgezahlt

Position

Geruchsneutralisierung Gemeinschaftsflächen

Eigentümer

WEG

Neuwert_EUR

11200

Zeitwert_EUR

11200

Reguliert_EUR

11200

Beleg

RG Klarraum 2

Status

gezahlt

Position

Malerarbeiten Kellerflur

Eigentümer

WEG

Neuwert_EUR

8300

Zeitwert_EUR

8300

Reguliert_EUR

8300

Beleg

RG Farbwerk

Status

gezahlt

Position

Sicherung und Sachverständigenkosten

Eigentümer

WEG

Neuwert_EUR

3746

Zeitwert_EUR

3746

Reguliert_EUR

3746

Beleg

BG-26-18841-A

Status

gezahlt

Position

Waschmaschine Bosch

Eigentümer

Elif Yalçın

Neuwert_EUR

820

Zeitwert_EUR

410

Reguliert_EUR

410

Beleg

Kaufbeleg 2021

Status

gezahlt

Position

Waschmaschine Miele

Eigentümer

Ruth Ganter

Neuwert_EUR

1240

Zeitwert_EUR

744

Reguliert_EUR

744

Beleg

Kaufbeleg 2022

Status

gezahlt

Position

Kellerinventar Abteil 8

Eigentümer

Jonas Maier

Neuwert_EUR

3100

Zeitwert_EUR

1800

Reguliert_EUR

1200

Beleg

Liste und Fotos

Status

teilweise

Position

E-Bike Veloria Tour 8

Eigentuemer

Ruth Ganter

Neuwert_EUR

3790

Zeitwert_EUR

2450

Reguliert_EUR

0

Beleg

Rechnung 2023


Status

Haftpflcht offen

09_akkulog_stromkreis.csv

Zeitpunkt	Quelle	Wert	Einheit	Ereignis	Bemerkung
2026-05-04 07:42	Akkuspeicher	62	Grad Celsius	Temperaturereignis	E17 gemeldet
2026-06-13 19:42	Bordcomputer	18	Prozent	Restladung	nach Tour
2026-06-13 22:08	Chat			Ladegerät grün blinkend	
2026-06-13 22:21	Chat			Anzeige rot	Nutzer geht schlafen
2026-06-14 02:17:48	Sicherung	16	Ampere	Leitungsschutz ausgelöst	Stromkreis Keller
2026-06-14 02:18	Leitstelle			Alarm	Rauch Keller

10_foto_brandstelle_steinablage.jpg



Bilddatei: 10_foto_brandstelle_steinablage.jpg

01_uebergabe_e_bike_ladegeraet.docx

Übergabenotiz E-Bike Veloria Tour 8

Entleiher
Übergabe
Rückgabe geplant
Fahrradwert 2023

Jonas Maier, Wohnung 2. OG
12.06.2026, 17:40 Uhr
15.06.2026, 08:00 Uhr
3790 EUR

1. Überlassung

Jonas Maier erhält Fahrrad, Rahmenschloss, Akkuschlüssel und ein schwarzes Ersatzladegerät ChargePro 42V. Das Originalgerät liegt nach Angabe von Ruth Ganter bei ihrer Tochter in Basel. Die Leihe ist unentgeltlich und dient einer Wochenendtour im Kaiserstuhl.

Der Akku zeigte 54 Prozent. Beim Einschalten erschien kurz Fehler E17, verschwand aber nach Neustart. Ruth Ganter erklärte, die Anzeige sei nach kalten Nächten schon zweimal aufgetreten; das Rad habe danach normal funktioniert.

2. Laden und Aufbewahren

Ruth Ganter bat darum, den Akku in der Waschküche auf der Steinablage und nicht in der Wohnung zu laden. Das Ersatzgerät passe zum Stecker und sei im Frühjahr bereits benutzt worden. Eine schriftliche Anleitung wurde nicht übergeben.

Im Keller hängt ein Aushang der Hausverwaltung, Akkus nicht unbeaufsichtigt über Nacht zu laden. Jonas Maier kannte den Aushang, hielt die Waschküche aber für den von der Eigentümerin gewünschten Ort.

Ruth Ganter

Verleiherin

Einsatzbericht Kellerbrand Schwarzwaldstraße 221

Einsatznummer

FR-2026-0614-00418

Alarm

14.06.2026, 02:18 Uhr

Brand aus

02:47 Uhr

Einsatzleiter

Brandamtmann Lars Michel

1. Lage

Rauch trat aus dem Kellerfenster zur Hofseite. Bewohner hatten das Gebäude verlassen. Der Brandherd lag in der gemeinschaftlichen Waschküche auf und unter einer Steinablage. Dort befanden sich ein Fahrradakku, ein Ladegerät und eine vierfache Steckdosenleiste.

Der Akku war thermisch durchgegangen. Zwei Waschmaschinen, Leitungen und Kellerabteile wurden durch Hitze und Ruß beschädigt. Eine Ausbreitung auf Wohnungen erfolgte nicht. Bewohnerin Elif Yalçın wurde wegen Rauchreizung ambulant untersucht.

2. Sicherung

Akku, Ladegerät und Steckdosenleiste wurden getrennt verpackt und an die Polizei übergeben. Das Ladegerät trug ein beschädigtes Typenschild mit Ausgang 42V 4A. Auf dem Akku war als zulässiger Ladestrom 3A angegeben.

Die Stromleiste lag unter der Ablage und wies an einer Buchse starke Schmelzspuren auf. Ob diese Ursache oder Folge des Brandes waren, konnte vor Ort nicht festgestellt werden.

Lars Michel

Brandamtmann

Technischer Zwischenbericht

Auftrag	Badische Gebäudeversicherung
Gutachten	SB-26-771
Besichtigung	16.06.2026
Stand	29.06.2026

1. Befunde

Das Ersatzladegerät ist kein vom Fahrradhersteller freigegebenes Zubehör. Gemessene Ausgangsregelung war wegen Brandschadens nicht möglich. Der Akku enthält Zellen aus 2023; zwei Zellgruppen zeigen ältere Temperaturereignisse im Speicher, zuletzt am 4. Mai 2026.

Die Steckdosenleiste war mit Ladegerät, Trockner und Gefrierschrank belegt. Der Trockner war zur Brandzeit ausgeschaltet, der Gefrierschrank in Betrieb. Die Leitungsschutzschaltung löste um 02:17:48 Uhr aus.

2. Vorläufige Einordnung

Als Ausgangsbereiche kommen Akku, Ladegerät und Kontaktstelle der Steckdosenleiste in Betracht. Die stärkste thermische Einwirkung liegt am Akkuanschluss. Ein eindeutiger Primärlichtbogen ist im bisherigen Röntgenbild nicht nachweisbar.

Für den Abschluss werden Herstellerdaten zu Fehler E17, Kaufnachweis des Ladegeräts und Angaben zum Ladebeginn benötigt. Das Gutachten trifft derzeit keine abschließende Ursachenzuordnung.

Dr.-Ing. Mara Sauter

Öffentlich bestellte Sachverständige

04_regressankuendigung_versicherung.docx

Regressankündigung zum Schaden BG-26-18841

Versicherungsnehmer
Schadentag
Bisherige Zahlungen
Adressaten

WEG Schwarzwaldstraße 221
14.06.2026
68400 EUR
Ruth Ganter und Jonas Maier

1. Regulierung

Die Versicherung hat Trocknung, Elektroarbeiten, Reinigung, zwei Waschmaschinen und Kellerinventar vorläufig mit 68400 EUR reguliert. Weitere Angebote für Maler- und Geruchsarbeiten liegen vor.

Nach den bisherigen Feststellungen wurde ein nicht freigegebenes Ladegerät an einem Akku mit früheren Temperaturereignissen verwendet. Eigentümerin und Nutzer sollen erklären, wer Ladegerät auswählte, Ladevorgang startete und Warnhinweise kannte.

2. Vorbehalt

Die Versicherung kündigt an, Ersatzansprüche nach Abschluss des Gutachtens zu prüfen. Eine Haftungsquote wird noch nicht genannt. Beide Adressaten sollen ihre privaten Haftpflichtversicherer informieren.

Ruth Ganter meldete den Vorgang der Breisgau Haftpflicht, Jonas Maier der HanseDirekt. Beide Versicherer fordern das vollständige Gutachten an.

Carolin Heß

Schadenreferentin