

Hinweis / Notice

Akte: bgb-smartphone-reparatur-datenverlust-jena

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

07_telefonnotiz_freigabe_14_mai.txt

Eigene Gesprächsnotiz Nadine Krüger

Datum: 14.05.2026

Anruf: 16:07 Uhr, Dauer laut Telefonliste 54 Sekunden

Rufnummer: 03641 559 18 20

Der Mitarbeiter sagte, das Telefon gehe nach dem Displaytausch nicht mehr über das Logo hinaus. Es müsse noch ein Teil getauscht werden und insgesamt koste es dann 389 Euro. Ich fragte, ob meine Bilder noch da seien. Er sagte sinngemäß, das könne er erst sehen, wenn das Telefon wieder startet. Ich sagte: Dann machen Sie es, ich brauche das Telefon Montag.

Ich erinnere keine Aussage, dass die Hauptplatine der Speicher ist, dass alle Daten sicher verschwinden oder dass das alte Teil sofort zurückgeschickt wird. Der Mitarbeiter wirkte eilig und sagte, er müsse die Bestellung noch vor 16:15 Uhr auslösen.

Beim Abholen am 18. Mai sagte ein anderer Mitarbeiter, das alte Board sei im Austausch. Er zeigte mir das neue leere Telefon und spielte Kontakte ein. Auf meine Frage nach Fotos sagte er, die müssten aus der Cloud kommen.

Notiz erstellt am 19.05.2026 um 21:35 Uhr nach Durchsicht der Telefonliste.

05_email_cloudspeicher_status.eml

Von	no-reply@orioncloud.de
An	nadine.krueger@posteo.de
Datum	Mon, 18 May 2026 17:44:00 +0200
Betreff	Ihre OrionCloud-Sicherungsübersicht

Guten Tag Frau Krüger,

auf Ihre Anforderung wurde eine Sicherungsübersicht erstellt. Letzte vollständige Gerätesicherung des Orion P12 Pro: 18. November 2025, 03:12 Uhr. Letzte Fotosynchronisierung: 2. November 2025, 4182 Dateien. Seit 3. November wurde die Fotosynchronisierung wegen ausgeschöpften Speicherplatzes nicht fortgesetzt.

Kontakte wurden zuletzt am 11. Mai 2026 synchronisiert. Messenger-Inhalte und lokal gespeicherte Sprachnachrichten sind nicht Bestandteil Ihres Pakets. Die Sicherung vom 18. November kann vierzehn Tage lang über das Kundenkonto wiederhergestellt werden.

OrionCloud Kundenservice
Orion Mobile Services GmbH
Karl-Marx-Allee 88, 10243 Berlin
Telefon 030 880 41 0

06_email_datenrettung_kostenvoranschlag.eml

Von	labor@datenhain-weimar.de
An	nadine.krueger@posteo.de
Kopie	service@phonedock-jena.de
Datum	Tue, 26 May 2026 11:21:00 +0200
Betreff	Anfrage Orion P12 Pro / Datenrettung nur mit Originalplatine

Sehr geehrte Frau Krüger,

für eine Datenrettung benötigen wir zwingend die ursprüngliche Hauptplatine mit verlötetem Speicher. Das neue Gerät oder ein Cloudkonto reicht nicht aus. Ist die Platine unbeschädigt und lässt sich der Speichercontroller stabilisieren, kostet die Diagnose 390 EUR und die erfolgreiche Auslesung je nach Aufwand 1200 bis 2400 EUR.

Wurde die Platine bereits zerlegt oder der Speicherchip mechanisch entfernt, steigen Aufwand und Risiko erheblich. Ohne das Originalteil können wir keine Daten rekonstruieren. Bitte lassen Sie die Werkstatt den Rücksendeweg und die Seriennummer schriftlich bestätigen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Erik Wenzel

Datenhain Labor Weimar GmbH

Brennerstraße 8, 99423 Weimar

Telefon 03643 830 91 22


08_dateibestand_cloud_lokal.csv

Zeitraum	Dateityp	Lokal_geschaetzt	Cloud_vorhanden	Fehlend_geschaetzt	Quelle	Bemerkung
09/2023-11/2025	Fotos	4182	4182	0	Cloudübersicht	vollständig bis 02.11.2025
11/2025-05/2026	Fotos	1684	0	1684	Galeriezähler Erinnerung	Cloud voll
09/2023-05/2026	Videos	214	96	118	Cloudübersicht	große Dateien teils lokal
2024-2026	Sprachnachrichten	327	0	327	Messengeranzeige vor Abgabe	keine Cloud
2023-2026	Kontakte	684	684	0	OrionCloud	wiederhergestellt
2025-2026	Dokumente	92	17	75	Downloadordner	Wohnungssuche

09_reparaturzeiten_teile_kosten.csv

Zeitpunkt	Arbeit	Teil	Betrag_EUR	Freigabe	Protokoll	Folge
2026-05-12 12:36	Annahme		0	Auftrag bis 260	PD-260512-77	Gerät entsperrt
2026-05-13 10:22	Displaytausch	Displayeinheit	219	schriftlich	Techniklog	Startschleife
2026-05-13 11:08	Diagnose		29	schriftlich	Storage timeout	Reset erfolglos
2026-05-14 16:07	Anruf	Mainboard	141	telefonisch	54 Sekunden	Bestellung
2026-05-16 13:42	Mainboardtau sch	Austauschteil	141	Systemvermer k	Gerät startet	Speicher leer
2026-05-20 15:10	Altteilversand	Originalboard	-45	keine gesonderte	Retour 77418	später zerlegt

10_foto_auftrag_tablet_unterschrift.jpg



Bilddatei: 10_foto_auftrag_tablet_unterschrift.jpg

01_reparaturauftrag_display.docx

Reparaturauftrag PD-260512-77

Kundin

Gerät

Abgabe

Kostenrahmen

Nadine Krüger

Orion P12 Pro, 256 GB

12.05.2026, 12:36 Uhr

bis 260 EUR

1. Fehler und Auftrag

Das Display ist nach einem Sturz gesprungen, Bild und Berührung funktionieren noch. Die Kundin wünscht Displaytausch und Erhalt aller Daten. Im Feld Datensicherung steht handschriftlich Kundin sagt Fotos wichtig, Cloud wohl aus. Das Kästchen Datensicherung beauftragt ist nicht angekreuzt.

Der Standardtext weist darauf hin, dass Reparaturen Datenverlust verursachen können und der Kunde vor Abgabe sichern soll. Die Kundin unterschrieb unterhalb des Textes auf einem Tablet. Eine gesonderte Abfrage, ob ein aktuelles Backup besteht, ist im Ausdruck nicht enthalten.

2. Kosten und Kontakt

Displayeinheit 219 EUR, Diagnose 29 EUR, Gesamt zunächst 248 EUR. Zusatzarbeiten oberhalb 260 EUR bedürfen einer Freigabe. Als Kontakt ist die Mobilnummer 0176 551 09 184 hinterlegt.

Das Gerät wurde entsperrt abgegeben; der PIN steht auf einem verdeckten Aufkleber. Der Mitarbeiter sicherte nach eigener Notiz Kontakte, aber keine Fotos, weil der interne Speicher nur noch 1.2 GB frei hatte.

Mika Lorenz

Serviceannahme

02_werkstattprotokoll_hauptplatine.docx

Diagnose- und Reparaturprotokoll

Auftrag	PD-260512-77
Techniker	Daniel Schenk
Bearbeitung	13.05. bis 16.05.2026
Ausgabe	18.05.2026

1. Displaytausch

Am 13. Mai wurde die Displayeinheit ersetzt. Beim ersten Start erschien das Herstellerlogo, anschließend eine Neustartschleife. Das alte Display wurde testweise wieder angeschlossen; die Schleife blieb bestehen. Der Akku zeigte 41 Prozent.

Das Diagnosetool meldete Fehler Storage controller timeout und Feuchtigkeitshistorie 0. Ein Software-Reset ohne Löschen schlug fehl. Am 14. Mai wurde ein Ersatz-Mainboard eingesetzt. Das Gerät startete danach mit leerem Benutzerspeicher.

2. Freigabe und Altteil

Im System steht telefonische Freigabe Mainboard bis 389 EUR, 14.05., 16:07, Gespräch 54 Sekunden. Eine Tonaufzeichnung existiert nicht. Mitarbeiter Mika Lorenz erinnert sich, er habe gesagt, Daten können dann weg sein; die Kundin erinnert sich nur an Gerät startet sonst nicht.

Das alte Mainboard wurde am 20. Mai an den Teilehändler zurückgesandt und mit 45 EUR gutgeschrieben. Eine spätere Datenrettung ist nur möglich, wenn das Teil zurückgekauft werden kann. Der Händler meldete am 2. Juni, die Charge sei bereits zerlegt.

Daniel Schenk

Inhaber und Techniker

03_maengelanzeige_datenverlust.docx

Beanstandung Reparatur PD-260512-77

Datum	20.05.2026
Rechnung	PD-R-260518-77
Bezahlt	389 EUR unter Vorbehalt
Frist	03.06.2026

1. Datenbestand

Vor Abgabe waren auf dem Gerät Fotos und Videos seit September 2023 gespeichert, darunter Geburt und erstes Lebensjahr der Tochter Mina, Sprachnachrichten der verstorbenen Großmutter und Unterlagen zur Wohnungssuche. Die automatische Cloud-Sicherung war seit November 2025 wegen vollen Speichers ausgesetzt.

Beim Abholen war das Gerät auf Werkseinstellungen. Mir wurde erst am Tresen gesagt, dass die Hauptplatine ersetzt wurde. Kontakte wurden aus einer Datei eingespielt, Fotos und Messenger-Verläufe fehlen.

2. Verlangen

Bitte sichern Sie das alte Mainboard unverzüglich und ermöglichen Sie eine Datenrettung durch ein Fachlabor. Teilen Sie mit, wann und mit welchem Wortlaut ich einem Austausch zugestimmt haben soll. Eine Freigabe zur Vernichtung oder Rücksendung des Datenträgers habe ich nicht erteilt.

Die Rechnung habe ich gezahlt, weil ich das Gerät für die Arbeit benötige. Den Mehrpreis und die Kosten einer Datenrettung behalte ich mir vor.

Nadine Krüger

Kundin

Stellungnahme zum Auftrag PD-260512-77

Datum	05.06.2026
Kundin	Nadine Krüger
Haftpflcht	Saale Gewerbe VVaG, Schaden SG-26-4418
Kulanz	100 EUR angeboten

1. Auftrag und Anruf

Die Werkstatt verweist auf den unterschriebenen Datensicherungshinweis und die telefonische Freigabe. Ohne Mainboardtausch sei das Gerät nicht nutzbar gewesen. Ein Zusammenhang zwischen Displaytausch und Startfehler könne technisch weder bestätigt noch ausgeschlossen werden.

Der Altteilerücklauf sei branchenüblich und Voraussetzung für den reduzierten Teilepreis. Die Kundin habe bei Annahme kein Backup beauftragt. Der Mitarbeiter räumt ein, dass im Anrufprotokoll kein wörtlicher Hinweis zum Altteil festgehalten ist.

2. Regulierung

Die Haftpflchtversicherung verlangt den vollständigen Reparaturauftrag, Diagnoseexport, Nachweis des Datenbestands und ein Angebot eines Datenrettungslabors. Die Werkstatt bietet ohne Anerkennung 100 EUR und Erstattung der Diagnosepauschale an.

Eine Rückholung des Mainboards ist nach Auskunft des Lieferanten nicht mehr möglich. Die Werkstatt hat den Lieferanten um eine schriftliche Bestätigung der Zerlegung gebeten.

Daniel Schenk

Inhaber