

Werkspur Maschinenservice GmbH · Herrn Tobias Grebe
8. September 2026 · Bezug: FB-118 · Anlagenstand AR-09

Anlagenregister Halle 2

Sehr geehrter Herr Grebe,

für die Vertragsfortsetzung erhalten Sie den abgeglichenen Anlagenstand. Die Maschinen verbleiben am bisherigen Standort. Die Betriebsstundenzähler zählen eingeschaltete Linien, nicht die Zahl der gleichzeitig eingesetzten Mitarbeiter.

Kennung	Bestand und Seriennummer	Einbindung
K1	FB-450 · K1-18442 · 2018 Vier Druckwerke, UV-Trockner U1	Etiketten auf Metallfolie; 2 bis 3 Schichten
K2	SD-720 · K2-20117 · 2020 IR-Trockner T2, Versorgung P-17	Sonderfarben auf Kunststoff; 3 Schichten
Z1	Zuführmodul ZF-22 · Z1-22083 · 2022	Fremdfabrikat vor K1; gemeinsamer Not-Halt
G1	Gateway GW-19 · G1-19006 · 2019	Wartungsnetz, bislang lokal freigeschaltet

Z1 wurde von unserer Werkstatt 2022 mechanisch angebaut. Die Not-Halt-Kette beider Module ist gekoppelt. Die Zuordnung in Ihren älteren Wartungslisten nennt Z1 nicht. Der Linienbediener sieht jedoch nur eine gemeinsame Störanzeige. Im Aufstellplan sind die Übergabepunkte und der Hauptschalter eingezeichnet.

Zähler am 31.08.2026: K1 28.440 h, K2 31.910 h. Für Januar bis August ergeben unsere Monatsablesungen zusammen 7.260 h. Das ist ein Zwischenstand, keine Jahreshochrechnung. Die geplanten Stunden 2027 folgen gesondert aus dem Einkauf, weil zwei neue Nachtaufträge erst ab Januar anlaufen sollen.

Kompressor, zentrale Absaugung, Hallennetz und Leitstand bleiben bei unserer Haustechnik. Bitte sagen Sie uns ausdrücklich, ob Sie Z1, die Trockner und das Gateway in Ihrem neuen Preis mitführen. Ein zusätzliches Rücklaufmodul an K2 ist noch nicht eingebaut.

Anlage: 17_Aufstellplan_Halle2_2026-09-08.png. Die Maße dienen der Einsatzplanung; sie ersetzen kein Aufmaß für einen Umbau.

Mit freundlichen Grüßen

René Möller
Betriebsleiter