Merrensteg · Prüflabor Hameln · 4. November 2026, 11.02 Uhr

Prüfblatt Wiederanlauf SR 24X2

Im Versuch wird der Fahrbefehl nach einer kurzen Spannungsunterbrechung erneut angefordert. Das Signal für die offene Schutztür bleibt dabei bestehen. Bei zwei Rückstellmustern zeigt die Ausgabeleitung in dieser Kombination eine unzulässig fortbestehende Freigabe.

Die beiden Rückstellmuster gehören zum Los L261026. Ein Vergleichsmuster des Vorloses schaltete im Einzelversuch ab. Eine Reihe weiterer Versuche ist noch nicht dokumentiert. Die Abgrenzung zwischen Bauteil, Geräteparametrierung und Anlagenverdrahtung bleibt Teil der Untersuchung.