Turn Right

$y = -2E{-}07x^4 + 0{,}0002x^3 - 0{,}0578x^2 + 11{,}871x$

$R^2 = 0{,}9983$

Time [ms] (y-axis, 0 to 3000)

Angle [deg] (x-axis, 0 to 450)