Задачи на автомат 2018

Требования к проектам: Программы должны работать под Windows 7 в базовой конфигурации. «Дружественный» и понятный интерфейс. Желательно чтобы программа запускалась одним файлом — без привлечения библиотек и языков, которые нужно предварительно устанавливать на компьютер. Будут дополнительные консультации по физике и по используемым формулам.

Следующая задача непростая и объёмная, поэтому решил дать её двум командам — причём каждая будет состоять из 2-х пар! В случае успешного решения обе команды (каждая уже из 4-х человек) получат автоматы.

Задача 3. Удельная проводимость от температуры.

Часть первая – подвижность.

Первая пара находит аналитическое выражение для температурной зависимости подвижности для электронов и дырок для кремния, германия и арсенида галлия. Это отдельная программа – результаты её будут использоваться второй командой -

Итак, надо найти зависимость проводимости от температуры.

Про зависимость подвижности от температуры можно почитать здесь. Для кремния – http://www.ioffe.ru/SVA/NSM/Semicond/Si/electric.html#Basic Для арсенида галлия - http://www.ioffe.ru/SVA/NSM/Semicond/GaAs/electric.html#Basic

В общем виде -

http://dssp.petrsu.ru/p/tutorial/ftt/Part10/part10.10.htm
http://foez.narod.ru/19.htm

Будем упрощённо описывать зависимость подвижности от температуры такой моделью.

$$\mu_{n}(T) = \frac{C_{n}}{\left(\frac{T}{T_{0 n_{phonon}}}\right)^{3/2} + \left(N_{d}^{+} + N_{a}^{-}\right) \left(\frac{T_{0 n}}{T}\right)^{3/2}}$$

$$\mu_{p}(T) = \frac{C_{p}}{\left(\frac{T}{T_{0 p_{phonon}}}\right)^{3/2} + \left(N_{a}^{-} + N_{d}^{+}\right) \left(\frac{T_{0 p}}{T}\right)^{3/2}}$$
(3.1)

Собственно цель задачи — найти (подогнать к известим из ссылок выше экспериментальным данным) 6 констант — по 3 для электронов и для дырок. Например, для дырок это константы C_p , $T_{0\,p_phonon}$ и T_{0p} . То есть по формулам вычисляем подвижность для материалов с различными N_d и N_a , выводим график от температуры и сравниваем с известными литературными данными для кремния, германия и арсенида галлия и подгоняем константы. Проблема конечно заключается в том, что концентрации заряженных доноров и акцепторов N_d^- и N_a^+ , сами зависят от температуры.

В итоге, с подогнанными **правильными** константами программа строит графики подвижностей для электронов и для дырок от температуры. Строим всё в СИ то есть в единицах [метр²/(Вольт·секунда]. Нужна опция сохранения графиков в ASCII кодах в виде двух столбцов. В интерфейсе также должна быть опция – выбор нужного материала – кремний, германий или арсенид галлия.

Программа должна считать и строить графики зависимостей подвижности от температуры и демонстрировать что это всё неплохо совпадает с экспериментом. То есть данные из ссылок выше надо оцифровать – чтобы выводить на графики.

Результаты зависимости подвижности от температуры для всех трёх материалов передаётся другой команде.

Часть вторая - находим концентрацию свободных электронов и дырок (решение этой задачи я демонстрировал на лекциях) а потом и **проводимость** от температуры. Удельная проводимость это произведение концентрации на заряд и на подвижность – и сумма всего этого для электронов и дырок.

В интерфейсе также должна быть опция – выбор нужного материала – кремний, германий или арсенид галлия. Параметры полупроводника – запрещённая зона E_g , эффективные массы плотности состояний в долинах для дырок и для электронов также берутся из ссылок выше. Положение уровня донора E_d , концентрация доноров N_{d0} , положение уровня акцептора E_a , концентрация акцепторов N_{a0} , температура T (или диапазон температур) – вводятся в меню.

Программа переводит все в единицы в СИ.

Все энергии отсчитывает от потолка валентной зоны, только энергия донора вниз от дна зоны проводимости.

Сначала находим эффективную плотность состояний для электронов и дырок.

$$N_{C(V)} = 2,51 \cdot 10^{19} \left(\frac{m_{c(v)}}{m_0} \right)^{3/2} \left(\frac{T}{300} \right)^{3/2} \cdot cm^{-3}$$

Положение уровня Ферми в квазинейтральном объёме находим из электронейтральности:

$$n = N_C \cdot e^{\frac{\mu - E_g}{kT}} \qquad p = N_V \cdot e^{\frac{-\mu}{kT}}$$

Доля заряженных доноров определяется положением уровня Ферми

$$N_d^+ = N_{d0} \frac{1}{1 + e^{\frac{E_g - E_d - \mu}{kT}}}$$

Доля заряженных акцепторов определяется положением уровня Ферми

$$N_a^- = N_a \frac{1}{1 + e^{\frac{\varepsilon_a - \mu}{kT}}}$$

 $N_d^+ + p = n + N_a^-$

Положение уровня Ферми находится из уравнения *d P 11 a* 3 ная положение уровня Ферми находим концентрации свободных электронов и дырок а также концентрацию **заряженных** доноров и акцепторов. Потом, из формул 3.1 и 3.2 с

учётом знания констант (полученных командой 1) и концентраций **заряженных** доноров и акцепторов N_d и N_a , вычисляется подвижность. Потом вычисляется проводимость как:

$$\sigma = e \left(n \cdot \mu_e + p \cdot \mu_p \right)$$

Программ вычисляет и рисует графики от температуры для концентрации электронов и дырок, концентрации заряженных доноров и акцепторов, подвижность электронов и дырок, а главное — **удельная проводимость**!

Опция - графики зависимости подвижности от температуры можно сохранять в ASCII кодах. Пример показывал на лекциях –но там в программе были ошибки.

По всем задачам –

Нужны консультации – звоните или пишите. Первая версия программы должны быть готова к середине декабря – надо будет опробовать правильность и качество графики.

Успехов!