26 년 SQ 정기평가 시정조치 결과

담 당	품질팀장	공장장	대표이사
김상기	강병주	강창구	김정만

2026.09.02

㈜태진다이텍 (프레스 업종 #432501)

본 문서는 현대자동차·기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를
받습니다.

▣ SQ 평가 시정조치 결과 내역

협력사명	㈜태진다이텍 품질관리팀	평 가 일	2026. 07. 20	지적 건수	12 건
평 가 원	한국에스케이프씰코리아 구민준 책임매니저	시정조치 요구일	2026. 07. 29	시정조치 결과	진행중

NO	구분	문제점	원인 분석	근본 대책	수평전개	적용일	담당
1	1-7	세척조 청소 1 회 / 월 시행 중이나 , 청소주기 설정 및 기록관리 (설비 일상점검 항목) 누락	세척상태가 품질 (이물 · 발청) 에 미치는 영향에 대한 인식 부족으로 청소주기 기록 방법이 표준에 반영되지 않음	세척 작업표준서에 청소주기 (1 회 / 월) 방법 명시 , 설비 일상점검표에 세척조 청소상태 점검항목 추가 및 기록	프레스부품 수평전개	7/27	김정위
2	2-2	SUS430('26.07.15 입고) 수입검사 완료 확인되나 , 합격 식별표 (스티커) 부착 누락	검사 완료 후 스티커 부착 시점 및 장소가 정해지지 않고 전산 - 현물 이중 식별 기준이 미 정의됨	합격스티커를 수입검사 장소에 상시 비치하여 검사 완료 즉시 부착 , 현품 식별표에 부착위치 칸 지정 , 사내 순회검사 시 부착상태 확인	프레스부품 수평전개	7/27	강영태
3	2-8	완제품검사는 실시하고 있으나 최종검사 완료품에 대한 생산 LOT 및 검사완료 식별 미흡	검사 완료 여부를 현품에 표시하는 방법이 정해져 있지 않고 검사기준서에 식별 기준 미규정	최종검사 합격품의 현품표 (식별표) 에 검사 합격도장 날인 (생산 LOT· 검사일 · 검사자 확인)	프레스부품 수평전개	8/10	김상기

본 문서는 현대자동차 · 기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

▣ SQ 평가 시정조치 결과 내역

협력사명	㈜태진다이텍 품질관리팀	평 가 일	2026. 07. 20	지적 건수	12 건
평 가 원	한국에스케이프씰코리아 구민준 책임매니저	시정조치 요구일	2026. 07. 28	시정조치 결과	진행중

NO	구분	문제점	원인 분석	근본 대책	수평전개	적용일	담당
4	4-1	등급별 점검주기 (A:1 회 / 년 , B:1 회 /6 개월 , C:1 회 /3 개월) 는 수립되어 있으나 주기 도래 금형 정기점검 실시 기록 없음	다음 점검 예정일을 산출 · 표시하는 수단과 연간 점검계획이 없어 월별 점검 대상이 지정되지 않음	금형 정기점검 관리 시스템 구축 (주기 자동 적용 초과 / 임박 알림 , 점검결과 기록) B 등급 86 품번 연간 계획일정 수립	프레스부품 수평전개	7/31	왕석주
5	4-2	세척 기준 (양산 100 만타 ·A/S 50 만타) 은 수립되어 있으나 기준 타발수 도달 금형의 세척 실시 이력 미보유	MES 누적 타발수와 세척 기준을 연계해 도달 여부를 확인하는 수단 및 사전 세척계획 절차 미수립	금형 정기점검 시스템에 세척관리 연계 (타발수 기준 도달 자동 판정 , 임박 금형 사전 표시 , 세척 이력 기록)	프레스부품 수평전개	8/11	강영태
6	4-4	1862-651 금형이 현황판상 보관장 표기이나 실제 Press 110T(6 호기) 사용 중으로 위치 불일치	금형 이동 시 갱신 시점 및 담당이 미지정되고 위치정보를 전산과 연계 관리하는 체계가 미비함	금형 이동 시 현황판 전산시스템 즉시 갱신	프레스부품 수평전개	7/29	왕석주

본 문서는 현대자동차 · 기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

▣ SQ 평가 시정조치 결과 내역

협력사명	㈜태진다이텍 품질관리팀	평 가 일	2026. 07. 20	지적 건수	12 건
평 가 원	한국에스케이프씰코리아 구민준 책임매니저	시정조치 요구일	2026. 07. 28	시정조치 결과	진행중

NO	구분	문제점	원인 분석	근본 대책	수평전개	적용일	담당
7	5-2	장기보관 자재 식별표시 미흡 : '25.02.27 입고 (1807-653) 제품 식별표시 누락	코일 부분 사용 후 잔여 롤이 상시 발생하는 구조를 관리 대상으로 보지 않아 확인 주기 담당자가 정해지지 않음	장기보관 자재 유효성 관리대장 (Excel) 구축 : 3 개월 만료일 자동 산출 남은 일수 표시 , 만료 임박 색상 알림 , 식별표 부착 이력 관리	프레스부품 수평전개	7/27	강영태
8	5-3	SUS430/SUS304 구분 스티커 이중관리 중이나 '26.07.15 입고 SUS430 소재 부착 누락	구분 스티커를 소재업체 부착에 의존하여 사내 부착 보완 시점이 정해져 있지 않음	구분 스티커 사내 부착으로 전환하여 수입검사 합격스티커 부착 시 동시 부착 (2 장 세트), 동일 장소 상시 비치	프레스부품 수평전개	7/27	강영태
9	5-5	장기보관 설정기간 (3 개월) 이 경과한 장기재고 원소재 사용 시 제품 외관 (발청 · 이물) 검사방법 미지정	원소재 보관기간 관리기준이 생산품 검사와 연계되지 않아 검사방법이 구체화되지 않음	장기재고 원소재 사용 시 투입 전 소재 확인 + 생산 & 품질 200% 전수검사 기준 수립 , 절차서 반영	프레스부품 수평전개	7/27	김상기

본 문서는 현대자동차 · 기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

▣ SQ 평가 시정조치 결과 내역

협력사명	㈜태진다이텍 품질관리팀	평 가 일	2026. 07. 20	지적 건수	12 건
평 가 원	한국에스케이프씰코리아 구민준 책임매니저	시정조치 요구일	2026. 07. 29	시정조치 결과	진행중


NO	구분	문제점	원인 분석	근본 대책	수평전개	적용일	담당
10	6-1	코일 소재 보관 시 구름 / 넘어짐 방지 가이드 미설치로 구름 · 전도에 의한 인사사고 위험 존재	고중량물 보관 안전기준이 안전보건 문서체계에 반영되지 않아 방지시설이 미설치됨	고중량물 보관 · 취급 안전기준서 (OHI-OH101-15) 제정 , 스토퍼 가이드설치 , 안전모 비치 및 일일점검 체크시트 운영	프레스부품 수평전개	7/27	강영태
11	6-4	사내 안전관리자 퇴사로 담당 변경되었으나 지침서 (TJ-MP-Q200-1) 內 업무분장 미갱신	인원 변동 시 업무분장을 언제 · 누가 고칠지 정해져 있지 않고 인사발령과 문서 갱신이 연결되지 않음	현재 인원 기준 갱신 , 개정본 배포 공유	프레스부품 수평전개	7/27	김정위
12	6-9	점검 체크시트 · 주기 (월 1 회)· 업무분담 기준은 운영 중이나 '26 년 3 월 점검 이후 4~6 월 체크시트 미작성	점검 시기 도래 시 알려주는 방법과 미실시 여부를 확인하는 관리가 없어 점검이 후순위로 밀림	점검일 지정 (매월 첫째 주) 담당자 사전 통보 , 지적사항 조치결과 기록 및 차기 점검 시 재확인 , 관리자 월 1 회 확인 서명	프레스부품 수평전개	8/10	유성환

본 문서는 현대자동차 · 기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

▣ [1-7] 세척조 청소주기 설정 및 기록관리 누락

기준 미수립	기준 불명확	기준 미준수
		●

문제점 (현상)	임시 대책
▶ 세척조 청소 1회 / 월 시행 중이나 , 청소주기 설정 및 기록관리 (설비 일상점검 항목) 누락	•세척조 청소 실시 및 청소일자 기록 개시

원인 분석 (5 Why)		근본 대책
1 W	•Q. 세척조 청소주기 기록관리가 누락되었는가 ?	세척 작업표준서에 청소주기 (1 회 / 월)· 청소방법 명시 , 설비 일상점검표에 ' 세척조 청소상태 ' 점검항목 추가 및 기록관리
	청소는 실시하나 청소주기 기록방법이 문서로 정해져 있지 않음	
2 W	•Q. 청소주기 기록방법이 정해지지 않았는가 ?	
	세척 작업표준서에 청소주기 항목이 반영되지 않음	
3 W	•Q. 작업표준서에 반영되지 않았는가 ?	
	설비 일상점검표에도 세척조 청소 점검항목이 없어 확인 수단이 부재	
4 W	•Q. 점검항목이 없었는가 ?	1. 작업표준서에 정도점검항목추가 2. 세척공정 점검 체크시트 재정
	세척조 청소를 작업자 자율관리 사항으로 인식	
	•Q. 자율관리로 인식했는가 ?	
	세척상태가 이물 , 발청 등 품질에 미치는 영향에 대한 인식 교육 부족	


개선부문	생산조건관리	적용일	26.07.27	유효성 평가		수평전개	프레스부품 전체

본 문서는 현대자동차·기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를

▣ [2-2] 수입검사 완료품 합격 식별 미흡

기준 미수립	기준 불명확	기준 미준수
		●

문제점 (현상)	임시 대책
▶ SUS430('26.07.15 입고) MES 전산 수입검사 완료 확인되나 , 합격 식별표 (스티커) 부착 누락	• 해당 SUS430 소재 합격 식별표 즉시 부착

원인 분석 (5 Why)		근본 대책
1 W	•Q. 수입검사 완료품에 합격스티커가 부착되지 않았는가 ?	합격스티커를 수입검사 실시 장소에 상시 비치
	검사 완료 후 스티커 부착 시점 장소가 정해지지 않아 부착이 누락됨	  
2 W	•Q. 부착 시점 · 장소가 정해지지 않았는가 ?	
	스티커가 수입검사 실시 장소에 비치되어 있지 않아 부착이 별도 작업이 됨	
3 W	•Q. 부착이 별도 작업이 되었는가 ?	
	MES 전산 등록으로 검사완료가 관리된다고 보아 현물 식별을 후순위로 인식	1. 수입검사 완료시 즉시 부착 - 부착까지가 수입검사 완료 2. 현품 식별표에 미부착 육안 확인 - 사내 순회검사 시 부착상태 확인  
4 W	•Q. 현물 식별을 후순위로 인식했는가 ?	
	미부착품을 걸러낼 수 있는 육안 확인 수단이 없음	
	•Q. 확인 수단이 없었는가 ?	
	식별 프로세스 수립 시 전산 - 현물 이중 식별 기준을 정의하지 않음	


개선부문	검사시험	적용일	26.07.27	유효성 평가		수평전개	프레스부품 전체

본 문서는 현대자동차 · 기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를

▣ [2-8] 최종품 검사 완료 식별 미흡

기준 미수립	기준 불명확	기준 미준수
		●

문제점 (현상)	임시 대책
▶ 완제품검사 (외관 전수 , 치수 1회 /5EA) 및 초 / 중 / 종품 검사는 실시하고 있으나 , 최종검사 완료품에 대한 생산 LOT 및 검사완료 식별 미흡	•출하 대기품 검사완료 라벨 부착 및 미검사품 구분 적치

원인 분석 (5 Why)		근본 대책
1 W	•Q. 최종검사 완료품 식별이 미흡한가 ?	최종검사 합격품 검사완료 라벨 부착으로 식별 일원화
	검사 완료 후 완료 여부를 현품에 표시하는 방법이 정해져 있지 않음	 
2 W	•Q. 표시 방법이 정해지지 않았는가 ?	
	검사 성적서 (전산) 기록만으로 검사 완료가 관리된다고 인식	
3 W	•Q. 왜 그렇게 인식했는가 ?	
	검사 완료품과 미검사품이 같은 구역에 적치되는 현장 상황을 반영하지 않음	
4 W	•Q. 반영하지 않았는가 ?	
	검사 완료 식별 기준이 검사기준서 · 작업표준에 규정되지 않음	1. 라벨에 생산 LOT· 검사일 · 검사자 기재 , 검사 완료 즉시 부착 2. 최종검사 합격품의 현품표 (식별표) 에 검사 합격도장 날인
	•Q. 규정되지 않았는가 ?	
	미검사품 혼입에 의한 미검사 출하 위험에 대한 검토 부족	

개선부문	검사시험	적용일	'26.08.10	유효성 평가		수평전개	프레스부품 전체



본 문서는 현대자동차 · 기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를

▣ [4-1] 금형 등급별 정기점검 실시 이력 미보유

기준 미수립	기준 불명확	기준 미준수
		●

문제점 (현상)	임시 대책
▶ 금형 일상 / 정기점검 기준서 및 등급별 점검주기 (A:1 회 / 년 , B:1 회 /6 개월 , C:1 회 /3 개월) 는 수립되어 있으나 , 주기 도래 금형에 대한 정기점검 실시 기록 없음	•B 등급 금형 중 점검주기 초과분 우선 점검 실시

원인 분석 (5 Why)	
1 W	•Q. 정기점검 실시 이력이 없는가 ?
	등급별 점검주기는 설정되어 있으나 주기가 도래한 금형을 확인하는 관리가 이루어지지 않음
2 W	•Q. 확인 관리가 이루어지지 않았는가 ?
	금형별 최근 점검일 기준으로 다음 점검 예정일을 산출 · 표시하는 수단이 없음
3 W	•Q. 수단이 없었는가 ?
	정기점검 연간계획이 수립되지 않아 월별 점검 대상 금형이 지정되지 않음
4 W	•Q. 계획이 수립되지 않았는가 ?
	일상점검 (1 회 / 일) 만으로 금형 상태 관리가 충분하다고 인식
	•Q. 그렇게 인식했는가 ?
	마모 · 파손의 경시적 진행에 따른 정기점검 필요성에 대한 검토 부족

근본 대책
금형 정기점검 관리 시스템 구축 · 운영
 
1. 등급별 주기 자동 적용 → 다음 점검 예정일 · 잔여일 산출 2. 주기 초과 · 임박 금형 색상 알림으로 점검 누락 방지 3. B 등급 86 품번 연간 계획일정 수립 (월 14~15 품번 배분)



개선부문	금형관리	적용일	'26.07.31	유효성 평가		수평전개	프레스부품 전체

본 문서는 현대자동차 · 기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

▣ [4-2] 금형 등급별 세척 실시 이력 미보유

기준 미수립	기준 불명확	기준 미준수
		●

문제점 (현상)	임시 대책
▶ 세척관리기준 게시 및 체크시트 운영 , 세척 기준 (양산금형 100 만타 ,A/S 금형 50 만타) 은 수립되어 있으나 , 기준 타발수 도달 금형에 대한 세척 실시 이력 미보유	•타발수 기준 도달 금형 확인 후 세척 실시

원인 분석 (5 Why)		근본 대책
1 W	•Q. 세척 실시 이력이 없는가 ? 타발수 기준은 있으나 기준에 도달한 금형을 파악하는 관리가 이루어지지 않음	금형 정기점검 관리 시스템에 세척관리 연계 운영    1.MES 누적 타발수 기준 세척주기 (양산 100 만타 /AS 50 만타) 도달 자동 판정 2. 도달 임박 금형 사전 표시 → 세척계획 수립 (사전 세척관리) 3. 세척 실시 결과를 금형 점검 이력에 기록 · 관리
2 W	•Q. 파악되지 않았는가 ? MES 누적 타발수와 세척 기준을 연계하여 도달 여부를 확인하는 수단이 없음	
3 W	•Q. 수단이 없었는가 ? 세척 도달 임박 금형을 사전 파악하여 세척계획을 수립하는 업무절차 미수립	
4 W	•Q. 업무절차가 없었는가 ? 세척은 금형 수리 · 점검 시 함께 실시하면 된다고 인식	
	•Q. 그렇게 인식했는가 ? 세척주기 미준수 시 이물 · 유분에 의한 제품 품질 영향에 대한 검토 부족	



개선부문	금형관리	적용일	'26.08.11	유효성 평가		수평전개	프레스부품 전체

본 문서는 현대자동차 · 기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

▣ [4-4] 금형 현황판 - 실제 위치 불일치

기준 미수립	기준 불명확	기준 미준수
		●

문제점 (현상)	임시 대책
▶ 1862-651(금형 No.15DHA 207A) 현황판상 보관장 표기이나 , 실제 Press 110T(6 호기) 생산 사용 중	•해당 금형 위치정보 즉시 수정 (현황판 · 전산 일치화)

원인 분석 (5 Why)		근본 대책
1 W	•Q. 현황판과 실제 금형 위치가 불일치했는가 ?	금형 이동 (투입 / 반납 / 수리) 시 현황판 · 전산 즉시 갱신 규칙 및 담당 지정
	금형 이동 시 현황판 갱신이 실시간으로 이루어지지 않음	 
2 W	•Q. 실시간 갱신이 이루어지지 않았는가 ?	
	금형 투입 / 반납 / 수리 시 갱신 시점 · 담당이 정해지지 않음	
3 W	•Q. 갱신 시점 · 담당이 없었는가 ?	
	현황판 갱신 규칙이 업무절차에 명확히 규정되지 않음	
4 W	•Q. 규정되지 않았는가 ?	
	금형 이동 빈도 대비 수기 현황판 관리의 한계 인식 부족	
	•Q. 한계 인식이 부족했는가 ?	1. 월 1회 금형 위치 전수 대조점검 실시 2. QR 코드 활용한 금형실시간 위치확인
	금형 위치를 전산 (금형 수리관리 시스템) 과 연계 관리하는 체계 미비	

개선부문	금형관리	적용일	26.07.29	유효성 평가		수평전개	프레스부품 전체

본 문서는 현대자동차 · 기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를

▣ [5-2] 장기보관 자재 식별표시 미흡


기준 미수립	기준 불명확	기준 미준수
		●

문제점 (현상)	임시 대책
▶ '25.02.27 생산 (1807-653) 제품 장기보관 (3 개월) 식별표시 누락 (절차서 TJP-QP0854 기준 수립되어 있음)	•해당 제품 장기보관 식별표 즉시 부착 및 재사용 시 전수검사 실시


원인 분석 (5 Why)	
1 W	•Q. 장기보관 자재 식별표시가 누락되었는가 ?
	보관 3 개월이 지난 소재를 찾아 확인하는 관리가 이루어지지 않음
2 W	•Q. 3 개월 지난 소재 확인이 이루어지지 않았는가 ?
	입고일 기준으로 3 개월이 지난 소재를 골라내어 담당자에게 알려주는 방법이 없음
3 W	•Q. 알려주는 방법이 없었는가 ?
	절차서에 기준은 있으나 확인 주기와 담당자가 정해져 있지 않음
4 W	•Q. 정해져 있지 않았는가 ?
	코일 부분 사용 후 잔여 롤이 상시 발생하는 구조를 별도 관리 대상으로 보지 않음
	•Q. 관리 대상으로 보지 않았는가 ?
	잔여 롤의 장기 보관에 따른 품질저하 (발청 · 이물)· 혼입 위험에 대한 검토 부족

근본 대책

장기보관 자재 유효성 관리대장 (Excel) 구축 운영









1. 입고 / 생산일 기준 유효기간 (3 개월) 자동 산출 → 잔여일 표시
2. 도래 7 일 전 / 당일 알림 (색상 표시) 으로 담당자 식별표 부착 유도
3. 식별표 부착 및 원소재 재검사 결과를 대장에 기록하여 이력 관리



개선부문	자재관리	적용일	26.07.27	유효성 평가		수평전개	프레스부품 전체

본 문서는 현대자동차 · 기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

▣ [5-3] 소재 구분 스티커 부착 누락

기준 미수립	기준 불명확	기준 미준수
		●

문제점 (현상)	임시 대책
▶ SUS430/SUS304 외관 구분 곤란으로 식별표 外 스티커 이중관리 중이나 , '26.07.15 입고 SUS430 1.5TON(0.6t, 80mm) 부착 누락	•해당 SUS430 소재 구분 스티커 즉시 부착

원인 분석 (5 Why)		근본 대책
1 W	•Q. 소재 구분 스티커가 부착되지 않았는가 ?	소재 구분 스티커 사내 부착으로 전환    1. 수입검사 합격스티커 부착 시 동시 부착 - 스티커 2 장 세트 부착 = 검사 완료 2. 구분 스티커를 합격스티커와 동일 장소 상시 비치
	구분 스티커를 소재업체가 부착해 오는 방식으로 사내 부착 시점이 없었음	
2 W	•Q. 사내 부착 시점이 없었는가 ?	
	업체 부착 누락 시 이를 사내에서 보완하는 절차가 없음	
3 W	•Q. 보완 절차가 없었는가 ?	
	스티커 부착 주체 · 시점이 사내 기준에 명확히 규정되지 않음	
4 W	•Q. 규정되지 않았는가 ?	
	식별표 (사양 표기) 만으로 소재 구분이 가능하다고 인식	
	•Q. 그렇게 인식했는가 ?	
	SUS430/SUS304 외관 구분 곤란에 따른 혼입 위험 인식 및 이행점검 부족	



개선부문	자재관리	적용일	26.07.27	유효성 평가		수평전개	프레스부품 전체

본 문서는 현대자동차 · 기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를

▣ [5-5] 장기보관 초과 원소재 생산품 검사 미흡

기준 미수립	기준 불명확	기준 미준수
		●

문제점 (현상)	임시 대책
▶ 장기보관 설정기간 (3 개월) 초과 원소재로 생산된 제품의 외관 (발청 · 이물질) 검사 방안 미지정	•초과 원소재 투입분 초품 외관 전수확인 실시

원인 분석 (5 Why)		근본 대책
1 W	•Q. 초과 원소재 생산품 검사가 미흡한가 ?	장기보관 초과 원소재 투입 시 초품 외관 (발청 · 이물) 강화검사 기준 수립 및 절차서 (TJP-QP0854) 반영및 프로세스 재정 , 장기보관 원소재 사용시 자주 / 공정검사 성적서에 장기보관 소재 사용여부 기록   1. 장기재고 관리기준 개정 - 개정항목 : 2. 관리범위 확대 (반제품 · 완제품), 5. 보관 개시일 정의 추가 7.2~7.3 초과 소재 사용 시 검사절차 신설 2. 장기재고 원소재 생산품 검사방법 프로세스 재정
	장기보관 초과 원소재 사용 시 제품 검사 강화기준이 정해져 있지 않음	
2 W	•Q. 강화기준이 없었는가 ?	
	원소재 보관기간 관리기준이 생산품 검사와 연계되지 않음	
3 W	•Q. 연계되지 않았는가 ?	
	절차서에 초과 원소재 사용 시 검사방법 , 수량이 구체화되지 않음	
4 W	•Q. 구체화되지 않았는가 ?	
	입고검사 합격 원소재이면 생산품 품질에 문제없다고 인식	
	•Q. 그렇게 인식했는가 ?	
	보관 중 발청 · 이물 발생 (경시변화) 가능성에 대한 검토 부족	




개선부문	자재관리	적용일	26.07.27	유효성 평가		수평전개	프레스부품 전체

본 문서는 현대자동차 · 기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를

▣ [6-1] 코일 소재 구름 · 넘어짐 방지시설 미설치

기준 미수립	기준 불명확	기준 미준수
●		

문제점 (현상)	임시 대책
▶ 코일 소재 보관 시 구름 / 넘어짐 방지 가이드 미설치 (구름 , 전도에 의한 인사사고 위험)	•코일 보관구역 임시 스토퍼 설치 및 접근주의 표시

원인 분석 (5 Why)		근본 대책
1 W	•Q. 구름 / 넘어짐 방지 가이드가 미설치인가 ?	고중량물 (코일) 보관 · 취급 안전기준서 (OHI-OH101-15) 제정 : 구름방지 스토퍼 설치절차 (포크 · 줄걸이 해지 전 설치), 넘어짐 방지 가이드 설치 , 안전모 착용 후 크레인 작업 , 보관장 안전모 · 안전프로세스 비치 , 일일점검 체크시트
	코일 보관장에 구름방지 스토퍼 넘어짐 방지 가이드가 설치되어 있지 않음	 
2 W	•Q. 설치되지 않았는가 ?	
	고중량물 (코일) 보관 시 구름 / 전도 방지 시설 기준이 수립되지 않음	 
3 W	•Q. 기준이 수립되지 않았는가 ?	
	코일 보관 / 취급 (지게차 상하차 , 크레인 이동) 작업의 위험요소 사전 검토 부족	1. 소재 코일보관장소 넘어짐 방지 가이드 설치 2. 고중량물 안전기준 제정 및 process 제정 3. 안전사고 방지를 위한 일상점검 실시
4 W	•Q. 사전 검토가 부족했는가 ?	
	자재 보관을 이물 , 발청 등 품질 관점 위주로 관리	
	•Q. 품질 관점 위주로 관리했는가 ?	
	고중량물 보관 안전기준이 안전보건 문서체계에 반영되지 않음	

개선부문	안전 (품질경영체제)	적용일	26.07.27	유효성 평가		수평전개	프레스부품 전체


본 문서는 현대자동차 · 기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를

▣ [6-4] 담당자 변경 후 업무분장 미갱신

기준 미수립	기준 불명확	기준 미준수
		●

문제점 (현상)	임시 대책
▶ 사내 안전관리자 퇴사로 담당 변경 (강 xx→ 김 xx) 되었으나 지침서 (TJ-MP-Q200-1) 內 업무분장 미갱신	•현재 인원 기준으로 업무분장 즉시 갱신

원인 분석 (5 Why)		근본 대책
1 W	•Q. 업무분장이 갱신되지 않았는가 ?	인원 변동 시 업무분장 갱신 절차 수립 ① 입 · 퇴사 , 보직변경 발생 시 인사발령과 연계하여 업무분장 갱신 여부 확인 ② 전 지침서 업무분장 일제 점검 → 현재 인원 기준으로 갱신 ③ 개정본 배포 및 관련 부서 공유 (개정 이력 기록)
	담당자 변경 후 관련 지침서의 업무분장이 개정되지 않음	
2 W	•Q. 개정되지 않았는가 ?	
	인원 변동 시 문서 개정 시점 · 담당이 정해지지 않음	
3 W	•Q. 시점 · 담당이 없었는가 ?	
	인사발령과 문서 현행화를 연계하는 절차가 수립되지 않음	
4 W	•Q. 연계 절차가 없었는가 ?	1. 조직도 개편 2. 업무분장 개정및 배포 완료
	업무분장은 실제 업무 인수인계로 대체된다고 인식	
	•Q. 그렇게 인식했는가 ?	
	문서 - 실태 일치성 (문서 현행화) 관리에 대한 인식 부족	







개선부문	품질경영체제	적용일	26.07.27	유효성 평가		수평전개	프레스부품 전체

본 문서는 현대자동차 · 기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

▣ [6-9] 월별 3 정 5 행 현장점검 기록 일부 누락

기준 미수립	기준 불명확	기준 미준수
		●

문제점 (현상)	임시 대책
▶ 점검 체크시트 점검주기 (월 1 회) 업무분담 기준은 제정 운영 중이나 , '26 년 3 월 점검 이후 4 월 ~6 월 (3 개월) 점검 체크시트 미작성	•미실시 기간 현장점검 실시 및 체크시트 작성

원인 분석 (5 Why)		근본 대책
1 W	•Q. 월별 점검 기록이 누락되었는가 ?	월별 3 정 5 행 점검 실행관리 강화
	3 월 점검 이후 월별 현장점검이 계획대로 실시되지 않음	 
2 W	•Q. 계획대로 실시되지 않았는가 ?	
	점검 시기가 되었을 때 담당자에게 알려주는 방법이 없음	
3 W	•Q. 알려주는 방법이 없었는가 ?	
	점검 미실시 여부를 확인하는 관리자 점검이 이루어지지 않음	
4 W	•Q. 확인이 이루어지지 않았는가 ?	
	생산 물량 대응을 우선하여 현장점검을 후순위로 인식	
	•Q. 그렇게 인식했는가 ?	
	3 정 5 행 점검이 품질 · 안전 문제 예방에 미치는 영향에 대한 인식 부족	

1. 점검일 지정 (매월 첫째 주) 및 담당자 사전 통보
2. 점검결과 및 지적사항 조치결과를 체크시트에 기록 , 미조치 사항 차기 점검 시 재확인
3. 관리자가 월 1 회 점검 실시 여부를 확인하고 서명

개선부문	품질경영체제	적용일	26.08.10	유효성 평가		수평전개	프레스부품 전체

본 문서는 현대자동차 · 기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.