


# Présentation du Robot





### Sommaire

- > Introduction
- Caractéristiques principales du robot
- Schéma fonctionnel de l'électronique du robot
- ➤ Entrées/sorties de la carte PIC16F46K22
- Détecteurs IR (détection d'obstacles)
- Capteurs à ultrason (mesure distance)
- Boussole électronique
- Commande moteurs CC
- Commande des servomoteurs



### Introduction

C'est une plateforme pédagogique ...

- → Appréhender différents domaines liés à l'embarqué:
  - Systèmes à μC (systèmes dédiés)
    - ✓ Electronique, programmation, outils de développement...
  - OS embarqué
    - ✓ Langage de haut niveau (abstraction de la couche matérielle)
  - Temps réel (notions avec les interruptions ...)



### Les constituants du robot

### > Partie électronique

- Alimentation (batterie LIPO 11.1V ou Alim. de Laboratoire)
- 4 détecteurs infrarouges de proximité (d < 1m)</li>
- 3 télémètres à ultrason (mesure de distances (<4m))
- 1 boussole électronique
- 1 Module GPS
- 1 caméra (motorisée)
- 1 carte d'alimentation (5V)
- 1 carte de puissances pour les 4 motoréducteurs CC
- 1 carte de commande pour servomoteurs (jusqu'à 8 servos)
- 1 carte RASPBERRY PI (embarquant Linux)
- 1 carte CPU PIC18F46K22
- 1 carte RF 433MHz




### Les constituants du robot

### > Partie Mécanique

- Châssis en aluminium (150 mm X 200mm).
- 4 roues en caoutchouc (Diam.: 65mm, Epaisseur:26 mm).
- Pince en aluminium (dotée de 2 servomoteurs).
- 4 motoréducteurs CC (5 à 12V).




## Schéma fonctionnel de l'électronique du Robot






Entrées/sorties de la carte PIC18F46K22







### Détection Infra rouge

- 4 émetteurs IR (38KHz): 2 à l'avant et 2 à l'arrière





- 4 photorécepteurs IR (38KHz): 2 à l'avant et 2 à l'arrière






IR AVD  $\rightarrow$  RB1 IR AVG  $\rightarrow$  RB2 IR ARD  $\rightarrow$  RA0 IR ARG  $\rightarrow$  RA1

Echo Pulse Output

to User Timeing Circuit



### Capteurs US



Input TTL lever


signal with a range

in proportion

#### **Modules HC - SR04:**

- (2cm < Distance mesurée < 4m)</li>
- Alim.: 5V / 15mA

### Principe de fonctionnement:




<b>S1</b> ( <i>RD3</i> )	<b>SO</b> ( <i>RD2</i> )	Sélection capteur
0	0	US ECHO gauche
0	1	US ECHO Centre
1	0	US ECHO Droit
1	1	Inutilisé

 $d = t_h^* \text{ velocity } (340 \text{m/s}) / 2$ 



### Boussole électronique




#### **Modules HMC6352:**

- Alim.: 2.7V à 5.2V / 1mA
- Interface I2C
- Précision: 2,5° (RMS)
- Résolution: 0.5°
- Répétabilité: 1°

- → Plusieurs modes de fonctionnement dont le « heading mode ».
  - ✓ Le cap retourné est en 10<sup>ième</sup> de degré (0<= Cap <= 3599) (Codé sur 2octets)



#### Commande moteurs CC



**CARTE Moteurs** (TB6612FNG Dual Motor Driver Carrier (X2))

#### Commande des moteurs

- 2 voies A et B par module TB6612
- Les voies A et B sont pilotés par les mêmes signaux:
  - √ {PWM\_G,IN1\_G,IN2\_G} → 2 moteurs gauche
  - √ {PWM\_D,IN1\_D,IN2\_D} → 2 moteurs droit

PWM\_D, PWM\_G
IN1\_D, IN1\_G, IN2\_D, IN2\_G
STBY D, STBY G

- → sorties PWM (contrôle la vitesse)
- → sorties TOR (contrôle le sens de rotation des moteurs)
- → sorties TOR (mise en standby des moteurs)



### Commande moteurs CC

### Tableau des commandes du TB6612FNG:

Input			0utput			
IN1	IN2	PWM	STBY	OUT1	OUT2	Mode
Н	Н	H/L	Н	L	L	Short brake
L	Н	Н	Н	L	Н	CCW
		L	Н	L	L	Short brake
Н	L	Н	Н	Н	L	CW
		L	Н	L	L	Short brake
L	L	Н	Н	OFF (High impedance)		Stop
H/L	H/L	H/L	L	OFF (High impedance)		Standby



#### Commande des servomoteurs


### Les servomoteurs (ou servo) (en modélisme)



#### Généralités

Un servomoteur est constitué:

- D'un petit moteur CC
- D'un réducteur (augmente le couple)
- D'un potentiomètre (mesure de l'angle)
- D'une électronique d'asservissement en position
- D'un axe de sortie sur lequel on fixe la charge...
- D'un câble (3 fils): alimentation (5V,masse) + 1 entrée de consigne en position
- D'un boitier plastique





### Commande des servomoteurs


### Les servomoteurs (ou servo) (en modélisme)



### Principe de fonctionnement

Les servos peuvent tourner dans les 2 sens et ont une course limitée (90°,180° dans la plupart des cas).


La consigne de position est un signal à modulation de largeur d'impulsion (PWM). La largeur d'impulsion est proportionnelle à l'angle souhaité.



A noter : Les servos utilisés sur le Robot ont une course sur 180°.



#### Commande des servomoteurs



- 8 channels: Servo driven independently
- Extendable to 16 Channels: Two controller linked together to drive 16 servos
- Optional Position Reporting: User may request position of an individual servo.
- Servo Activation for each channel: User may deactivate or activate any channel of servo.
- Independent Starting Position Command for each channel: User may set the initial position of any channel at the next start-up.
- Optional Servo Ramping: Choose one of 100 ramp rate for each servo.
- **Resolution:** 8000 steps = 0.25us.
- UART: 9600 baud rate
- **Servo pulse range:** 0.5ms to 2.5ms.