Технические требования к ПО М-БО5.

1 Функционал ПО М-БО5

ПО должно выполнять следующие операции:

- 1. Принять пакеты данных с блоков обработки БО5 № 1 и № 2 по интерфейсу RS-485 (формат данных см. в п. 3).
- 2. Выделить из пакетов данных значения угловой скорости S1 и S2 для блоков обработки БО5 № 1 и № 2, соответственно.
- 3. Выделить из пакетов данных значение температуры t₁ для блока обработки БО5 № 1.
 - 4. Вычесть на Вычитателе 1: $S_{2-1} = S2 S1$.
 - 5. Вычесть на Вычитателе 2: $S_{1-2} = S1 S2$.
 - 6. Вычесть на Вычитателе 3: $S_{\Sigma} = S_{1-2} S_{2-1}$.
 - 7. Получить итоговое значение угловой скорости: $S_{\text{итог}} = \frac{S_{\Sigma}}{4}$.
- 8. Сформировать выходные пакеты данных из значения угловой скорости $S_{\text{итог}}$, значения температуры t_1 и контрольной суммы (формат данных см. в п. 3).
 - 9. Передать выходные пакеты данных по интерфейсу RS-485.

2 Блок-схема ПО М-БО5

Блок-схема ПО М-БО5 приведена на рисунке 1.




Рисунок 1 – Блок-схема ПО М-БО5.

3 Протокол обмена информацией

Протокол обмена информацией см. в документе ПИКВ.402132.062Д5

4. Временная диаграмма обмена

Временная диаграмма обмена приведена на рисунке 2.

БО5 №1 запрограммирована как ось X, поэтому в потоке данных от нее значение угловой скорости S1 будет передано в пакете данных измерительной оси X, а пакеты Y и Z будут неинформативны.

БО5 №2 запрограммирована как ось Y, поэтому в потоке данных от нее значение угловой скорости S2 будет передано в пакете данных измерительной оси Y, а пакеты X и Z будут неинформативны.

Выходные данные необходимо выдать в пакете измерительной оси Z.

