# 1 <u>ÚVOD DO IDENTIFIKÁCIE</u>

## 1.1 Model

- ⇒ Model je matematický popis reálneho objektu, ktorý je vytváraný na určité účely, napr.:
  - analýza modelovaného systému
  - odhad signálov, ktoré nie je možné merať
  - testovanie hypotéz o správaní systému
  - predpovedanie krátkodobého a dlhodobého dynamického správania systému
  - riadenie procesov.
- ⇒ Účel modelovania by mal byť známy dopredu, pretože výrazne ovplyvňuje procedúru hľadania modelu!
- ⇒ **Úlohou modelu** je čo najvierohodnejšie **predikovať** alebo **reprodukovať správanie** reálneho systému.
- ⇒ **Model** synteticky vytvorený reprezentant jedného prípadne celej skupiny objektov či procesov, zahrňujúcich všetky **dôležité** informácie o ňom / nich.
- ⇒ Každý model má charakter **projekcie**, nikdy sa nedosahuje absolútna zhoda s originálom po všetkých stránkach, ale iba v zásadných rysoch a **model je štrukturálnym zjednodušením originálu**. **Výber podstatných stránok** originálu a ich odlíšenie od nepodstatných (ideálne je vylúčiť všetky nepodstatné vlastnosti pri zachovaní maximálnej adekvátnosti modelu) **závisí od cieľa**, pre ktorý model vytvárame.

#### ⇒ Rozdelenie modelov:

- kybernetické zhoda alebo podobnosť správania a štruktúry
- morfologické zachováva sa forma, adekvátnosť vonkajších dimenzií
- abstraktné vytvorené opisom obsahu alebo formy (vzťahy, rovnice, myšlienky)
- materiálne modely s fyzikálnou podstatou (makety)
- ⇒ V predmete Identifikácia sa budeme zaoberať matematickými modelmi:
  - sú matematickou abstrakciou reálneho procesu (t.j. sú súčasne modelmi kybernetickými a abstraktnými)
  - poskytujú možnosť určiť správanie sa procesu, ak sú známe vstupy
  - rozsah platnosti modelu určuje situácie, v ktorých môže byť použitý
  - môžu byť použité pri riadení procesu, pri skúmaní dynamických vlastností procesu, pri určení optimálnych prevádzkových podmienok procesu.
- ⇒ Klasifikáciu matematických modelov možno vykonať podľa viacerých kritérií:

Podľa použitých matematických prostriedkov:

- statické väzba medzi ustálenými hodnotami vstupno-výstupných veličín reprezentovaná algebrickými rovnicami, čas nevystupuje ako nezávislá premenná
- dynamické vstupno-výstupné vzťahy opísané diferenciálnymi /diferenčnými rovnicami

### Podľa použitého prístupu k modelovaniu:

- analytické (teoretické) –vychádzajú zo všeobecne platných fyzikálnych princípov
- empirické sú vypočítané z experimentálne získaných údajov
- hybridné (empiricko-teoretické) –sú kombináciou predchádzajúcich.

### Podľa **stacionárnosti** ich **parametrov** (koeficientov rovníc):

- t-invariantné
- t-variantné

### Podľa použiteľnosti princípu superpozície:

- lineárne
- nelineárne

#### Podľa charakteru zmien ich stavov v čase:

- spojité spojité zmeny veličín
- diskrétne zmeny veličín sa uvažujú iba v diskrétnych časových okamihoch.

### Podľa priestorového usporiadania:

- so sústredenými parametrami veličiny sú iba funkciou času, neexistujú zmeny veličín v priestore alebo môžeme predpokladať "ideálne miešanie", sú opísané obyčajnými diferenciálnymi rovnicami
- s rozloženými parametrami veličiny sú funkciou času aj priestorových súradníc, t.j. sú opísané parciálnymi diferenciálnymi rovnicami (obsahujú parc. derivácie podľa času aj priestorovej súradnice)

## Podľa charakteru väzby medzi vstupmi a výstupmi:

- vonkajšie opisujú vzťah "vstup výstup" (prenosové funkcie, frekvenčné prechodové a impulzné charakteristiky)
- vnútorné vzťah "vstup stav výstup", závislosť sprostredkovaná cez stavové premenné (stavové modely).

## Podľa **spôsobu vyjadrenia** vzťahu medzi nezávislou a závislou premennou:

- neparametrické v grafickej alebo tabelárnej forme, nevyžadujú žiadnu informáciu o štruktúre modelu
- parametrické analyticky ako funkcia nezávislej premennej a konečného počtu parametrov.

## 1.2 Prístupy k modelovaniu

- ⇒ Pri určovaní dynamických alebo statických charakteristík procesu je možné postupovať dvoma spôsobmi:
  - 1. analytický prístup (prístup bielej skrinky) ⇒ predmet Spojité procesy
    - založený na dedukcii ⇒ prechod od všeobecného k špecifickému
    - na základe všeobecne platných princípov príslušnej vednej disciplíny odvodzujeme špeciálne závery o konkrétnom objekte

## Vstupy do procesu modelovania:

- a) znalosť fyzikálnych alebo chemických zákonov
- b) konštrukčné parametre procesu

### 2. empirický prístup (prístup čiernej skrinky) ⇒ predmet Identifikácia systémov

- založený na **indukcii** ⇒ zovšeobecňovanie jedinečného, špecifického
- informácie o štruktúre a parametroch modelu získame na základe experimentálne získaných údajov
- predpokladá existenciu reálneho objektu

### Vstupy do procesu modelovania:

a) hodnoty vstupných a výstupných veličín ako výsledok vhodných experimentov (prechodová charakteristika, odozvy na frekvenčne bohatý signál)

# Pozitíva analytického prístupu:

analytický postup je možný aj v prípade, že proces ešte nie je zostrojený, zatiaľ čo
experimentálna identifikácia je možná len v prípade, že na procese je možné vykonať
potrebné experimenty

- parametre modelu majú konkrétny význam
- empirický (experimentálny) prístup môže byť časovo aj finančne náročný
- pri empirickom prístupe treba často voliť štruktúru modelu vopred
- analytický model je platný pre celú triedu systémov, zatiaľ čo experimentálne získaný model nemá platnosť v prípade širšej skupiny objektov príbuzných s originálom
- experimentálne získaný model navyše nedáva dostatočný obraz o vnútornej štruktúre procesu a neukazuje možnosti, ako sa dajú vlastnosti systému vhodne ovplyvniť, napr. vhodnejšou štruktúrou riadenia.
- analytické modely poskytujú informáciu o tom, ako sa mení dynamika systému pri zmenách pracovného bodu procesu

## Negatíva analytického prístupu:

- vyžaduje znalosť fyzikálnej podstaty procesu, čo môže byť pri zložitých procesoch problém
- často vedie k zložitým matematickým formuláciám aj v prípade nie veľmi komplikovaných procesov
- získaný model môže byť nepresný vplyvom zjednodušení a odlišností pri skutočnej prevádzke
- vyžaduje znalosť presných hodnôt všetkých parametrov.


**Poznámka:** Často sa používa kombinácia oboch prístupov - (prístup sivej skrinky), t.j. na základe fyzikálnej podstaty procesu sa určí štruktúra modelu a experimentálnym prístupom sa odhadnú neznáme parametre.

**Definícia:** Identifikácia je určenie systému z danej triedy systémov (štruktúra modelu), ku ktorému je testovaný systém (reálny objekt) na základe vstupov a výstupov ekvivalentný.

## 1.3 Postup pri identifikácii

Pri identifikácii sa spravidla postupuje vo viacerých etapách:

- Výber vhodného technického zabezpečenia experimentu a voľba vstupov a výstupov systému, voľba periódy vzorkovania.
- 2. **Meranie** vzájomne si odpovedajúcich **vstupov** a **výstupov**.
- 3. Na základe vyhodnotenia nameraných údajov vytvorenie takého modelu, ktorý dostatočne presne dokáže k vstupným signálom priraďovať správne odozvy na výstupoch:
  - a) voľba vhodnej štruktúry modelu
  - b) voľba **kritéria** na porovnanie zhody modelu s originálom
  - c) voľba **algoritmu identifikácie parametrov** modelu.
- 4. Verifikácia modelu ak nie je model



vyhovujúci, návrat do niektorého z predchádzajúcich krokov. Model nemusí vyhovovať z rôznych dôvodov, napr.:

- a) zlyhal numerický algoritmus identifikácie,
- b) zle zvolené kritérium,
- c) nevhodná štruktúra modelu,
- d) namerané údaje neboli dostatočne informatívne.
- ⇒ Kvalitu identifikácie výrazne ovplyvňujú aj rôzne poruchy a parazitné šumy, ktoré skresľujú výsledky meraní. Výsledky merania sú preto náhodné signály a treba ich vyhodnocovať aparátom matematickej štatistiky. Pri meraniach podliehajúcich parazitným šumom nemožno hovoriť o reprodukovateľnosti experimentu (t.j. pri rovnakých vstupných signáloch nebudú rovnaké odozvy na výstupe). Potom nehovoríme o výpočte, ale o odhade parametrov.
- ⇒ **Model** obsahuje informácie o:
  - štruktúre určujeme ju na základe apriórnej informácie
  - hodnotách parametrov určujeme ich na základe aposteriórnej experimentálnej informácie.

K apriórnym informáciám patria aj tie, ktoré o objekte vypovedajú, či je :

- statický / dynamický,
- lineárny / nelineárny,
- t-variantný / t-invariantný,
- spojitý / diskrétny,
- deterministický / stochastický,
- jedno / viac faktorový (majú jeden alebo viac vstupov).

### 1.3.1. Výber štruktúry modelu

- ⇒ Kombinácia znalosti podstaty identifikovaného objektu, skúseností a inžinierskej intuície na dosiahnutie čo **najlepšieho** a **najjednoduchšieho** modelu
- ⇒ Ak bola štruktúra modelu nevhodne vybraná, ani najlepšia optimalizácia nenájde uspokojivý model!
- ⇒ Zahŕňa výber typu modelu a veľkosti modelu (rádu) na základe apriórnych informácií (analytického modelu) a intuície; kompromis medzi flexibilitou a zložitosťou; všeobecne platí: treba začať od najjednoduchších modelov (lineárne s najmenším počtom parametrov)
- ⇒ **Zohľadňuje** zamýšľané **použitie modelu** a **cenu modelu** (nároky na jeho získanie)
- ⇒ V priemyselných aplikáciách je často štruktúra modelu dopredu určená, napr. pre potreby ladenia parametrov regulátora.

## 1.3.2. Výber vstupného signálu

- ⇒ je potrebné vybrať taký vstupný signál ktorý:
  - vieme jednoducho opakovane generovať,
  - matematicky popísať,
  - fyzikálne realizovať,
  - dostatočne daný systém vybudí vzhľadom k jeho dynamike (informácia, ktorá nie je obsiahnutá v nameraných údajoch sa nemôže objaviť v modeli).

### ⇒ Klasifikácia vstupných signálov:

### Podľa typu experimentu:

- prirodzené signály z prevádzkových podmienok (pasívny experiment)
- umelo vytvárané signály s určitými vlastnosťami (aktívny experiment).

### Podľa časových vlastností:

- deterministické signály ich priebehy v čase sú známe, môžeme určiť ich hodnoty pre každý časový okamih
  - periodické
  - neperiodické
- náhodné signály ich priebehy v čase sú náhodné funkcie času, môžeme určiť len ich štatistické charakteristiky (viď. kap. 1.4)
  - nestacionárne
  - stacionárne
    - o ergodické
    - neergodické
- pseudonáhodné signály ich priebeh v čase je známy, v rámci jednej periódy majú charakter známej realizácie náhodného procesu
  - dvojhladinové
  - viachladinové.

### 1.3.3. Výber metódy odhadu parametrov

### ⇒ Klasifikácia metód odhadu parametrov modelu:

#### Podľa typu experimentu:


- pasívne využívajú sa veličiny z prevádzkových podmienok
- aktívne vopred pripravený experiment s naplánovanými zmenami vstupov.

### Podľa spôsobu spracovania nameraných údajov:

- jednorazové (dávkové, offline) po ukončení merania sa údaje súborne spracujú, môžu byť manuálne (napr. grafické) a počítačové
- **priebežné (online)** počas experimentu sa zhromažďujú nové informácie, postupne sa spracúvajú a upresňujú sa parametre modelu; sú základom pre adaptívne riadenie.
- nerekurzívne vyhodnocujú model z celého súboru údajov, používané pri dávkovom spracovaní údajov
- **rekurzívne** vyhodnotenie modelu prebieha opakovane po jednotlivých vzorkách, model sa upresňuje pomocou nových hodnôt, typické pre priebežnú identifikáciu.

### Podľa typu uvažovaných porúch:

- deterministické neuvažujú vplyv parazitných šumov použijeme ich v prípade, že na systém pôsobia poruchové signály, ktorých úroveň je zanedbateľná vzhľadom k úrovni užitočného signálu
- stochastické uvažuje sa existencia šumov alebo sa minimalizuje ich účinok; patria sem štatistické metódy (napr. MNŠ) – použijeme ich ak je úroveň poruchových signálov vzhľadom k užitočnému signálu vyššia
- → Optimalizácia parametrov modelu vyberá najlepší model vzhľadom na štruktúru a pozostáva z nasledovných krokov:
  - 1. výpočet vektora odchýlok



2. výpočet **funkcie strát**  $\rho(\mathbf{e}) = \rho(\mathbf{y}, \hat{\mathbf{y}}) = \rho(\mathbf{F}, \hat{\mathbf{F}})$ , ktorá môže mať rôzny tvar, napr.

$$\begin{split} & \rho \! \left( \boldsymbol{e} \right) \! = \boldsymbol{e}^\mathsf{T}.\boldsymbol{e} = \sum_{i=1}^N \boldsymbol{e}_i^2 = \! \sum_{i=1}^N \! \left( \boldsymbol{y}_i - \boldsymbol{\hat{y}}_i \right)^{\! 2} \\ & \rho \! \left( \boldsymbol{e} \right) \! = \sum_{i=1}^N \! \left| \boldsymbol{e}_i \right| \! = \! \sum_{i=1}^N \! \left| \boldsymbol{y}_i - \boldsymbol{\hat{y}}_i \right|. \end{split}$$

3. výber **účelovej funkcie** (**funkcionálu**)  $Q(\rho)$ , ktorého hodnota je vhodným kvalitatívnym ukazovateľom zhody posudzovaných vlastností originálu a modelu

$$Q(\rho) = \lim_{N \to \infty} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \rho(y_i, \hat{y}_i) = \lim_{N \to \infty} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \rho(y_i, \hat{F}(u_i)) = Q(\hat{F})$$

 $\Rightarrow$  Nájdenie **najlepšieho modelu** je realizované **optimalizáciou účelovej funkcie**:  $\min_{\hat{F} \in \phi} Q(\hat{F}) = Q(\hat{F}^*) = Q^*$ 

Najpoužívanejšou účelovou funkciou je kvadratická (využíva ju metóda najmenších štvorcov) pre jednoduchú optimalizáciu (pre lineárne modely je možné vypočítať jej optimum analyticky). Pre účelovú funkciu v tvare sumy absolútnych hodnôt odchýlok neexistuje analytické riešenie optimálnych parametrov kvôli jej obtiažnej diferencovateľnosti.

### 1.3.4. <u>Validácia modelu</u>

- ⇒ Vyhodnotenie či model
  - súhlasí s nameranými dátami
  - popisuje skutočný proces
  - je dostatočne dobrý a použiteľný pre zamýšľaný účel.
- ⇒ Model je vhodné konfrontovať so všetkými dostupnými informáciami, predpokladmi, nameranými údajmi a skúsenosťami s používaním originálu.
- ⇒ **Najpoužívanejším** nástrojom je **simulácia** porovnanie výstupov z originálu a modelu pri rovnakom vstupe (najlepšie iný vstupný signál ako bol použitý na identifikáciu).
- ⇒ **Porovnanie rôznych modelov informačné kritériá**: miera kvality modelu pre testovanie na iných údajoch ako boli použité na identifikáciu (viď. kap. 8.4).