処置事項一覧表

処理中	35
未着手	0
レビュー中	0
完了	0
合計	35

35

エアコン
別売を削除

エアコン⇒　文字あり／文字なし

文字なし⇒　アダプタ別売り

指摘者入力欄					回答者入力欄				処置者入力欄		確認者入力欄
No.	分類	スライド番号	審査コメント	日付 指摘者	スライド番号	回　　答	日付 回答者	状態	時間[分]	日付 処置者	日付 確認者
001	共通	1	スライド画面の１ページ目がどれも同じのため、個別のスタートページを設けてる。	2025-11-25 山田	メニュー	スタートページを追加しました。	2025-12-15 山田	処理中			
002	共通	–	以下のエアコンについては「未対応」とせずに、メニューから外しておく（伊藤さんへ確認済） ・床置形以外のハウジングエアコン ・床置形の状態表示、修正不可	2025-11-26 山田	メニュー	メニューから外しました。	2025-12-15 山田	処理中			
003	共通		トップ画面で１　２　３がいらない	2025-12-05 伊藤	メニュー	「機器選択画面に戻る」ボタンを追加しました。	2025-12-15 山田	処理中			
~~004~~			トップ画面で無線アダプター別売りエアコンの代表シリーズ（AXVなど）と記入	2025-12-05 伊藤	メニュー	取り消し	2025-12-15 山田	処理中			
005			「長押しで無線無効」の文字がないの画面遷移が必要	2025-12-05 伊藤	メニュー	無線LANアダプター別売エアコンへリンクさせました。	2025-12-16 山田	処理中			
006	共通		ボタンと画面があっていない	2025-12-05 伊藤	メニュー	申し訳ありませんでした、処置しました。	2025-12-15 山田	処理中			
007	共通	共通	全体的に吹き出しの透明度を下げる（裏が透けすぎてみずらい）	2025-12-05 伊藤	共通	透明度を変化させたサンプルを「透明度」シートに貼り付けましたので、どれかを選択してください。① 80%（現状）、② 85%、③ 90%、④ 95%、⑤ 100%（真っ白）	2025-12-18 山田	処理中			
008	共通		誤）「＋機器登録を」タップする 正）「＋機器登録」をタップする	2025-12-05 伊藤		申し訳ありませんでした、処置しました。	2025-12-15 山田	処理中			
009			スマホだと「＞」と吹き出しがかぶって、スワイプでしか次ページにいけない 対策：2段に分けて記入していただく	2025-12-05 伊藤		吹き出しの幅のMAXを設定し、グレー部分に掛からないようにしました。	2025-12-16 山田	処理中			
010			下のコメントにアクセスポイントとWPSの注意点を記載する。	2025-12-05 伊藤		以下の文章としました。 ルーターにWPS機能がない場合はアクセスポイントモードで接続、WPS機能がある場合はルーターの「WPS」ボタンを使って接続してください。	2025-12-19 山田	処理中			
011			8/31の部分はコメント欄の中に入れられれば入れるようにする。	2025-12-05 伊藤		以下の文章としました。 **エアコン（内蔵）** ⇒ エアコン、スマートフォン、リモコン、ルーターを準備ください。 **エアコン（別売）** ⇒ エアコン、スマートフォン、ルーター、無線LANアダプターを準備ください。 **スマートスイッチ** ⇒機器、スマートフォン、ルーターを準備ください。 **環境センサー** ⇒環境センサー、スマートフォン、ルーターを準備ください。	2025-12-19 山田	処理中			
012			IBのURLをリンクしてください。	2025-12-05 伊藤		以下の文章にして、機器登録説明書にリンクさせました。 詳しくは機器登録説明書をご確認ください。	2025-12-19 山田	処理中			
013			工場出荷時に戻す操作方法を記入してください。	2025-12-05 伊藤		MyMUのIBから機器削除（196ページ）を参考に以下の文章にしました。 登録された機器を削除する場合はMyMUアプリの取扱説明書をご確認ください。 工場出荷時に戻す操作方法については再度打ち合わせしたいです。	2025-12-19 山田	処理中			
014		11	10→11に遷移する際、上部が勝手にスクロールされるためわかりずらい 他、24 ページを送ったときは、必ず上部になるよう設定ください	2025-12-08 加藤		一旦、そのままとする	2025-12-15 山田	処理中			
015	無線LAN内蔵AC(ﾒﾆｭｰﾎﾞﾀﾝなし)	17	下部コメント「暗号化キーを表示する」→「前回使用した暗号化キーを入力する」 スマートスイッチ13スライドも上記同様	2025-12-08 加藤		**変更前：** 「暗号化キーを表示する」を選択すると前回使用した暗号化キーを自動入力できます。 **変更後：** 「前回使用した暗号化キーを入力する」をタップすると、前回使用した暗号化キーが自動入力されます。 ※ 全ての機器が対象	2025-12-17 山田	処理中			
016	無線LAN内蔵AC(ﾒﾆｭｰﾎﾞﾀﾝなし)	26	「接続できないときは」は別でリンクがあったほうがわかりやすいのでは？	2025-12-08 加藤		「エアコンとルーターの接続が完了したことを確認する」を2つに分けて、「接続に失敗したときは」として別リンクを作成しました。	2025-12-18 山田	処理中			
017	共通	15	接続に失敗した場合の手順は入れない？ IBではスマホの設定がうまく行っていないとエラーとなる感じ	2025-12-08 加藤		「エアコンとルーターの接続が完了したことを確認する」を2つに分けて、「接続に失敗したときは」として別リンクを作成しました。	2025-12-18 山田	処理中			
018	無線LAN内蔵AC(ﾒﾆｭｰﾎﾞﾀﾝなし)	13	「エアコンとスマートフォンを接続する」のリンクが「機器登録に失敗した場合」になっています。 スマートフォンの接続方法にリンクするように修正ください	2025-12-08 加藤		申し訳ありませんでした、処置しました。	2025-12-17 山田	処理中			
019		スマートスイッチ 7	QRコードが張り付けてある絵が小さくて見えにくいです。	2025-12-08 加藤		クリックすると拡大するなど		処理中			
020		スマートスイッチ 10	タップした後の操作がコメント欄なのは、わかりずらい？？	2025-12-08 加藤		IBの記載に合わせています。 一旦このまま（12/16打ち合わせ）	2025-12-17 山田	処理中			
021	無線LAN内蔵AC(ﾒﾆｭｰﾎﾞﾀﾝなし)	2	コメント欄に「機器削除」の方法のIBリンクを張り付けてほしい	2025-12-08 加藤		MyMUのIBから機器削除（196ページ）を参考に以下の文章にしました。 登録された機器を削除する場合はMyMUアプリの取扱説明書をご確認ください。	2025-12-19 山田	処理中			
022	無線LAN内蔵AC(ﾒﾆｭｰﾎﾞﾀﾝなし)	17	コメント欄に「機器削除」の方法のIBリンクを張り付けてほしい ⇒IB（山田）。	2025-12-08 加藤		全てに以下を追加しました。 登録された機器を削除する場合はMyMUアプリの取扱説明書をご確認ください。 ⇒ 管理者のみ行える文章が必要か別途相談	2025-12-18 山田	処理中			
023	共通	全て	「画面の内容を確認し、「次へ」をタップする」→「次へ」をタップするに変更	2025-12-08 加藤		初回リリースはこのままとし、リリース後に再検討 ※「吹き出しの文章はなるべく短くする ⇔ マニュアルとして省略しない」どちらを優先にするか検討	2025-12-15 山田	処理中			
024			スマートスイッチの最初にページ追加 スマートスイッチの登録で必要なQRコード、ルーターのSSIDと暗号化キーがすぐに確認できるように準備ください	2025-12-08 加藤		No.32の処理としました。	2025-12-16 山田	処理中			
025			環境センサーの最初にページ追加 環境センサーの登録で必要なQRコード、ルーターのSSIDと暗号化キーがすぐに確認できるように準備ください	2025-12-08 加藤		No.33の処理としました。	2025-12-16 山田	処理中			
026		環境センサー 12	機器の登録に失敗した場合のリンク先が違う 正しいリンクに修正ください	2025-12-08 加藤		申し訳ありませんでした、処置しました。	2025-12-17 山田	処理中			
027	共通	最終ページ	機器の登録名を変更するためのリンクを追加ください	2025-12-08 加藤		以下のように文章とリンクを追加しました。 変更方法はMyMUアプリの取扱説明書をご確認ください。	2025-12-18 山田	処理中			
028			スマートスイッチ登録後に換気リモートで「送風ファン」を選択する項目を追加してください	2025-12-08 加藤		「機器登録後に必要な初期設定」として、別ウインドウで説明しました。	2025-12-17 山田	処理中			
029		機器選択画面	現状の機器登録画面では「無線LANアダプター別売りエアコン」がないので、削除でお願いします。	2025-12-12 伊藤	メニュー	メニューから削除しました。	2025-12-15 山田	処理中			
030		機器選択画面	「ハウジングエアコン、床置形のハウジングエアコンは未対応です。」のコメントを追記願います。	2025-12-12 伊藤	メニュー	メニューの下にアラートを追加しました。	2025-12-15 山田	処理中			
031		機器選択画面	次のページに必要なモノ、情報を記載する ・ルータのSSID、パスワード（暗号化キー） ・リモコン ・スマートフォン	2025-12-12 伊藤	メニュー	新しくページを作成して記載しました。	2025-12-18 山田	処理中			
032		機器選択画面	次のページに必要なモノ、情報を記載する ・ルータのSSID、パスワード（暗号化キー） ・スマートスイッチのmacアドレス（QRコード、取り扱い説明書、スイッチカバーの裏に記載） ➡できればスイッチカバーの裏に関しては絵が欲しいです。 ・WPSボタンを推すための細長いピン ・スマートフォン	2025-12-12 伊藤	機器選択画面	新しくページを作成して記載しました。	2025-12-16 山田	処理中			
033		機器選択画面	次のページに必要なモノ、情報を記載する ・ルータのSSID、パスワード（暗号化キー） ・スマートスイッチのmacアドレス（QRコード、機器の裏に記載） ➡できれば絵が欲しいです。 ・スマートフォン	2025-12-12 伊藤	機器選択画面	新しくページを作成して記載しました。	2025-12-16 山田	処理中			
034		2	［1］［2］［3］を「機器選択画面に戻る」に変更してください	2025-12-12 加藤	メニュー	「機器選択画面に戻る」ボタンを追加しました。	2025-12-15 山田	処理中			
035			［1］［2］［3］を「機器選択画面に戻る」に変更してください	2025-12-12 加藤	メニュー	「機器選択画面に戻る」ボタンを追加しました。	2025-12-15 山田	処理中			
036											
037											
038											
039											
040											
041											
042											
043											
044											
045											
046											
047											
048											
049											
050											