
MZI型スイッチの動作原理

MZIの構成

MZI・・Mach-Zehnder Interferometer マッハツェンダ干渉計




位相シフタ・・・ONのとき、入力光の位相を一定量ずらし出力 OFFのとき、入力光をそのまま出力

方向性結合器:1入力の場合

方向性結合器の特性

パワーを半分ずつ分配 片方の位相をαだけずらす

パワー=電界²



入力光の電界強度 $E = Aexp(i\theta)$


出力光1の電界強度

$$E_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{Aexp}(i\theta)$$

出力光2の電界強度

$$E_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} A \exp(i\theta + \alpha)$$

方向性結合器:2入力の場合



入力光1の電界強度 $E_{i1} = \text{Aexp}(i\theta_1)$

入力光2の電界強度 $E_{i2} = Bexp(i\theta_2)$

出力光1の電界強度


$$E_{o1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{Aexp}(i\theta_1) + \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{Bexp}(i\theta_2 + \alpha)$$

出力光2の電界強度


$$E_{o2} = \frac{1}{\sqrt{2}} A \exp(i\theta_1 + \alpha) + \frac{1}{\sqrt{2}} B \exp(i\theta_2)$$

MZI型スイッチ: ON動作

方向性結合器の移相量 $\alpha=\frac{\pi}{2}$



MZI型スイッチ: OFF動作



遅延時間

- スイッチング時間・・・位相シフタの状態が切り替わる時間 10ps~25ps
- ゲートパス時間・・・光信号が素子を通過する時間10fs~1ps

