12 Робота і потужність в обертовому русі

(тема 1.3.3)

План

- 1. Робота при обертовому русі
- 2. Потужність при обертовому русі

Уявимо диск, який обертається навколо нерухомої осі під дією сталої сили P (рис, 15.7), точка прикладання якої переміщується разом з диском. Розкладемо силу P на три взаємно перпендикулярні складові:

 P_1 — колове зусилля, P_2 — осьове зусилля, P_3 — радіальне зусилля. Під час повертання диска на нескінченно малий кут $d\varphi$ сила P виконує елементарну роботу, яка за теоремою про роботу рівнодіючої дорівнюватиме сумі робіт складових. Але робота складових P_2 і P_3 дорівнює нулю, бо вектори цих сил перпендикулярні до нескінченно малого переміщення Δ s точки прикладання M, тому елементарна робота сили P дорівнює роботі складової P_1 .


$$dA = P_1 ds = P_1 R d\varphi$$

При повертанні диска на кінцевий кут ф робота сили P дорівнюватиме

$$A = \int_0^{\varphi} P_1 R d\varphi = P_1 R \int_0^{\varphi} d\varphi = P_1 R \varphi$$

де кут $< \varphi$ у радіанах. Оскільки моменти складових P_2 і P_3 відносно осі z дорівнюють нулю, то за теоремою Вариньона момент сили P відносно осі z

$$_{\text{дорівню}} M_z(P) = P_1 R$$



том і відповідно до ГОСТу позна-

Момент сили, прикладеної до диска, відносно осі обертання називають обертаючим момен чають T:

$$T = M_z(P)$$
 отже $A = T_{\varphi}$

Робота сталої сили, прикладеної до обертового тіла, дорівнює добутку обертаючого моменту на кутове прискорення.

Приклад Робітник обертає рукоятку лебідки, прикладаючи зусилля P=200 Н перпендикулярно до радіуса обертання. Знайти роботу, затрачену протягом 25 с, якщо довжина рукоятки R=0.4 м, а кутова швидкість її $\omega=\pi/3$ рад/с.

Розв'язання, Спочатку визначимо кутове переміщення ф рукоятки лебідки ва 25 с:

$$\varphi = \omega t_{=\pi/3}$$
• 25= 26,18 рад.

Тепер використаємо формулу для визначення роботи сили під час обертального руху:

$$A=T_{\varphi}$$

Підставимо числові значення, тоді

Робота будь-якої сили може тривати різні проміжки часу. Щоб визначити швидкість виконання роботи, в механіці введено поняття потужності. Потужність сили називають роботу, виконану протягом одинии часу. Якщо робота відбувається рівномірно, то потужність визначається за формулою

$$N = A/t$$

Коли напрями сили і переміщення збігаються, формулу потужні можна записати


$$N = \frac{A}{t} = \frac{Ps}{t}$$
 and $N = Pv$.

Потужність сили дорівнює добутку модуля сили на швидкість то її прикладання.

Одиниця потужності:

$$[N] = \frac{[A]}{[t]} = \frac{\text{робота}}{\text{час}} = \text{джоуль на секунду} = \text{ват}(B\text{т}).$$

Якщо роботу виконує сила, прикладена до обертового тіла, рухається рівномірно, то потужність обчислюють за формулою



 $N = \frac{A}{t} = \frac{T\varphi}{t}_{a60} N = T\omega$

Потужність сили, прикладеної до обер ваго тіла, дорівнює добутку обертаючого менту на кутову швидкість.

Приклад За допомогою паса передається тужність N = 14,72 кВт. Діаметр шківа D = 1000 мм.

кутова швидкість $\omega = 5 \mathcal{H}$ рад/с. Приймаючи наті ведучої частини паса вдвоє більшим від натягу S_1 і ної частини, визначити S_2 (рис. 15.8).

Розв* язання. Різниця натягів частин дорівнює силі тертя, яка діє між пасом і шківом цьому випадку коловим зусиллям. Обертаючий момент, що діє на шків, дорівнює $T = (S_1 S_2$) D/2 = S_2 D/2.

3 другого боку, обертаючий момент можна обчислити, знаючи потужність, яка і дається, І кутову швидкість;

$$T = /V/\omega = 14720/(5\pi) = 936 \text{ H. m.}$$

Тепер можна визначити натяг S₂ веденої частини паса;

$$S_2 = 2T/D = 2 \cdot 936/1 = 1872 H.$$

За умовою, натяг ведучої частини в два рази більший, ніж веденої, тому

 $S_1 = 2S_2 = 2 \cdot 1872 = 3744 \text{ H}.$

Питання для самоконтролю

- 1. Чому дорівнює робота при обертовому русі?
- 2. Як визначити потужність при обертовому русі?