Группа Е40 удк 621.315.36.002 ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ OCT 1 01025-82 ЭКРАНИРОВАНИЕ ПРОВОДОВ, ЖГУТОВ, КАБЕЛЕЙ И МЕТАЛЛИЗАЦИЯ На 24 страницах САМОЛЕТОВ (ВЕРТОЛЕТОВ) Взамен ОСТ 1 00680-74 OCT 1 00681-74 Общие технические требования OKII 75 9580 Срок действия продлен до 01.01.90 Срок действия продлен до 01.01.95 Распоряжением Министерства от 23 марта 1982 г. Ne 087-16 срок действия установлен с 1 января 1983 г. до 1 января 1988 г. Несоблюдение стандарта преследуется по закону Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования к: - экранированию проводов, жгутов и кабелей (в дальнейшем изпожении - проводов и жгутов) бортовой эпектрической сети (включая эпектрическую сеть двигателей), электрической сети системы зажигания сиповых установок самолетов (вер-TORETOB): - метаппизации элементов конструкции и агрегатов. Экранирующих покрытий проводов и жгутов самопетов (вертопетов). Настоящий стандарт не устанавливает требований к метаплизации двигателей.

TP 8246711 or 23.04.82

Перепечатка воспрещена

Издание официальное

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКРАНИРОВАНИЮ ПРОВОДОВ И ЖГУТОВ БОРТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ И СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ СИЛОВЫХ УСТАНОВОК

- 1.1. Экранирование проводов и жгутов бортовой эпектрической сети самолетов (вертопетов) с целью повышения ее помехозащищенности должно производиться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
- 1.2. Необходимость экранирования проводов и жгутов бортовой эпектрической сети и системы зажигания должна устанавливаться в результате прогнозирования эпектромагнитной совместимости бортового оборудования самолетов (вертопетов).
  - 1.3. Обязательной экранировке подлежат:

33

10643

4783

- провода и жгуты приборов и устройств, работа которых связана с резкими перерывами электропитания, кроме цепей коммутации, в том числе высоковольт ные провода систем зажигания;
- провода и жгуты восприничивых к радиопомехам и электромагнитным попям приборов и варывоопасных устройств;
- провода и жгуты, идущие к приборам и устройствам, для которых экранирование должно производиться согласно техническим условиям.
- 1.4. Экранирование проводов и жгутов должно осуществляться с помощью метаплических плетенок, рукавов, труб, коплекторов, коробок и т.п. экранирующих покрытий. Экранирующие покрытия должны быть электрически непрерывными на всем протяжении экранированной цепи. Относительная плотность металлической плетенки, применяемой в качестве экранирующего покрытия, должна быть не менее 80 %. Допускается применять в качестве экранирующего покрытия металлические плетенки с относительной плотностью не менее 70 % при обеспечении помехозащищенности проводов и жгутов.
- 1.5. Экранированные провода, несущие радиопомехи, должны объединяться в жгуты с общими узлами метаплизации экранирующих покрытий. В отдельные жгуты объединяются экранированные провода восприимчивых к радиопомехам приборов и взрывоопасных устройств.
  - 1.6. Размещение на борту экранированных проводов и жгутов, несущих

радиопомехи, и проводов и жгутов, восприимчивых к радиопомехам, должно выполняться согласно ОСТ 1 00406-80.

1.7. В жгутах, состоящих из экранированных и неэкранированных проводов, экранирующие плетенки должны соединяться между собой пайкой и выводиться на контакты электрического соединителя или заделываться в наконечники и выводиться на корпус самолета (вертолета).

Со стороны приборной части соединителя этот вывод должен соединяться с корпусом прибора на расстоянии не более 100 мм от соединителя.

- 1.8. Провода и жгуты, выходящие из фильтра, должны быть экранированы, а экранирующие плетенки должны быть соединены с корпусом фильтра. Выходящие из фильтра экранированные провода и жгуты должны прокладываться на расстоянии не менее 200 мм от неэкранированных проводов и жгутов.
- 1.9. Экранированные провода и жгуты должны быть защищены от химических, механических воздействий, вызывающих нарушение электрической непрерывности экранирующего покрытия или появление переменного электрического контакта между экраном и узлом металлизации.
- 1.10. Экранирующие покрытия электрической сети должны быть разработаны во всеклиматическом исполнении и должны обеспечивать помехозащищенность бортовой электрической сети во всех эксплуатационных условиях работы самолета (вертолета).
- 1.11. Все провода, фильтры и другие элементы системы зажигания должны иметь непрерывное автономное экранирующее покрытие.
- 1.12. Экранированные провода системы зажигания и противообледенительной системы должны прокладываться отдельно от других проводов и жгутов бортовой электрической сети.

По усмотрению разработчика:

- допускается применение двойных экранов, при этом экраны между собой разделяются изолирующим материалом (трубкой, чехлом и т.п.) и оба экрана должны иметь вывод металлизации;
- допускается на отдельных участках совместная прокладка проводов противообледенительной системы и системы зажигания с проводами, жгутами других систем бортовой электрической сети.
- 1.13. Параллельная прокладка высоковольтных экранированных проводов системы зажигания допускается на расстоянии не менее 100 мм от проводов других систем.
- 1.14. Экранированные провода системы зажигания должны иметь отдельный электрический соединитель.
- 1.15. Экранированные провода в системе зажигания, идушие от магнето к переключателям и от первичной обмотки катушки к пусковым двухполюсным кноп-кам, должны иметь изоляционное покрытие.

### OCT 1 01025-82 Crp. 4

- 1.16. Экранированные провода системы зажигания должны металлизироваться с корпусом силовой или энергетической установки следующим образом:
- экраны проводов низкого напряжения от катушек зажигания до фильтров с шагом между точками соединения не более 500 мм;
- экраны проводов высокого напряжения с шагом между точками соедине– ния не более 200 мм.
- 1.17. Длина экранированных проводов, идущих от агрегатов зажигания к выносному электрическому фильтру, должна быть не более 300 мм.
- 1.18. Для ввода экранированных проводов и их ответвлений в экраны запальных свечей должны использоваться экранированные штущерные соединения.
- 1.19. Значения переходных сопротивлений соединений экранов бортовой электрической сети и электрической сети системы зажигания должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Табпица 1

Номер пункта	Соединение экранирующих покрытий	Значение переходного сопротивпения, мкОм, не бопее			
		контакта	узпа металлизации		
1	Стыковое соединение отдельных участков				
	экранов между собой:				
	- для бортовой электрической сети	600	-		
	— Для системы зажигания:				
1	по низкому напряжению	600	-		
	по высокому напряжению при крат-	300	-		
	ковременном действии				
	по высокому напряжению при дпи-	100	-		
	тепьном де <b>йств</b> ии				
2	Соединение экранов со штуцерами выносных	600	_		
	фильтров и др.				
3	Соединение экрана провода или жгута		2 · 10 3		
	с корпусом прибора через контакт эпектри-				
	ческого соединителя				
L					

Примечание. При невозможности обеспечения значения переходного сопротивления контакта при соединении экрана по п.З табл. 1 необходимо использовать дополнительно (параплельно) 2-3 контакта электрического соединителя, обеспечивающих переходное сопротивление экран — корпус прибора 2·10<sup>3</sup> мкОм.

1.20. Примеры экранирования жгутов приведены в обязательном приложении 1.

Hrs. Ne Ayénerata Hrs. Ne saasseera

- 2. ТРЕБОВАНИЯ К МЕТАЛЛИЗАЦИИ ЭКРАНИРУЮЩИХ ПОКРЫТИЙ ПРОВОДОВ И ЖГУТОВ, ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ И АГРЕГАТОВ САМОЛЕТОВ (ВЕРТОЛЕТОВ)
- 2.1. Общие требования к метаппизации

Метаппизация экранирующих покрытий проводов и жгутов, эпементов конструкции и агрегатов самолетов (вертопетов) должна производиться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

Метаппизацию необходимо производить крепежными детапями (заклепками, болтами), установочными детапями (метаппическими хомутами, колодками), гибкими сое динениями (перемычками, пентами метаппизации).

Материалы контактирующих поверхностей метаплизируемых элементов должны составлять допустимые по электрохимическому потенциалу контактные пары в соответствии с ГОСТ 9.005-72. В случае применения материалов контактных пар, недопустимых по электрохимическому потенциалу, следует особо тщательно защишать соединения от попадания влаги.

- 2.2. Метаппизации должны подпежать:
- метаплические части конструкции самолета (вертолета), его оборудования площадью наружной поверхности более 0,2 м<sup>2</sup> или длиной более 0,5 м и конструкции, размещенные на внешней поверхности самолета (вертолета), имеющие пинейные размеры более 0,1 м;
- составные метаплические части самолета (вертолета), а именно: баки, люки и т.д.;
- подвижные и складывающиеся конструкции (кресла, рупи стабилизатора, тяги и т.п.);
  - трубопроводы топпивных, гидравлических, воздушных систем;
  - эпектро- и радиооборудование;
  - экранирующие покрытия проводов и жгутов.
  - 2.3. Требования к метаппизации заклепками, болтами и перемычками
- 2.3.1. Метаппизацию необходимо производить во всех заклепочных швах, имеющих более 20 заклепок, каждая десятая заклепка должна быть без антикор-розионного покрытия. Неанодированные (метаплизирующие) заклепки должны размещаться равномерно.

Отверстия под метаппизирующие заклепки не должны иметь смазки и токонепроводящего покрытия, поверхность их должна быть очищена и обезжирена. Допускается применение анодированных заклепок вдоль всего заклепочного шва при условии соответствия переходного сопротивления нормам, указанным в табл. 2.

2.3.2. При метаппизации посредством боптов под гайки или головки боптов должны подкладываться пружинные шайбы, стыкующиеся поверхности должны быть зачищены по действующей в отрасли документации.

Me usu. 2 Me usu. 11331

4783

MEATA

U	Ն.	T	1	U.	1 1	n	Ę.	22	Стр. 6
U	U	1	1	U	IJ	<b>}</b>	J-	UΖ	CTp. 6

2.3.3. Метаппизация перемычками должна производиться только в местах, доступных для проверки.

Перемычки необходимо применять по ОСТ 1 11303-73.

Перемычки допжны быть возможно короче и иметь минимапьные изгибы и искривления.

- 2.4. Требования к метаплизации эпементов масляной, топпивной, воздушной и других систем с конструкцией самолета (вертолета)
- 2.4.1. Трубопроводы на всем протяжении должны метаплизироваться с корпусом самолета (вертолета). Шаг метаплизации 3-5 м. При длине трубопроводов менее 3 м метаппизацию необходимо производить в одной точке. Отдельные участки труб в местах соединения между собой должны также метаплизироваться на корпус.

Трубопроводы металлизируются колодками по ОСТ 1 13107-78 -ОСТ 1 13284-78 и хомутами по ОСТ 1 14452-86 и ОСТ 1 14453-86.

Не должны метаппизироваться:

- отдельные участки труб длиной не более 0.5 м:
- коншы труб, присоединенные к заметаппизированным эпементам конструкции самолетов (вертолетов) с помощью фланцев, фитингов и т.п.
- 2.4.2. Топпивные баки должны метаппизироваться в двух точках, максимально удаленных друг от друга. Топпивные баки-кессоны должны иметь все стенки, метаппизированные с конструкцией самолета (вертолета). Аппаратура, расположенная внутри топпивных баков-кессонов, должна быть метаппизирована.

Протектированные и мягкие баки должны метаплизироваться перемычкой, закрепленной на горповине бака. При напичии внутри бака метаплического каркаса поспедний допжен метаппизироваться с горповиной.

- 2.4.3. Конструкции внешней подвески (баки, контейнеры и т.д.) допжны метаппизироваться с корпусом самопета (вертопета).
- 2.5. Требования к метаплизации систем управления и подвижных агрегатов самолетов (вертолетов)
- 2.5.1. Системы управления жесткого типа (штурвал, педали, тяги) должны метаппизироваться перемычками с корпусом со стороны управляемого органа. Трубы тяг управления должны метаплизироваться также на опорные узлы.
- 2.5.2. Системы управления тросового типа должны металлизироваться путем установки в системы управления текстолитовых роликов, а также за счет электрического контакта концевых заделок тросов с органами управления и управляемыми агрегатами.
- 2.5.3. Подвижные части самопета (рупи поворота и высоты, эпероны, триммеры, створки пюков, шасси, трап, входные двери) должны метаплизироваться с корпусом самолета (вертолета). Метаплизация подвижных агрегатов должна производиться установкой рядом с точками их подвеса перемычек метаплизации.

88

4783

Rybankata

- 2.5.4. Все пюки, пазы, крышки, закрывающие места, в которых находятся воспламеняющиеся вещества, независимо от площади должны быть надежно по всему контуру соединены с корпусом самолета (вертолета). Если крепления не обеспечивают надежного электрического соединения, то дополнительно устанавливаются перемычки метаплизации.
- 2.5.5. Съемные замки, откидные и другие устройства в цепях обеспечения метаппизации должны иметь конструкцию с минимальным копичеством переходов, а все соприкасающиеся поверхности элементов замка должны в закрытом положении обеспечивать постоянное переходное сопротивление,

Эпементы замка, через которые обеспечивается эпектрический контакт, допжны изготовляться из токопроводящего материала или иметь токопроводящее покрытие.

- 2.5.6. Подвижные конструкции, выполненные на подшипниках скольжения из проводящих материалов, метаплизации не подпежат.
- 2.6. Требования к метаппизации агрегатов оборудования, фильтров, экранирующих покрытий проводов и жгутов
- 2.6.1. Блоки радио-и электрооборудования, а также приборные доски, пульты, электрошитки и т.п. должны метаплизироваться с корпусом самолета (вертолета).

Место метаппизации допжно быть указано на чертежах.

Перемычки метаппизации не допжны препятствовать свободной амортизации приборов.

- 2.6.2. Метаппизацию отдельных блоков оборудования, устанавливаемых на панелях (при наличии разрешения изготовителя), осуществлять зачисткой контактирующих поверхностей блоков и панелей по контуру с последующей закраской излишне зачищенных мест.
- 2.6.3. Отдельные элементы конструкции самолета (вертолета), на которые устанавливаются антенны, фильтры, конденсаторы (проходные и разделительные), должны быть метаплизированы с корпусом самолета (вертолета).
- 2.6.4. Экранирующие покрытия (крышки, кожухи и т.п.) оборудования источников радиопомех должны иметь самостоятельные узлы метаплизации.
- 2.6.5. Экранирующие покрытия проводов и жгутов, несущих радиопомехи, необходимо метаппизировать с корпусом самопета (вертопета) в одной точке на расстоянии не более 100 мм от источника помех или на входе бортового распределительного устройства электропитания.

При длине электрожгута более 2 м допускается металлизация в нескольких точках.

- 2.6.6. Средства метаплизации съемного оборудования должны находиться в доступных для контроля местах.
- 2.6.7. Эпементы метаппизации должны быть работоспособны во всех кпиматических эксплуатационных условиях самолетов (вертолетов).

N 4783

- 2.6.8. Примеры металлизации элементов конструкции и агрегатов приведены в рекомендуемом приложении 2.
- 2.6.9. Пример металлизации экранирующих оплеток проводов, жгутов с использованием контактов электрического соединителя приведен в справочном приложении 4.
- 2.6.10. Термины и их определения, используемые в стандарте, приведены в справочном приложении 5.
  - 2.7. Требования к контактирующим поверхностям и защите мест металлизации
- 2.7.1. Контактирующие поверхности деталей, изготовленных из титановых сплавов, нержавеющих сталей и других материалов, не требующих антикоррозийной защиты, деталей, имеющих токопроводящие антикоррозийные покрытия (кадмирование, цинкование и т.п.), необходимо зачистить от неметаллических покрытий и обезжирить.

Зачистка контактирующих поверхностей должна производиться не более чем за 3 ч до сборки (магниевых – не более чем за 2 ч).

2.7.2. Контактирующие поверхности деталей, имеющих токонепроводящее антикоррозийное покрытие, необходимо зачистить до металлического блеска, обезжирить. Зачищаемая поверхность должна быть на (4±1) мм больше контактной поверхности деталей. Наличие остатков (в виде точек, следов и т.п.) лакокрасочных анодированных и других покрытий в указанной зоне недопустимо. После выполнения металлизации излишне зачищенные поверхности с крепежными деталями необходимо покрыть по действующей в отрасли документации.

Зачистку под металлизацию алюминиевых трубопроводов не производить при условии обеспечения переходного сопротивления не более 15 000 мкОм.

- 2.7.3. Места металлизации, узлы металлизации, заклепочные и болтовые соединения, обеспечивающие металлизацию, должны быть покрыты в соответствии с ОСТ 1 00723-74.
- 2.7.4. Для узлов металлизации, работающих в агрессивных средах, необходимо использовать только коррозионностойкие металлы и сплавы.
  - 2.8. Требования к контролю метаплизации
- 2.8.1. Контроль металлизации должен осуществляться в процессе производства элементов конструкции самолета (вертолета) на этапе сборки узлов металлизации, при монтаже оборудования, в процессе эксплуатации – при регламентных работах и ремонте.
- 2.8.2. Контроль выполнения узлов металлизации должен осуществляться внешним осмотром целостности узлов металлизации и измерением переходных сопротивлений. При этом контролируется целостность перемычек металлизации, надежность их крепления и т.д.
- 2.8.3. Контроль переходных сопротивлений контактов и узлов металлизации производить по ОСТ 1 80489-81 приборами ИПС или другим измерителем малых сопротивлений класс точности не более 4 при отключенном питании оборудования. В соединениях, выполненных пайкой или сваркой, переходные сопротивления контролю не подлежат.

Me was. 10543 11331

4783

в. Не дубликата в. Не подлиника

## OCT 1 01025-82 CTP. 9

- 2.8.4. Установка шупов прибора при измерении перекодных сопротивлений должна производиться на расстоянии не более 20 мм от контакта двух метаплических поверхностей.
- 2.8.5. Измерение переходных сопротивлений в шарнире перемещающихся конструкций должно производиться в двух крайних положениях.
- 2.8.6. Пример контроля и измерений переходных сопротивлений приведен в справочном припожении 3.
- 2.8.7. Нормы переходных сопротивлений контактов и уэпов метаплизации должны соответствовать указанным в табл. 2.

					Таблица 2		
		Наименование эпемента, метаппизируемого с корпусом	Материал контактирую ших поверхностей	Значение переходного сопротивпения, мкОм, не более			
				контакта	узпа метап- пизации		
_	$\vdash$	Эпемент конструкции или экран провода	Апроминиевые и медные	600	2000		
		около источника помех	сплавы	! 			
_			Титановые сплавы	1000	3000		
2	11331		Сталь	1000	3000		
ν.	11:		Магниевые сплавы	1000	3000		
	83	Блоки оборудования БЦВМ	-	600	2000		
-	10543	Эпектрический экран аппаратуры эпектро-	_	600	2000		
·		оборудования и радиопередатчиков мощ-					
E 13H.	2 2	ностью не более 10 кВт в импульсе					
5.	×	Эпементы антенно-фидерного устройства,	-	200	-		
		экраны блоков модупиторов, радиообору-					
		дования, передатчиков РЛС и радиоаппа-					
		ратуры мощностью 10,0 кВт и более			-		
		в импульсе или 0,1 кВт средней мощнос-					
	4783	ти и бопее		7			
	47	Трубопроводы	Апюминиевые сппавы	-	15000		
			Титановые сплавы	1000	3000		
			Сталь	1000	3000		
_			Магниевые сплавы	1000	3000		
		Подвижные эпементы конструкций и	-	-	2000		
		амортизированные агрегаты					
E	3	Эпементы конструкции пипонов		600	2000		
E Ayéneura	1000	Каркасы мягких баков для топпива	-	-	6000		
=	Hee. A						


OCT 1 01025-82 Cap	• 10
--------------------	------

приложение 1

Обязательное


#### Примеры экранирования жгутов

1. Экранирование жгута плетенками, соединенными спаянной проволокой, продернутой через наружний экран, приведено на черт. 1.




1 - жгут; 2 - плетенка по ТУ 22-3708-76; 3 - лента ЛЭТСАР по ТУ 38.103171-80 или трубка Радпласт Т-2 ТУ 6-19-299-86; 4 - проволока медная луженая 0,35 или 0,50 по ТУ 16-505.850-75 Черт. 1

Bot. Je Ayentara



3. Экранирование плетенкой разветвленных жгутов приведено на черт. 3.



\_<u>1</u> (прядь условно отогнута, бандаж условно не показон)



1 - жгут; 2 - плетенка по ТУ 22-3708-76; 3 - бандаж по ОСТ 1 03856-79 Черт. 3


76 E3H.

4783

His. He begannung


# OCT 1 01025-82 CTP. 13 приложение 2 Рекомендуемое ПРИМЕРЫ МЕТАЛЛИЗАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ И АГРЕГАТОВ 1. Метаппизация закпепками приведена на черт. 1. 4783 1 - заклепка; 2 - заклепка метаплизирующая Черт. 1 Инв. № подлиника

2. Метаплизация с использованием болтовых соединений приведена на черт. 2.



1 - болт; 2 - гайка; 3 - шайба пружинная по ОСТ 1 11532-74 - ОСТ 1 11533-74; 4 - шайба Черт. 2

3. Метаппизация перемычками приведена на черт. 3.




1 - перемычка метаппизации по ОСТ 1 11303-73; 2 - винт Черт. 3

Ne 113M.

4783

дубликата


4. Метаплизация трубопроводов с помощью ленты метаплизации, прокладывае—мой в коподках креппения трубопровода, приведена на черт. 4.



- 1 коподки по ОСТ 1 13107-78 ОСТ 1 13284-78; 2 трубопровод;
- 3 шайба пружинная по ОСТ 1 11532-74 ОСТ 1 11533-74; 4 винт;
- 5 гайка; 6 шайба защтнаяя по ОСТ 1 14088-81 ОСТ 1 14090-81

Черт. 4

5. Метаппизация метаппических баков перемычками метаппизации приведена на черт. 5.




- 1 ушко бака; 2 перемычка метаплизации по ОСТ 1 11303-73; 3 винт;
- 4 гайка; 5 шайба пружинная по ОСТ 1 11532-74 ОСТ 1 11533-74;
  - 6 шайба зещитная по ОСТ 1 14088-81 ОСТ 1 14090-81 Черт. 5

Hus. Ne gybrunga


## OCT 1 01025-82 CTP. 16

6. Метаппизация резиновых баков перемычкой метаппизации приведена на черт. 6.



1 - бак резиновый; 2 - перемычка металлизации по ОСТ 1 11303-73; 3 - винт; 4 - гайка; 5 - шайба пружинная по ОСТ 1 11532-74 - ОСТ 1 11533-74; 6 - шайба защитная по ОСТ 1 14088-81 - ОСТ 1 14090-81 Черт. 6


7. Металпизация тяг управления перемычками металпизации приведена на черт. 7.



4783

1 - тяги; 2 - перемычки метаппизации по ОСТ 1 11303-73; 3 - винт Черт. 7

 Метаппизация тросового управления перемычкой метаппизации приведена на черт.




1 - перемычка метаплизации по ОСТ 1 11303-73;

2 - Tpoc

Черт. 8

9, Метаппизация агрегатов оборудования перемычками метаппизации приведена на черт. 9.




1 — аграгат обору дования: 2 — перемычка метаппизации по ОСТ 1 11303-73; 3 — винг; 4 — гайка; 5 — шайба пружинная по ОСТ 1 11532-74 — ОСТ 1 11533-74;

6 - щайба защитная по ОСТ 1 14088-81 - ОСТ 1 14090-81

Черт. 9

## OCT 1 01025-82 CTP. 18

10. Метаппизация агрегатов оборудования перемычками метаппизации приведена на черт. 10.



1 - агрегат оборудования; 2 - перемычка металлизации по ОСТ 1 11303-73; 3 - винт; 4 - гайка; 5 - шайба пружинная по ОСТ 1 11532-74 - ОСТ 1 11533-74; 6 - шайба защитная по ОСТ 1 14088-81 - ОСТ 1 14090-81


Черт. 10

 Метаппизация экранированных проводов с помощью провода заземпения приведена на черт.

11331

10543


£788



1 - провод экранированный; 2 - провод заземления плоплошадью сечения 0,20-0,35 мм; 3 - трубка Радпласт Т-2 ТУ 6-19-299-86; 4 - соединитель

Черт. 11

12. Метаппизация экранированных проводов с помощью провода заземления приведена на черт. 12.




1 — провод экранированный; 2 — трубка Радпласт Т-2 ТУ 6-19-299-86; 3 — провод заземления площадью сечения  $0.20-0.35\,$  мм²; 4 — бандаж проволочный

Черт. 12

ностей приведена на черт. 13.


4783

13. Метаппизация блоков оборудования непосредственным контактом поверх-



1 - блок оборудования; 2 - болт; 3 - гайка; 4 - шайба пружинная по ОСТ 1 11532-74 - ОСТ 1 11533-74; 5 - шайба защитная по ОСТ 1 14088-81 - ОСТ 1 14090-81; 6 - кронштейн Черт. 13


14. Метаппизация подкосов креппения двигателей перемычкой метаппизации приведена на черт. 14.



1 - подкос креппения двигателя; 2 - перемычка метаппизации по ОСТ 1 11303-73; 3 - винт:


4 - гайка; 5 - шайба пружинная по ОСТ 1 11532-74 - ОСТ 1 11533-74; 6 - шайба защитная по ОСТ 1 14088-81 - ОСТ 1 14090-81

Черт. 14



Инв. № дубликата		N	13M.						
Нив. № подяниника	4783	N:	2 N3B.						

Пример метаплизации экранирующих оппеток проводов, жгутов с использованием контактов электрического соединителя



1 - источник помех; 2 - приемник помех; 3 - блочная часть электрического соединителя; 4 - кабельная часть электрического соединителя; 5 - экранированный провод; 6 - экранирующая оплетка экранированного провода; 7 - перемычки метаплизации; 8 - узпы метаппизации; 9 - провод заземления

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Справочное

01025-82

Ş. C

# OCT 1 01025-82 Crp. 23

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Справочное

#### ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Опреде пение
Экранирование	Заключение проводов, жгутов, кабелей в метал-
	лические трубы, рукава и другие токопроводящие
	покрытия, обеспечивающие снижение или компенсацию
	электромагнитного поля при определенном способе
	метаппизации
Метаппизация	Соединение метаппических эпементов самолета
	(вертолета) и его агрегатов належными электропро-
	водящими связями для приведения всех элементов
	к одному эпектрическому потенциалу
Узеп метаплизации	Совокупность сое динений, обеспечивающих эпек-
	трическую проводимость между метаппизируемой
	конструкцией и общей метаппической поверхностью

4783 Инв. № подлиника

#### ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

		Номера	отрания		Немер			6
Ne Mom.	HOMBAX	34)40— Bonnack	HOBLEX	AMILY- TERPO BARRELX	"Hea. of mm."	Подпись	Дате	Срок введения изменения
1	7,2,8, 9,10, 17,12,	-	1	_	10543	Kyung	/3 -/2 4	, CY.OI. 81
	1, 2, 3, 5, 6, 4, 8 9, 19, 18	8 -	-	-	1133/	Ky-h	3 <i>0-0</i> 3	30 Pl. Pl. 9l