# **IDOM**

## Intrukcja użytkownika

## Moduł higrometru

# Spis treści

| 1 | Zastosowanie         | 2 |
|---|----------------------|---|
| 2 | Potrzebne elementy   | 2 |
| 3 | Schemat połączeń     | 3 |
| 4 | Programowanie modułu | 4 |

#### 1 Zastosowanie

Moduł higrometru służy do pomiaru wilgotności powietrza w pomieszczeniach. Maksymalny zakres pomiaru czujnika to 0% do 100%. Dokładność pomiaru obarczona jest błędem  $\pm 2\%$  (Maksymalnie  $\pm 5\%$ ).

### 2 Potrzebne elementy


| Nazwa                                    | ilość |
|--|-------|
| Koszyk na 3 baterie AA z włącznikiem     | 1     |
| Przetwornica step-down LM2596 1,5-35V 3A | 1     |
| ESP8266-12                               | 1     |
| Adapter PCB do modułów ESP               | 1     |
| Moduł Czujnika wilgotności i temperatury | 1     |
| DHT22                                    |       |
| Rezystor $10k\Omega$                     | 1     |
| Rezystor $1M\Omega$                      | 1     |
| Rezystor $220 \mathrm{k}\Omega$          | 1     |

Sposób połączenia jest dowolny, można po prostu wszystko razem zlutować, zalecane jest jednak użycie przewodów połączeniowych. Taki sposób montażu pozwala nam na łatwe odłączanie naszego ESP, w celu wgrywania nowszych wersji oprogramowania lub wykorzystania w innych celach gdy stwierdzimy, że dany moduł nie jest nam potrzebny. W złożeniu modułu w całość pomocna będzie płytka uniwersalna, o wiele łatwiej przylutować do niej wszystkie potrzebne rzeczy, niż robić to luzem w powietrzu. Przy zale-

canym sposobie montażu potrzebujemy też:

| Nazwa                              | ilość |
|------------------------------------|-------|
| Wtyk goldpin prosty raster 2,54mm  | 10    |
| Przewód połączeniowy żeńsko-żeński | 10    |
| Płytka uniwersalna                 | 1     |

## 3 Schemat połączeń



Przed podłączeniem ESP do modułu musimy pamiętać o ustawieniu odpowiedniego zasilania na potencjometrze przetwornicy LM2596. W tym celu musimy użyć multimetru i patrząc na jego wskazania ustawić napięcie 3,3V. Musimy też pamiętać o tym, że połączone ze sobą piny REST i GPIO16 mogą przeszkodzić w poprawnym uruchomieniu się ESP, więc musimy je ze sobą połączyć dopiero po włączeniu zasilania.

### 4 Programowanie modułu

Aby czujnik DHT22 mógł działać potrzebujemy zainstalować 2 bilbioteki. W tym celu w programie Arduino IDE otwieramy Narzędzia » Zarządzaj bilbiotekami... Wpisujemy "DHT" i wybieramy bibliotekę stworzą przez Adafruit. 2 biblioteka, której potrzebujemy to "Adafruit Unified Sensor" stworzona przez Adafruit. Po zainstalowaniu obu bilbiotek musimy wyłączyć i ponownie włączyć program Arduino IDE.

W celu zaprogramowania ESP otwieramy program arduino IDE. Do zaprogramowania należy użyć pliku Humidity sensor.ino. Jeśli nie wiesz jak zaprogramować moduł ESP skorzystaj z poradnika "Wgrywanie oprogramowania na mikrokontrolery ESP". W poradniku tym znajdują się też 2 inne potrzebne bilbioteki, jeśli go pominąłęś musisz je zainstalować (znajdują się na pod koniec intrukcji).

```
Na górze pliku znajduje się kilka zmiennych do ustawienia
/**** Variables to customize *****/

Najpierw ustawiamy nazwę naszej sieci (musi to być sieć 2.4GHz)
// Name of your network
const char* ssid = "";

Następnie ustawiamy hasło naszej sieci
// Password of your network
const char* password = "";
```

w tym miejscu wpisujemy adres naszego serwera razem z dopisanym portem 8001 na przykład "192.168.0.10:8001"

```
// Raspberry server address here const String ServerName = "";
```

Ustawiamy nazwę sensora na taką samą jak w aplikacji IDOM

```
// Name of your sensor
String Name = "";
```

Ustawiamy numer pinku jaki użyliśmy do podłączenia czujnika DHT22, domyślnie zgodnie ze schematem jest to pin GPIO4

```
// Your GPIO pin number const int GPIO = 4;
```

Po ustawieniu tych wartości możemy wgrać kod a następnie cieszyć się działającym modułem higrometru.