Sprawdzenie obecności na zajęciach w laboratorium z wykorzystaniem legitymacji studenckiej

## Zespół

- Adrian Staśkiewicz;
- ●Kamil Zieliński;
- Konrad Karkos;
- Marcin Stasiak.

## **APDU**

Jest to struktura danych w protokole komunikacyjnym między czytnikiem a kartą elektroniczną

Przykładowe kody odpowiedzi:

90 00 - OK


6D 00 - Komenda niedozwolona/błędna instrukcja

6A 88 - Nie znaleziono danej

Polecenie APDU		
Pole	Długość (w bajtach)	Opis
CLA	1	określa klasę instrukcji, do której należy polecenie
INS	1	określa konkretną instrukcję do wykonania na karcie, np: "zapisz dane"
P1-P2	2	określa parametry instrukcji, np. offset w pliku, do którego mają być zapisane dane
Lc	0, 1 lub 3	określa liczbę (N <sub>C</sub> ) bajtów z danymi
Dane instrukcji	N <sub>c</sub>	N <sub>C</sub> bajtów z danymi
Le	0, 1, 2 or 3	określa maksymalną liczbę (N <sub>e</sub> ) bajtów spodziewanych w odpowiedzi
Odpowiedź APDU		
Dane odpowiedzi.	N <sub>r</sub> (max. N <sub>e</sub> )	Dane zwrócone przez kartę na zadaną instrukcję z parametrami.
SW1-SW2 <sup>[2]</sup>	2	Kody statusu odpowiedzi, np 90 00 (szesnastkowo) oznacza prawidłową odpowiedź

## Postęp

- Poprawne połączenie się z czytnikiem kart
- Poprawny wysył zapytań do czytnika kart
- Postawienie bazy, stworzenie tabel



## Problemy

Na tą chwilę udaje nam się odczytać parametry komunikacji oraz podstawowe dane o karcie (ATR). ATR = 0x3B 6E 00 00 80 31 80 66 B0 84 0C 01 6E 01 83 00 90 00

Obecnie pracujemy nad prawidłowym ułożeniem ciągu komend odpowiedzialnych za wczytanie danych o użytkowniku z karty. Przy bardziej złożonych operacjach występuje błąd informujący o zbyt długim czasie odpowiedzi karty za co odpowiedzialny może być czytnik lub źle zaprogramowana karta (z za krótkim czasem ustawionym na reakcję).

Caused by: sun.security.smartcardio.PCSCException: Unknown error 0x8010002f at sun.security.smartcardio.PCSC.SCardTransmit(Native Method)