Projektowanie układów sterowania: laboratorium 3

Temat: implementacja, weryfikacja poprawności działania i dobór parametrów algorytmów regulacji wielowymiarowego procesu laboratoryjnego.

Podstawą oceny za laboratorium jest, sporządzone w systemie LaTeX, sprawozdanie. Podczas pracy należy korzystać z pakietu MATLAB. Do obsługi stanowiska przygotowane zostały funkcje, które pozwalają na odczyt pomiarów, ustawienie nowego sterowania, oczekiwanie na kolejną iterację (tj. uaktualnienie pomiarów) – opis na stronie przedmiotu. W trakcie zajęć należy wykorzystać wiedzę z projektu 3. w zakresie implementacji regulatorów PID oraz DMC. Użyte w ramach tego laboratorium stanowisko zostało opisane w osobnym dokumencie zamieszczonym na stronie przedmiotu.

Podczas laboratorium prowadzone badania będą dotyczyły procesu o dwóch wejściach i dwóch wyjściach. W tym celu wykorzystne zostanie stanowisko z następującymi elementami: Proces 1: grzałka G1 (sterowanie), czujnik temperatury T1 (sygnał wyjściowy procesu), wentylator W1 (stałe niemierzalne zakłócenie); Proces 2: grzałka G2 (sterowanie), czujnik T3 (sygnał wyjściowy procesu), wentylator W2 (stałe niemierzalne zakłócenie). Sygnały sterujące G1 i G2 mogą zmieniać się z w zakresie (0-100%), sygnały wyjściowe to pomiary wykonywane przez czujniki tempratury T1 oraz T2 (temperatura w °C), natomiast wentylatory W1 i W2 należy traktować jako cecha otoczenia – ich użycie pozwala przyspieszyć opadanie temperatury zmierzonej na czujnikach T1 i T2. Sterowanie W1 i W2 musi wynosić 50%. Czas próbkowania jest równy 1 s. Należy założyć, że obiekt jest doskonale symetryczny, tj. grzałki G1 i G2 są identyczne, czujniki T1 i T3 są identyczne a szkielet stanowiska jest jednorodny i jednakowej grubości w każdym punkcie. W czasie trwania laboratorium należy wykonać następujące zadania:

- 1. Sprawdzić możliwość sterowania i pomiaru w komunikacji ze stanowiskiem w szczególności sygnałów sterujących W1, W2, G1, G2 oraz pomiarów T1 i T3. Określić wartości temperatur w punkcie pracy: sterowanie G1=25+nz, sterowanie G2=30+nz, W1=50, W2=50, gdzie nz oznacza numer zadania z projektu 1.
- 2. Wyznaczyć skrośne odpowiedzi skokowe procesu dla trzech różnych zmian sygnału sterującego G1 rozpoczynając z punktu pracy pomiar na T3 (lub odwrotnie: sygnał sterujący G2 pomiar T1). Narysować otrzymane przebiegi na jednym rysunku. Czy właściwości statyczne obiektu można określić jako (w przybliżeniu) liniowe? Jeśli tak wyznaczyć wzmocnienie statyczne procesu. Narysować charakterystyki statyczne procesu T1(G1,G2), T3(G1,G2).
- 3. Przekształcić jedną z otrzymanych odpowiedzi skokowych w taki sposób, aby otrzymać odpowiedź skokową wykorzystywaną w algorytmie DMC. Ostatecznie należy przygotować odpowiedzi skokowe 4 torów procesu wykorzystywane w algorytmie DMC, tzn. zestaw liczb $s_1^{m,n}, s_2^{m,n}, \ldots$ dla m=1,2 i n=1,2. Należy wykonać aproksymację odpowiedzi skokowych używając w tym celu członu inercyjnego drugiego rzędu z opóźnieniem (szczegóły w opisie znajdującym się na stronie przedmiotu). W celu doboru parametrów modelu wykorzystać optymalizację. Zamieścić rysunek porównujący odpowiedź skokową oryginalną i wersję aproksymowaną. Uzasadnić wybór parametrów optymalizacji. Zamieścić rysunki odpowiedzi skokowych 4 torów i ich aproksymacji (zastosować taką samą skalę na wszystkich rysunkach).
- 4. Napisać program w języku Matlab do regulacji cyfrowego algorytmu PID oraz algorytmu DMC (w najprostszej wersji analitycznej) dla procesu stanowiska. Uwzględnić istniejące ograniczenia wartości sygnałów sterujących $0 \le G1(k) \le 100$ oraz $0 \le G2(k) \le 100$.

5. Dla zaproponowanej trajektorii zmian sygnałów zadanych (trzy skoki o różnej amplitudzie) dobrać nastawy regulatora PID i parametry algorytmu DMC metodą eksperymentalną. Omówić wyniki i ewentualne sposoby poprawy jakości regulacji. Jakość regulacji oceniać jakościowo (na podstawie rysunków przebiegów sygnałów) oraz ilościowo, wyznaczając wskaźnik jakości regulacji. Zamieścić wybrane wyniki pomiarów (przebiegi sygnałów wejściowych i wyjściowych procesu oraz wartości wskaźnika E).

Przesłać sprawozdanie w pliku pdf oraz <u>spakowane</u> wszystkie pliki źródłowe (Matlab) na adres pjchaber@gmail.com w ciągu <u>dwóch dni</u> (do 23:59) od zakończenia laboratorium (włącznie). Maksymalna liczba punktów wynosi 10. Za każdy rozpoczęty dzień spóźnienia odejmowane jest 1 pkt.