




Габаритні, приєднувальні розміри і маса трансформаторів ТМ-100-160/10 У1



- 1- Бақ 2- Рама; 3- Вухо для підйому; 4- Заводський щиток
- 5— Маслорозширювач; 6— Трубка термометра; 7— Масловказівник;
- 8— Ввод ВН, 9— Ввод НН, 10— Бобишка заземлення; 11— Зливна пробка;
- 12— Пробка відбору проби масла; 13— Привод перемикача;
- 14- Повітряосушувач; 15- Пробка для зливу залишків масла.

З Повагою ТОВ «ВТК Січ Енерго»

тел. +38 (098) 898-94-17

E-mail: tovsichenergo@gmail.com