




Габаритні, приєднувальні розміри і маса трансформаторів ТМГ-100-160/10 У1 Ү/Хн-11



- 1— Бақ, 2— Рама; 3— Вухо для підйому, 4— Заводський щиток, 5— Клапан; 6— Трубка термометра; 7— Масловказівник поплавковий; 8— Ввод ВН, 9— Ввод НН, 10— Бобишка заземлення; 11— Зливна пробка;
- 12- Пробка відбору проби масла; 13- Привод перемикача;
- 14- Пробка для зливу залишків масла.

3 Повагою ТОВ «ВТК Січ Енерго»

тел. +38 (098) 898-94-17 E-mail: tovsichenergo@gmail.com