




Габаритні, приєднувальні розміри і маса трансформаторів ТМ-100-160/10 У1 Ү/Zн-11



- 1— Бак, 2— Рама; 3— Вухо для підйому, 4— Заводський щиток,
- 5— Маслорозширювач; 6— Трубка термометра; 7— Масловказівник; 8— Ввод ВН; 9— Ввод НН; 10— Бобишка заземлення; 11— Зливна пробка;
- 12- Пробка відбору проби масла; 13- Привод перемикача;
- 14- Повітряосушувач, 15- Пробка для зливу залишків масла.

3 Повагою ТОВ «ВТК Січ Енерго»

тел. +38 (098) 898-94-17 E-mail: tovsichenergo@gmail.com