




## Габаритні, приєднувальні розміри та маса трансформаторів ТМ-100-160/10 У1



- 1— Бақ 2— Рама; 3— Вухо для підйому; 4— Заводський щиток
- 5- Маслорозширювач; 6- Трубка термометра; 7- Масловказівник;
- 8- BBog BH, 9- BBog HH, 10- Бобишка заземлення; 11- Зливна пробка;
- 12- Пробка відбору проби масла; 13- Привод перемикача;
- 14- Повітряосущувач, 15- Пробка для зливу залишків масла.

## З Повагою ТОВ «ВТК Січ Енерго»

тел. +38 (098) 898-94-17

E-mail: tovsichenergo@gmail.com