
A
C2
10^0
10^{-1}
mean $|f/f_{\mathrm{HF}} - 1|$, modes 0--3 [%]
p1, model mesh
p1, coarser mesh
p2, model mesh (LF label)
p2, coarser mesh
model (arms A, C2)
10^0
10^1
time per geometry, 1 thread [s]