

Squawk 7500 i zimna kabina: 10 rzeczy o lataniu, o których stewardesa nie powie ci sama



15 minut czytania · do zabrania na pokład

Dlaczego światła gasną przed startem, czemu w kabinie jest zimno jak w lodówce i co naprawdę oznacza kod 7500 na radarze kontrolera – dziesięć faktów o lataniu prosto z kokpitu i kuchni pokładowej.

Trzydzieści minut lotu na rezerwie paliwa nad pustym oceanem – tyle, zgodnie z przepisami EASA i FAA, musi mieć w bakach każdy pasażerski odrzutowiec lądujący w warunkach wizualnych, licząc od chwili, gdy dotknie pasa zapasowego lotniska, gdyby ten główny okazał się niedostępny. To tak zwana final reserve fuel i pilot, który wylądować z mniejszą ilością paliwa, musi zgłosić to jako zdarzenie. Do tego dochodzi paliwo kontyngentowe, paliwo do lotniska zapasowego i paliwo na kołowanie – łącznie samolot startuje z ilością, która pozwoliłaby mu odbyć drugi, krótszy lot, gdyby coś poszło nie tak. Linia lotnicza płaci za każdy dodatkowy kilogram – stąd ciągła gra między bezpieczeństwem a kosztem, bo tona paliwa to w przybliżeniu 800-1000 dolarów w zależności od trasy i cen na danym rynku.

Gaszenie świateł w kabinie podczas startu i lądowania nie ma nic wspólnego z oszczędzaniem prądu – chodzi o adaptację oczu. Statystyki pokazują, że większość wypadków lotniczych zdarza się w ciągu pierwszych trzech minut po starcie i ostatnich ośmiu minutach przed lądowaniem, czyli w tzw. critical eleven minutes. Jeśli doszłoby do ewakuacji w ciemności, oczom pasażerów przyzwyczajonym do jasnego oświetlenia kabiny adaptacja do ciemności zajęłaby nawet kilkanaście minut. Przy przygaszonym świetle ten czas skraca się do kilkadziesiątu sekund. Z tego samego powodu każe się otwierać rolety w oknach – załoga i pasażerowie siedzący przy oknach mogą wtedy pierwsi zauważyć ogień silnika, dym czy przeszkodę na pasie i natychmiast to zgłosić.

Kokpit i kabina dostają różne posiłki, przygotowywane w osobnych partiach, czasem nawet z innych dostaw cateringowych – to standardowa procedura większości przewoźników na trasach długodystansowych. Chodzi o zatrucie pokarmowe: gdyby kapitan i pierwszy oficer zjedli to samo danie skażone salmonellą czy gronkowcem, obaj mogliby jednocześnie stracić zdolność do prowadzenia maszyny. Zdarzenie z 1982 roku, kiedy większość załogi lotu Japan Airlines z Tokio nabawiła się zatrucia po tej samej rybie, na stałe utrwaliło tę praktykę w branży. W praktyce piloci wybierają dania z osobnego menu jeszcze przed lotem, a steward serwujący posiłki do kokpitu notuje, kto co zjadł.

Temperatura w kabinie rejsowej utrzymywana jest zwykle w przedziale 22-24 stopni Celsjusza, ale wielu przewoźników celowo obniża ją o kilka stopni tuż przed startem i w pierwszej fazie lotu. Chłodne powietrze zmniejsza ryzyko omdleń związanych z niższym ciśnieniem parcjalnym tlenu na wysokości przelotowej – kabina jest hermetyzowana do ciśnienia odpowiadającego około 1800-2400 metrom nad poziomem morza, nie do

Squawk 7500 i zimna kabina: 10 rzeczy o lataniu, o których stewardesa nie powie ci sama



15 minut czytania · do zabrania na pokład

poziomu morza. Do tego dochodzi zwykła fizjologia tłumu: sto pięćdziesiąt czy trzysta ciał w zamkniętej, ograniczonej objętości powietrza generuje sporo ciepła, a system klimatyzacji, przy okazji filtrujący powietrze przez filtry HEPA i wymieniający je całkowicie co 2-3 minuty, musi to nadganiać.

Zaplanuj atrakcje, zanim wylądujesz

Bilety, wycieczki i lokalni przewodnicy w tysiącach miast — sprawdź oferty na miejscu docelowym, zanim jeszcze zapniesz pasy do lądowania.

Zobacz oferty na [GetYourGuide](#) →

Jedzenie, które zostaje po rejsie, w większości krajów świata trafia prosto do spalarni – nie do puszki na cateringu, nie na stół personelu naziemnego. Międzynarodowe przepisy sanitarne klasyfikują wszelkie jedzenie serwowane na pokładzie samolotu przylatującego z zagranicy jako potencjalne źródło chorób roślin i zwierząt – nawet niedotknięte, zapakowane fabrycznie batony. Powód jest prozaiczny: odpady spożywcze z zagranicznego lotu mogłyby przenieść pasożyty czy patogeny rolnicze, których dany kraj nie ma u siebie, więc bezpieczniej spalić wszystko niż ryzykować.

Samolot myje się znacznie rzadziej, niż mogłoby się wydawać – pełne mycie kadłuba wodą i detergentem odbywa się zwykle raz na jeden do trzech miesięcy. Za to codziennie, między każdym albo prawie każdym lotem, czyszczone są krawędzie natarcia skrzydeł, statecznik i owiewki silników – z tych elementów usuwa się szczątki owadów i osady, które zaburzają opływ powietrza. Boeing szacuje, że nawet niewielkie zanieczyszczenie powierzchni skrzydła potrafi zwiększyć opór aerodynamiczny na tyle, by podnieść zużycie paliwa o kilka procent na dłuższym locie.

Rzeczywisty koszt jednego lotu rozkłada się na pozycje, o których pasażer kupujący bilet za 250 złotych rzadko myśli. Sam start i lądowanie na dużym lotnisku europejskim to zwykle kilka tysięcy euro opłat lotniskowych i nawigacyjnych. Godzina lotu Boeinga 737 czy Airbusa A320 to, zależnie od modelu silnika i wieku maszyny, od 2500 do ponad 4000 dolarów samego paliwa przy typowym przelocie. Do tego dochodzi leasing lub amortyzacja samolotu, pensje załogi, catering, ubezpieczenie, obsługa naziemna i opłaty za slot startowy.

Krążenie samolotu przed lądowaniem, które potrafi wywołać niepokój wśród pasażerów śledzących mapę na ekranie przed fotelem, w zdecydowanej większości przypadków to nie awaria, tylko zwykłe zarządzanie ruchem lotniczym. Kontroler lotów kieruje samoloty na tzw. holding pattern, owalny wzorzec lotu nad wyznaczonym punktem nawigacyjnym, gdy

Squawk 7500 i zimna kabina: 10 rzeczy o lataniu, o których stewardesa nie powie ci sama



15 minut czytania · do zabrania na pokład

pas jest chwilowo zajęty. Piloci mają wyznaczony limit paliwa, po przekroczeniu którego zgłaszają kontrolerowi priorytet do lądowania – to wciąż procedura standardowa, nie sytuacja awaryjna.

Kod 7500 wpisany w transponder oznacza porwanie samolotu i jest jednym z trzech kodów awaryjnych rozpoznawanych automatycznie przez wszystkie systemy kontroli ruchu lotniczego na świecie. Kod 7600 sygnalizuje awarię łączności radiowej. Kod 7700 to ogólny sygnał sytuacji awaryjnej na pokładzie. Piloci są szkoleni tak, by kod 7500 wpisać nawet pod przymusem, dyskretnie, nie zwracając uwagi napastnika – transponder w wielu kabinach pozwala go wpisać jednym, wyuczonym ruchem palca bez patrzenia na panel.

Zapomniałeś o karcie SIM?

Aktywuj eSIM zaraz po lądowaniu i miej internet, zanim jeszcze odbierzesz bagaż — bez szukania saloniku operatora na lotnisku.

Sprawdź eSIM na Airalo →

Życie stewardesy czy stewarda między lotami rzadko przypomina wakacyjną pocztówkę, którą sugerują zdjęcia na Instagramie. Regulacje czasu pracy wymagają minimalnego odpoczynku po długim rejsie. Na rejsach dalekodystansowych załoga dostaje 24, czasem 36-godzinny postój w hotelu przed lotem powrotnym, ale duża część tego czasu idzie na sen wyrównujący różnicę stref czasowych, a nie na zwiedzanie. Linie lotnicze finansują pokój hotelowy i transport, rzadziej wyżywienie poza śniadaniem.

Wszystkie te procedury – od gaszenia świateł po rozkładanie posiłków między dwie osobne dostawy – wynikają w gruncie rzeczy z jednej logiki: lotnictwo cywilne to branża zbudowana na analizie każdego wypadku, jaki kiedykolwiek się zdarzył, i przekuwaniu go w regulację, która ma nie dopuścić do powtórki. Boeing 787 potrafi latać nawet 20 godzin bez międzylądowania, a mimo to nadal startuje z rezerwą paliwa liczoną tak, jakby lotnisko docelowe mogło zniknąć z mapy w ostatniej minucie.