



Segment 1
Gain [mV]
500
400
300
200
100
90
80
70
60
1600
1700
1800
1900
HV [V]
1T: no data
1B: no data
Segment 2
Gain [mV]
500
400
300
200
100
90
80
70
60
1600
1700
1800
1900
HV [V]
2T: no data
2B: no data
Segment 3
Gain [mV]
500
400
300
200
100
90
80
70
60
1600
1700
1800
1900
HV [V]
3T: no data
3B: no data
Segment 4
Gain [mV]
500
400
300
200
100
90
80
1600
1700
1800
1900
HV [V]
4T: Gain = 1.89e-14 HV^4.95
4B: Gain = 6.85e-14 HV^4.78


Segment 5




Segment 6




Segment 7




Segment 8




Segment 9




Segment 10




Segment 11




Segment 12




Segment 13




Segment 14




Segment 15




Segment 16




Segment 17




Segment 18




Segment 19




Segment 20




Segment 21




Segment 22





Segment 23





Segment 24






Segment 25
Gain [mV]
HV [V]
25T: Gain = 5.96e-17 HV^5.67
25B: Gain = 5.83e-15 HV^5.11



Segment 26
Gain [mV]
HV [V]
26T: Gain = 9.62e-14 HV^4.71
26B: Gain = 9.75e-14 HV^4.76



Segment 27
Gain [mV]
HV [V]
27T: Gain = 1.28e-13 HV^4.56
27B: Gain = 4.83e-08 HV^3.10


Segment 28
Gain [mV]
HV [V]
28T: Gain = 3.13e-09 HV^3.40
28B: Gain = 1.02e-15 HV^5.31



Segment 29
Gain [mV]
500
400
300
200
100
90
80
70
60
1600
1700
1800
1900
HV [V]
29T: no data
29B: no data


Segment 30
Gain [mV]
500
400
300
200
100
90
80
70
60
1600
1700
1800
1900
HV [V]
30T: no data
30B: no data



Segment 31
Gain [mV]
500
400
300
200
100
90
80
70
60
1600
1700
1800
1900
HV [V]
31T: Gain = 1.06e-11 HV^4.08
31B: Gain = 4.99e-11 HV^3.93


Segment 32
Gain [mV]
500
400
300
200
100
90
80
70
60
1600
1700
1800
1900
HV [V]
32T: Gain = 9.75e-16 HV^5.31
32B: Gain = 6.02e-13 HV^4.46


Segment 33




Segment 34




Segment 35




Segment 36




Segment 37




Segment 38




Segment 39




Segment 40




Segment 41




Segment 42




Segment 43




Segment 44




Segment 45




Segment 46




Segment 47




Segment 48




Segment 49




Segment 50




Segment 51




Segment 52




Segment 53




Segment 54




Segment 55



Segment 56



Segment 57



Segment 58

