

Line 4 Main Conveyor

C-0001-P-001 · Body Shop Line 4 Controls Upgrade · Demo · 2026-09-22 · Alex Rivera

Aprovado

Modificar relatório

As alterações são versionadas e notificam o grupo de revisão de proprietários/administradores.

v3

O salvamento automático está disponível para rascunhos e relatórios que precisam de alterações

Equipamento

Identifique a planta, linha, estação e equipamento de automação envolvidos.

Nome do sistema **Obrigatório**

Line 4 Main Conveyor

Planta / local

Detroit Assembly Campus · Demo

Área / linha

Body Shop / Line 4

Estação / máquina

Transfer Zone TZ-240

Tipo de sistema

Conveyor controls

Plataforma PLC

Rockwell Automation

Controlador

ControlLogix 5580

HMI / SCADA

FactoryTalk View SE

Protocolo de rede

EtherNet/IP

Versão do software

Studio 5000 v35

Alteração

Descreva a alteração técnica e seu impacto na produção.

Referência de programa

L4_MAIN_DEMO_2026-08-11

Problema / sintoma Obrigatório

Diagnóstico / causa raiz Obrigatório

Alteração realizada Obrigatório

Corrected the sequence race between robot-cell-clear confirmation and conveyor zone release.
Added a bounded wait state, diagnostic alarm and reset path.

Impacto na produção

Removed intermittent startup hold without bypassing interlocks.

Validação / risco

Registre a validação realizada, os resultados, os riscos em aberto e as informações de reversão.

Validação

Dry-cycle test, forced-fault recovery test and three automatic production cycles.

Resultado da validação

All tests passed. No unresolved sequence faults.

Risco / problema em aberto

Monitor input timing after planned sensor replacement.

Plano de reversão

Restore prior routine revision from the registered pre-change backup.

segurança

Sinalize alterações que exigem revisão do impacto na segurança.

Impacto na segurança

Cancelar

Salvar alterações e notificar os revisores

Resumo do relatório

PROJETO

C-0001-P-001

Body Shop Line 4 Controls Upgrade · Demo

TRABALHO REALIZADO POR

Alex Rivera

worker@demo.jaautomation.test

RELATÓRIO CRIADO POR

Alex Rivera

worker@demo.jaautomation.test

REVISADO POR

Daniel Brooks

pm@demo.jaautomation.test

SEGURANÇA

Sem sinalização de segurança

Registrado com a origem

VERSÃO

3

2026-09-22T14:17:49.282Z

Histórico de alterações

Trilha de auditoria imutável para este registro de origem.

3 eventos

Relatório técnico aprovado

Daniel Brooks · 2026-09-22 14:17:49

```
{"reason":null,"safetyRelated":false}
```

Relatório técnico enviado para revisão

Alex Rivera · 2026-09-22 14:17:49

```
{"baseVersion":1}
```

Relatório técnico criado

Alex Rivera · 2026-09-22 14:17:49

```
{"projectId":"01a0c97a-e32b-73bf-bb6b-05e39c4ab508","reportDate":"2026-08-11","safetyRelated":false}
```