

EXAMPLE-P-001 · EXAMPLE — Packaging Cell Commissioning
· 9 de set. de 2026

Registro operacional

Projeto EXAMPLE-P-001 · EXAMPLE — Packaging Cell Commissioning	Trabalho realizado por Marina Costa
Relatório criado por Marina Costa	Cliente Example Manufacturing Ltd
Data 9 de set. de 2026	Sistema EXAMPLE — Packaging Cell PLC
Planta EXAMPLE Manufacturing Site	Área / linha EXAMPLE Packaging Line 1
Estação / máquina EXAMPLE Case Packer	Status Aprovado
Relacionado à segurança Não	

Registros técnicos

Tipo de sistema PLC and safety controller	Plataforma PLC EXAMPLE controller — training data
Controlador EXAMPLE-CPU-001	HMI / SCADA EXAMPLE-HMI-001
Protocolo de rede Industrial Ethernet — EXAMPLE	Versão do software EXAMPLE v1.0

Referência do programa

EXAMPLE_P001_REV_02_NOT_FOR_US E

Resumo da alteração

Problema / sintoma EXAMPLE photoeye chatter caused an intermittent carton-present alarm.	Diagnóstico / causa raiz EXAMPLE input debounce was shorter than the simulated sensor transition.
Alteração realizada EXAMPLE debounce changed from 40 ms to 80 ms.	Impacto na produção No production impact; fictional test mode only.
Validação EXAMPLE — ten consecutive simulated cartons passed.	Resultado da validação Pass for documentation example only.
Risco em aberto None; this is synthetic and must not be used for field work.	Plano de reversão Restore EXAMPLE_P001_REV_01_NOT_FOR_US E.

Alterações técnicas

DATA	DETALHE	RESUMO DA ALTERAÇÃO	STATUS
9 de set. de 2026	EXAMPLE photoeye input	Debounce 40 ms → 80 ms	Aprovado