

EXAMPLE-P-001 · EXAMPLE — Packaging Cell
Commissioning · 9 sept 2026

Registro operativo

Proyecto EXAMPLE-P-001 · EXAMPLE — Packaging Cell Commissioning	Trabajo realizado por Marina Costa
Reporte creado por Marina Costa	Cliente Example Manufacturing Ltd
Fecha 9 sept 2026	Sistema EXAMPLE — Packaging Cell PLC
Planta EXAMPLE Manufacturing Site	Área / línea EXAMPLE Packaging Line 1
Estación / máquina EXAMPLE Case Packer	Estado Aprobado
Relacionado con la seguridad No	

Registros técnicos

Tipo de sistema PLC and safety controller	Plataforma PLC EXAMPLE controller — training data
Controlador EXAMPLE-CPU-001	HMI / SCADA EXAMPLE-HMI-001
Protocolo de red Industrial Ethernet — EXAMPLE	Versión de software EXAMPLE v1.0

Referencia del programa

**EXAMPLE_P001_REV_02_NOT_FOR_US
E**

Resumen del cambio

Problema / síntoma EXAMPLE photoeye chatter caused an intermittent carton-present alarm.	Diagnóstico / causa raíz EXAMPLE input debounce was shorter than the simulated sensor transition.
Cambio realizado EXAMPLE debounce changed from 40 ms to 80 ms.	Impacto en producción No production impact; fictional test mode only.
Validación EXAMPLE — ten consecutive simulated cartons passed.	Resultado de validación Pass for documentation example only.
Riesgo abierto None; this is synthetic and must not be used for field work.	Plan de reversión Restore EXAMPLE_P001_REV_01_NOT_FOR_US E.

Cambios técnicos

FECHA	DETALLE	RESUMEN DEL CAMBIO	ESTADO
9 sept 2026	EXAMPLE photoeye input	Debounce 40 ms → 80 ms	Aprobado