Lýsing á prófunum

Vélmennið virkar að mesta hluta, útvarp virkar, annar dekkja mótorinn virkar (held að hinn sé gallaður því allar snúrur sem ég prófaði virkuðu ekki).

Þegar vélmennið er í keyrslu snýst hann bara í hringi og ekkert meira.

Það sem vélmennið átti að gera var að nota vision sensor að framan til að fylgja línu og bumper switches til að vita þegar hann klessir á.

Var aðalega að einbeita mér á að láta vírana líta vel út (sjást lítið að ofan frá).