# Specyfikacja spi\_exe\_unit\_1

Imię: Konrad

Nazwisko: Krupski

Numer albumu: 310729

# Opis sygnałów

# wejścia

## i\_rst

Sygnał resetu modułu spi\_exe\_unit

#### i sclk

Sygnał zegara modułu spi\_exe\_unit, który zapewnia odpowiednie sterowania slave

#### i\_mosi

MASTER OUT SLAVE IN. Jednobitowy, sygnał z danymi pochodzącymi od mastera

#### i\_cs

CHIP SELECT.

## wyjścia

#### o miso

Jednobitowy sygnał, którym przesyłane są dane wyjściowe z slave

#### **Parametry**

#### NUM

Parametr pomocniczy, który służy do określenia liczby bitów, na których pracuje moduł watchdog

#### Ν

Parametr lokalny, służący do określenia liczby bitów danych, na których ma pracować exe unit

#### RITS

Parametr, służący do określenia liczby bitów danych, na których ma pracować slave

#### **STATES NUM**

Parametr lokalny, służący do określenia liczby stanów automatu zastosowanego w spi\_exe\_unit

#### **STATE READY**

Stan oznaczający gotowość slave do otrzymania danych od mastera. Dodatkowo w tym stanie do modułu watchdog wpisywana jest odpowiednia ilość cykli pobudzenia

#### STATE LOAD

Stan, w którym dane z zmiennej s\_wyniki są przypisywane do odpowiednich zmiennych pomocniczych, które następnie przypisywane są do rejestrów. Dodatkowo w tym stanie blokowany jest zapis nowej ilości cykli do układu watchdog, co pozwala na jego odpowiednią pracę.

#### **STATE FLAGS**

Stan, w którym przypisywane są wartości wyjść modułu exe\_unit do odpowiednich zmiennych pomocniczych w celu późniejszego zapisania ich do rejestrów.

#### **STATE SEND**

Stan, w którym wartości zapisane w rejestrach są podawane na równoległe wyjście slave'a.

## Opis sygnałów pomocniczych

S transfer – sygnał pozwalający na pracę shifter

S\_bit - sygnał przechowujący pojedynczy bit, który jest podawany na wyjście slave

S bit next - sygnał przechowujący kolejną wartość s bit

Reg\_argA – rejestr sygnału i\_argA modułu exe\_unit , przechowujący wartość zmiennej, na której moduł exe\_unit będzie wykonywał operacje.

Reg\_argB - rejestr sygnału i\_argB modułu exe\_unit, przechowujący wartość zmiennej, na której moduł exe\_unit będzie wykonywał operacje.

Reg\_oper - rejestr sygnału i\_oper modułu exe\_unit, przechowujący numer operacji, którą ten moduł ma wykonać

Reg\_results - rejestr sygnału o\_results modułu exe\_unit, przechowujący wynik operacji wykonanej przez ten moduł

Reg\_flags - rejestr flag modułu exe\_unit, w którym przechowywane są wartości poszczególnych flag zwracanych przez ten moduł

s argA next – sygnał przechowujący kolejną wartość sygnału reg argA

s\_argB\_next - sygnał przechowujący kolejną wartość sygnału reg\_argB

s oper next - sygnał przechowujący kolejną wartość sygnału reg oper

s results next - sygnał przechowujący kolejną wartość sygnału s results

s\_flags\_next - sygnał przechowujący kolejną wartość sygnału s\_flags

- s\_results sygnał przechowująca wartość, która ma zostać zapisana do rejestru reg results
- s\_flags sygnał przechowująca wartość, która ma zostać zapisana do rejestru reg\_flags
- s\_wyniki sygnał przechowujący ciąg 20 bitów otrzymanych z mastera, które są przypisywane do odpowiednich sygnałów pomocniczych. Wyjście równoległe z shifter'a.
- s watchdog we zezwolenie na wpis do modułu watchdog
- s\_wrt sygnał pozwalający do wpis równoległy/szeregowy do shifter'a
- s\_data sygnał służący do zapisywania wyników rejestrów i argumentów
- s state sygnał przechowujący wartość mówiącą o aktualnym stanie slave
- s state next sygnał przechowujący wartość kolejnego stanu slave.

# Instancjonowane moduły

#### shifter

Moduł jest odpowiedzialny za przesuwanie bitów otrzymanych z master'a. Slave otzymuje kolejno pojedyncze bity od master'a i dzięki temu modułowi są one pojedynczo wsuwane i przypisywane do sygnału pomocniczego s wyniki.

## watchdog

Moduł, które zadaniem jest pobudzenie slave'a do pracy na 20-bitowym ciągu. Watchdog ma 20 cykli, dzięki którym możliwe jest zapisanie danych do odpowiednich rejestrów i wykonanie na nich odpowiednich operacji.

#### exe unit

Moduł, którego zdaniem jest wykonanie operacji na danych otrzymanych z master'a. Przyjmuje on odpowiednio argument i\_argA, i\_argB, i\_oper oraz zwraca wyniki w postaci o\_result, o\_flags. Jego szczegółowa specyfikacja jest opisana w dokumentacji projektu 1.

# Algorytm pracy spi exe unit 1

W pierwszym stanie pracy spi\_exe\_unit\_1 zapisywana jest odpowiednia ilość cykli do modułu watchdog sterującym tą jednostką. Dodatkowo ustawiane są odpowiednie wartości sygnałów zezwalające do transfer danych oraz zmianę stanu do stanu numer 2.

W kolejnym stanie pracy slave'a blokowany jest zapis nowej ilości cykli do modułu watchdog. Dodatkowo do zmiennych pomocniczych s\_argA\_next, s\_argB\_next, s\_oper\_next, s\_results\_next, s\_flags\_next, przypisywane są dane otrzymane z master'a. Stan ten jest powtarzany do momenty, gdy watchdog zgłosi koniec pracy poprzez sygnał s\_inter.

W kolejnym stanie pracy slave'a, przypisywane są do odpowiednich zmiennych pomocniczych s\_flags\_next, s\_results, wyniki obliczeń zwrócone przez moduł exe\_unit.

Ostatnim stanem pracy slave'a jest stan, w którym otrzymane wartości wyników oraz danych wejściowych są przypisywane do wyjścia równoległego i cała informacja jest zwracana do jednostki master.

## Dane podane do testowania

Lp	I_argA	I_argB	l_oper	I_result	I_flags
1	0100	0001	0000	0101	0000
2	1010	0101	0010	1111	0001
3	1100	0011	0001	0000	0000
4	1000	0000	0111	0011	0000
5	0010	0010	0011	1000	0110
6	0010	1000	0100	0000	0000
7	1010	0000	0101	1111	0001
8	0001	0101	0110	0101	0000
9	1101	0010	1011	1011	0100
1	1101	0010	1000	1010	0000
0					

Dane uzyskane przy pracy spi\_exe\_unit zostały przetworzone poprawnie.