

#### МИНОБРНАУКИ РОССИИ

# Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

## «МИРЭА – Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Институт Искусственного Интеллекта Кафедра проблем управления

#### ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

по дисциплине Основы программирования систем управления

Тема лабораторной работы: «Разработка графического интерфейса управления светодиодными индикаторами »

Студенты группы: КРБО-02-21	Кузин А. К.	<i>l</i>
<b>Преподаватель:</b> Фаталиев Д. А.	Ассистент	Jugo .

Работа представлена к защите:

«19» марта 2022 г.

#### Цель работы

Изучение базовых конструкций языка С (ANSI C), приобретение навыков работы с массивами данных, условными операторами и циклами, ознакомление с функционалом среды Automation Studio 4.2 для реализации графического пользовательского интерфейса.

#### Задание

Необходимо разработать проект в среде Automation Studio 4.2, реализующий управление группой светодиодных индикаторов посредством графического интерфейса пользователя.


Для выполнения задания необходимо изучить правила инициализации переменных и их массивов, механизм использования условных операторов, получить базовые теоретические навыки создания графического интерфейса пользователя.

#### Ход выполнения проекта

- 1) Создать проект в среде Automation Studio 4.2;
- 2) Инициализировать массив переменных SBD [4];
- 3) Разработать пользовательский интерфейс, содержащий 4 кнопок;
- 4) Написать программу, удовлетворяющую следующим требованиям:
- · Переменные массива SBD соответствуют лампочкам приборной панели. Исходно массив заполнен значениями;
- · По нажатие одной из 4-х кнопок графического пользовательского интерфейса инвертируются значения набора переменных массива (набор представлен от 1 до 3 выбранных разработчиком переменных массива).
  - 5) Отладить программу;
- 6) Запустить режим Монитора, добавить переменные массива SBD в окно "Watch";
  - 7) Запустить программу на лабораторном стенде;
  - 8) Оценить время работы программы.

## ХОД РАБОТЫ

Был создан проект в среде Automation Studio 4.2, создана конфигурация необходимого для выполнения работы оборудования (рисунок 1).



вкладку Logical View, в которую добавляем объектРrogram, выбирая ANSI C Program All In One. Создадим 4 переменных и массив с размером на четыре элемента.

Рисунок 2. Создание массива в "Variables.var"

Присваиваем нашим элементам массива, отвечающим за светодиоды, порты выходов в модуле X20DO9322 (рисунок 3).




Рисунок 3. Распределение переменных в портах ввода/вывода в модуле X20DO9322

Следующим шагом разрабатываем элементы графического интерфейса. Во вкладку Logical View добавляем типовой объект «VC4 Visualisation» и проводим его настройку. В отрывшемся поле добавляем необходимые объекты, т.е. кнопки с названиями Button\_1; Button\_2; Button\_5; Button\_6, затем связываем их с действиями и присваиваем стартовые значения (рисунок 4).




Рисунок 4. Разработка элементов графического интерфейса.

Создав все необходимое, во вкладке Program прописываем алгорит работы программы и указываем в цикле какой длительности должна

выполняться каждая программа (в нашем случае Cyclic#1, т.е. 10мс) (рисунок 5).

Object Name	Version	Transfer To	Size (bytes)	Date	Source	Source File	Description
■ 🎻 <cpu></cpu>							
— 😂 Cyclic #1 - [10 ms]							
Program	1.00.0	UserROM	1696	12.03.2022 9:35:35	Program	Config1\4PP065_0571_P74\	
🐉 Cyclic #2 - [20 ms]							
😂 Cyclic #3 - [50 ms]							
& Cyclic #4 - [100 ms]							
& Cyclic #5 - [200 ms]							
& Cyclic #6 - [500 ms]							
@ Cyclic #7 - [1000 ms]							
& Cyclic #8 - [10 ms]							
📵 Data Objects							
····· 🚳 Nc Data Objects							
🚊 🕎 Visualization							
🔯 Visu	1.00.0	UserROM	1364	12.03.2022 9:35:47	Visu	Config1\4PP065_0571_P74\	320x240 (QVGA)
🖃 🚜 Binary Objects							
n n	4.50.0	II DOM	70010	00 10 0010 7 57 04		C 0 11 40000C 0074 0741	

Рисунок 5. Код программ и распределение в Cyclic.

В приложении 1 представлен код для управления массивом светодиодов при помощи графического интерфейса.

#### **ВЫВОД**

В ходе лабораторной работы удалось изучить правила инициализации переменных и их массивов, механизм использования условных операторов, получить базовые теоретические навыки создания графического интерфейса разработать Automation Studio 4.2, пользователя, проект В среде реализующий управление светодиодными индикаторами, посредством графического инферфейса, а так же освоить принцип работы циклических программ.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

## Листинг кода